



CITTA' DI MONOPOLI

Area metropolitana di Bari

PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE (P.R.I.C.)



TITOLO

COMPATIBILITA' DEGLI IMPIANTI RISPETTO ALLA L.R. 15/05, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RELATIVE PRIORITA'

ELABORATO	QUADRO N.	SCALA
3.02		
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
Revisione 0	Prima emissione	13-01-2015

P3 INGEGNERIA s.r.l.

trav. S.C. del Lago, 36

70013 Castellana Grotte - BA

Ing. Vito NITTI

Sindaco

Ing. Emilio ROMANI

Dirigente

Area Organizzativa Tecnica LL.PP.

Ing. Pompeo COLACICCO

R.U.P.

Geom. Massimo QUARANTA

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
D"	Q1.	Q1.001	2398		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
A	Q1.	Q1.002	2397		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1.	Q1.003	2396		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1.	Q1.004	2395		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
A	Q1.	Q1.005	2394		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1.	Q1.006	2393		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1.	Q1.007	2392		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1.	Q1.008	2391		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1.	Q1.009	2390		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1.	Q1.010	2389		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1.	Q1.011	2388		Saba U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO							CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
A	Q1	Q1.012	2490	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1	Q1.013	2489	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1	Q1.014	2488	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A	Q1	Q1.015	2487	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
B	Q1	Q1.016	2486	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
B	Q1	Q1.017	2485	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
B	Q1	Q1.018	2484	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
B	Q1	Q1.019	2483	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
B	Q1	Q1.020	2482	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
B	Q1	Q1.021	2481	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
B	Q1	Q1.022	2475	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
B	Q1.	Q1.023	2400	Carducci G. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
B	Q1.	Q1.024	2399	Carducci G. - via -		VERO	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
B	Q1.	Q1.025	2182	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q1.	Q1.026	2183	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q1.	Q1.027	2184	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q1.	Q1.028	2185	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q1.	Q1.029	2186	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q1.	Q1.030	2187	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q1.	Q1.031	2188	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q1.	Q1.032	3078	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q1.	Q1.033	2189	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)		TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
B	Q1.	Q1.034	2190	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.035	2191	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.036	2192	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.037	2193	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.038	2194	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.039	2195	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.040	2196	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.041	2197	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.042	3075	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.043	3076	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.044	3077	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
A	Q1.	Q1.045	2198	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.046	2199	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.047	2200	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.048	2201	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.049	2202	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.050	2203	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.051	2204	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.052	2205	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.053	2206	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.054	2207	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
A	Q1.	Q1.055	2208	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
COMPLESSO ILLUMINANTE			STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	INTERVENTO						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
A	Q1	Q1.056	2209	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1	Q1.057	2210	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1	Q1.058	2211	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1	Q1.059	2212	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1	Q1.060	1441	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1	Q1.061	1442	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1	Q1.062	1443	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
A	Q1	Q1.063	1444	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q1	Q1.064	1443	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q1	Q1.065	1444	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.001	2167	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)		TIPO DI LINEA
B	Q2	Q2.002	2168	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.003	2169	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.004	2170	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.005	2171	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.006	2172	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.007	2173	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.008	2174	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.009	2175	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.010	2176	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.011	2177	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.012	2178	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO		INTERVENTO OPERATIVO
B	Q2	Q2.013	2179	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.014	2180	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.015	2181	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.016	2166	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q2			Moro A. - viale -	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q2			Moro A. - viale -	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q2	Q2.017	2151	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.018	2152	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.019	2153	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.020	2154	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.021	2155	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
D	Q2	Q2.022	2156	Moro A. - viale -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.023	2157	Moro A. - viale -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.024	2158	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.025	2159	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.026	2160	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.027	2161	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.028	2162	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.029	2163	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.030	2164	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q2	Q2.031	2165	Moro A. - viale -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
B	Q2	Q2.032	1695	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	Sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni; non conforme)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
B	Q2.	Q2.033	1693	Veneto V. - via -	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
B	Q2.	Q2.034	1691	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
B	Q2.	Q2.035	1689	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
B	Q2.	Q2.036	1687	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
B	Q2.	Q2.037	1685	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
B	Q2.	Q2.038	1683	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
B	Q2.	Q2.039	1681	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
B	Q2.	Q2.040	1679	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
B	Q2.	Q2.041	1677	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
B	Q2.	Q2.042	1674	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
B	Q2.	Q2.043	1670	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE				LINEA				INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO							
B	Q2	Q2.044	1668	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	appareccchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2						
B	Q2	Q2.045	1666	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	appareccchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2						
B	Q2	Q2.046	1445	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-						
B	Q2	Q2.047	1446	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-						
B	Q2	Q2.048	1447	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-						
B	Q2	Q2.049	1448	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-						
B	Q2	Q2.050	1449	Moro A. - viale -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-						
V	Q3	Q3.001	953	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-						
V	Q3	Q3.002	954	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-						
V	Q3	Q3.003	955	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-						
V	Q3	Q3.004	956	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-						

COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO										INTERVENTO						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO		APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA			
V	Q3	Q3.005	957	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.006	958	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.007	959	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.008	960	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.009	961	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.010	962	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.011	963	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.012	964	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.013	965	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
V	Q3	Q3.014	966	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.015	967	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO
V	Q3	Q3.016	968	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.017	969	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.018	970	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.019	971	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
V	Q3	Q3.020	972	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.021	973	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.022	974	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.023	975	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.024	976	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.025	977	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.026	978	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO			
U	Q3	Q3.027	979	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
U	Q3	Q3.028	980	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
U	Q3	Q3.029	981	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
U	Q3	Q3.030	982	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
U	Q3	Q3.031	983	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
U	Q3	Q3.032	984	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
U	Q3	Q3.033	985	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
U	Q3	Q3.034	986	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
U	Q3	Q3.035	987	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
U	Q3	Q3.036	988	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
U	Q3	Q3.037	989	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		

COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO										INTERVENTO						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO		SOSTEGNO			APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA			
U	Q3.	Q3.038	990	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3.	Q3.039	991	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3.	Q3.040	992	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3.	Q3.041	993	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3.	Q3.042	994	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3.	Q3.043	995	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3.	Q3.044	996	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3.	Q3.045	997	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3.	Q3.046	998	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3.	Q3.047	999	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3.	Q3.048	1000	Capitolo - contrada -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO		INTERVENTO OPERATIVO
U	Q3	Q3.049	1001	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.050	1002	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.051	1003	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.052	1004	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.053	1005	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.054	1006	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.055	1007	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.056	1008	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.057	1009	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.058	sn	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecchio d'arredo	0	buono	-	FLC	36 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
U	Q3	Q3.059	sn	Capitolo - contrada -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecchio d'arredo	0	buono	-	FLC	36 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005		STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q5.	Q5.001	S33	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5.	Q5.002	S34	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5.	Q5.003	S70	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5.	Q5.004	S69	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5.	Q5.005	S71	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5.	Q5.006	S60	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5.	Q5.007	S59	Bandiera F.lli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5.	Q5.008	2047	S. Antonio - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
F	Q5.			S. Antonio - piazza -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5.	Q5.009	2048	S. Antonio - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	manutenzioni di sostegno	4
F	Q5.			S. Antonio - piazza -							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO		
F	Q5	Q5.010	2049	S. Antonio - p.zza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitte condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q5	Q5.011	2050	S. Antonio - p.zza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitte condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q5	Q5.012	2045	S. Antonio - p.zza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitte condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q5	Q5.013	2046	S. Antonio - p.zza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitte condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q5	Q5.014	568	Margherita - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q5	Q5.015	567	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q5	Q5.016	535	Margherita - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q5	Q5.017	532	Margherita - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q5	Q5.018	561	Margherita - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q5	Q5.019	562	Capitano Pirelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q5	Q5.020	564	Capitano Pirelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECOMPTIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA		POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
F	Q5	Q5.021	S63	Bandiera F.lli - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5	Q5.022	S13	Bandiera F.lli - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5	Q5.023	S1	Bandiera F.lli - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5	Q5.024	S12	Gioberti V. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5	Q5.025	SN	Magenta - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofilive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q5	Q5.026	S65	Magenta - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q5	Q5.027	S65	Perricci - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofilive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q6	Q6.001	S49	Affratati F. P. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.002	S38	Affratati F. P. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.003	S45	Affratati F. P. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.004	2495	Affratati F. P. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremato	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE Via / piazza	TIPLOGIA DI SOSTEGNO	TIPLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)		TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
F	Q6	Q6.005	S56	Isplues - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.006	2494	Veneto V. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F	Q6	Q6.007	S54	Veneto V. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.008	2765	Valente C. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F	Q6	Q6.009	S57	Battisti C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.010	S42	Battisti C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.011	S40	Battisti C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.012	S50	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.013	S51	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.014	S39	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.015	S41	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO		
F	Q6	Q6.016	S52	Petrarca F. - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q6	Q6.017	S53	Petrarca F. - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q6	Q6.018	S43	Roma - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q6	Q6.019	S44	Petrarca F. - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q6	Q6.020	S46	Petrarca F. - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q6	Q6.021	S47	Petrarca F. - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q6	Q6.022	S48	Petrarca F. - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q6	Q6.023	SN	Leone XIII - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio [vetusto, cofine condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q6	Q6.024	S37	Bixio N. - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q6	Q6.025	S36	Bixio N. - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q6	Q6.026	S188	Contento C. - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q6	Q6.027	S156	Contento C. - via -	Contento C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.028	S151	Contento C. - via -	Contento C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.029	S155	Tenente Vitti - via -	Tenente Vitti - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.030	S150	Battisti C. - via -	Battisti C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.031	S157	Battisti C. - via -	Battisti C. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.032	S152	Camicia P. - via -	Camicia P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.033	S189	Bixio N. - via -	Bixio N. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.034	S190	Pepe F. - via -	Pepe F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q6	Q6.035	S55	Affatati F. P. - via -	Affatati F. P. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.001	S223	Cadoma L. - via -	Cadoma L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.002	S222	Cadoma L. - via -	Cadoma L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO			CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q7	Q7.003	S221	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.004	S220	Cadorna L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.005	S258	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q7	Q7.006	S259	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q7	Q7.007	S260	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q7	Q7.008	S128	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.009	S129	Calatufimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.010	S137	Calatufimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.011	S136	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.012	S138	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.013	S139	Castelfiardo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	Q7	Q7.014	S130	Castelfiardo - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.015	S121	Castelfiardo - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.016	S135	Castelfiardo - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.017	S134	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.018	S123	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.019	S131	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.020	S158	Raffazzi U. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.021	S124	Raffazzi U. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.022	S122	Raffazzi U. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.023	S120	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.024	2797	Manzoni A. - piazza -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su castello	Sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni; non conforme)	2

CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE				
H	G7			Manzoni A. - piazza -										SAP	250 W	...	Sostituzione apparecchio (vetusto, cofive in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	G7	G7.025	2796	Manzoni A. - piazza -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica		buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	G7			Manzoni A. - piazza -								errato	SAP	150 W	...	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	G7	G7.026	2795	Manzoni A. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata		buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Sostituzione apparecchio (vetusto, cofive in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione del sostegno	2
H	G7			Manzoni A. - piazza -								-	SAP	250 W	...	Sostituzione apparecchio (vetusto, cofive in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione del sostegno	2
H	G7	G7.027	sn	Cattedrale - via -								-	FLC	36 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	G7	G7.028	sn	Cattedrale - via -								-	FLC	36 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	G7	G7.029	sn	Cattedrale - via -								-	FLC	36 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	G7	G7.030	sn	Cattedrale - via -								-	FLC	36 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	G7	G7.031	sn	Cattedrale - via -								-	FLC	36 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	G7	G7.032	sn	Cattedrale - via -								-	FLC	36 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	G7.	G7.033	S120	Manzoni A. - chiasso -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	G7.	G7.034	V40	Mulinì - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	G7.	G7.035	V39	Mulinì - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	G7.	G7.036	V38	Mulinì - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	G7.	G7.037	V37	Mulinì - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	G7.	G7.038	V36	Mulinì - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	G7.	G7.039	V35	Mulinì - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	G7.	G7.040	V34	Mulinì - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	G7.	G7.041	V31	Cattedrale - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	G7.	G7.042	V32	Cattedrale - vico -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	G7.	G7.043	V30	Cattedrale - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
H	Q7. Q7.044	V12		Argento - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.045	V13		Argento - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.046	V14		Argento - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.047	V33		Mulinì - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.048	V20		Peroscia - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.049	V21		Peroscia - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.050	V22		Peroscia - via -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.051	V23		Peroscia - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.052	V24		Fisciolo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.053	V25		Fisciolo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.054	V26		Fisciolo - via -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO			
H	Q7. Q7.055	V27		Purgatorio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7. Q7.056	V28		Purgatorio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7. Q7.057	V29		Purgatorio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7. Q7.058	V43		Chiasso Cucchiaia	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7. Q7.059	V50		Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7. Q7.060	V49		Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7. Q7.061	V48		Chiasso Brescia - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7. Q7.062	V47		Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7. Q7.063	V46		Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7. Q7.064	SN		Gimnasio - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio velusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché velusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
F	Q7. Q7.065	V42		Gimnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
H	Q7. Q7.066		V41	Ginnasio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.067		V11	Argento - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.068		V10	Argento - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q7. Q7.			Argento - via -							proiettore	non conforme	buono	-	IM	70 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.069		V9	Cattedrale - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.070		V8	Cattedrale - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.071		302	Cattedrale - largo -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q7. Q7.072		303	Cattedrale - largo -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q7. Q7.073		304	Cattedrale - largo -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q7. Q7.074			Argento - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q7. Q7.075		V4	Seminario - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO			
F	Q7.	Q7.076	V5	Seminario - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7.	Q7.077	V7	Seminario - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7.	Q7.078	V6	Seminario - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
H	Q7.	Q7.079	V2	Cattedrale - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7.	Q7.080	V1	Cattedrale - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7.	Q7.081	SN	S. Cosimo - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7.	Q7.082	V3	S. Cosimo - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7.	Q7.083	V62	S. Cosimo - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7.	Q7.084	V26	Acquaviva - vico -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q7.	Q7.085	sn	Cattedrale - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	LM	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
F	Q7.	Q7.086	sn	Vescovado - largo -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/ o alla sorgente luminosa	n.d.		

COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO										INTERVENTO							
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA			
H	Q7. Q7.087		sn	Vescovado - largo -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q7. Q7.088		sn	Cattedrale - via -		Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q7. Q7.089		269	Acquaviva - vico -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q7. Q7.090		sn	S. Domenico - via -		Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q7. Q7.091		sn	S. Domenico - via -		Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q7. Q7.092		sn	S. Domenico - via -		Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q7. Q7.093		269	S. Domenico - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	LM	160 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q7. Q7.094		191	Cimino - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.095		V190	Cimino - via -								lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.096		189	Cimino - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.097		V188	Cimino - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																							
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'					
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
F	Q7.	Q7.098	V187	Cimino - via -	via / piazza	-	-	-	-	-	-	buono	lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7.	Q7.153	V64	Pugliese - vico -		0	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q7.	Q7.154	V65	Pugliese - vico -		0	0	ghisa a parete	7	-	buono	lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q7.	Q7.155	V66	S. Cosimo - vico -		0	0					lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q7.	Q7.156	V178	Barbacana - via -		0	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q7.	Q7.157	V177	Barbacana - via -		0	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q7.	Q7.158	V178BIS	Barbacana - via -		0	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q7.	Q7.159	V176	Barbacana - via -		0	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q7.	Q7.160	V179	Barbacana - via -		0	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q7.	Q7.161	V175	Barbacana - via -		0	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	
F	Q7.	Q7.162	V174	Barbacana - via -		0	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	STATO DI CONSERVAZIONE	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F	Q7.	Q7.163	V173	Barbacana - via	Barbacana - via	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7.	Q7.164	SN	Barbacana - via	Barbacana - via	tesata parete	0	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	HG	125 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i cavi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q7.	Q7.165	V182	S. Benedetto - vico -	S. Benedetto - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7.	Q7.166	V181	S. Benedetto - vico -	S. Benedetto - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7.	Q7.167	V52	S. Leonardo - via	S. Leonardo - via	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7.	Q7.168	V51	S. Leonardo - via	S. Leonardo - via	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7.	Q7.169	SN	S. Leonardo - via	S. Leonardo - via	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	IM	70 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7.	Q7.170	V53	Barbaciara - via -	Barbaciara - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7.	Q7.171	V54	Barbaciara - via -	Barbaciara - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7.	Q7.172	SN	Barbaciara - via -	Barbaciara - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7.	Q7.173	V55	Quero Camillo - via -	Quero Camillo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)		TIPO DI LINEA
F	Q7. Q7.174	V57		Querno Camillo - via -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.175	SN		Querno Camillo - via -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.176	V55		Querno Camillo - via -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.177	SN		Querno Camillo - via -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.178	SN		Querno Camillo - via -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.179	V63		Querno Camillo - via -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.180	V45		Perugini - via -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7. Q7.181	V44		Perugini - via -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7. Q7.185	269		Mulinì - via -	0	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q7. Q7.186	269		Mulinì - via -	0	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	125 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q7. Q7.187	SN		Mulinì - via -	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	
H	Q7	Q7.188	SN	S. Cosimo - vico -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7	Q7.189	SN	S. Cosimo - vico -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q7	Q7.190	SN	S. Cosimo - vico -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.191	SN	Barbaciara - via -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.192	SN	Seminario - vico -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q7	Q7.193	SN	Seminario - vico -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	QNC	QN.001	SN	Cimino - via -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.002	SN	Cimino - via -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.003	SN	Cimino - via -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.004	SN	Cimino - via -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.005	SN	Cimino - via -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	QNC	QN.006	SN	Cimino - via -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.007	SN	Cimino - via -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.008	SN	Cimino - via -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.009	SN	Cimino - via -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.010	SN	Cimino - via -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.011	SN	Cimino - via -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.012	SN	S. Martino - vico -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.013	SN	S. Martino - vico -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.014	SN	S. Martino - vico -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.015	SN	S. Martino - vico -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.016	SN	S. Martino - vico -	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)		TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
F	QNC	QN.017	SN	S. Martino - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.018	SN	S. Martino - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.019	SN	S. Angelo - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.020	SN	S. Angelo - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.021	SN	S. Angelo - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.022	SN	S. Angelo - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.023	SN	S. Angelo - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.024	SN	S. Angelo - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.025	SN	S. Angelo - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.026	SN	S. Angelo - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.027	SN	S. Angelo - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005		STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
F	QNC .	QN.028	SN	S. Angelo - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.029	SN	S. Angelo - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.030	SN	S. Angelo - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.031	SN	S. Angelo - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.032	SN	S. Domenico - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.033	SN	S. Domenico - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.034	SN	S. Domenico - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.035	SN	S. Domenico - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.036	SN	S. Domenico - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.037	SN	S. Domenico - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.038	SN	S. Domenico - via - via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				SORGENTE			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	QNC .	QN.039	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.040	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.041	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.042	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.043	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.044	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.045	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.046	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.047	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.048	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC .	QN.049	SN	S. Domenico - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA		POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
F	QNC	QN.050	SN	S. Domenico - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.051	SN	S. Domenico - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.052	SN	S. Domenico - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.053	SN	S. Domenico - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	QNC	QN.054	SN	S. Domenico - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q8	Q8.001	2586	Ariosto L. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.002	2585	Ariosto L. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.003	2584	Ariosto L. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.004	2583	Ariosto L. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q8	Q8.005	2582	Ariosto L. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.006	2581	Ariosto L. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
K	Q8	Q8.007	2580	Ariosto L. - via -	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.008	2579	Ariosto L. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.009	2578	Ariosto L. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.010	2577	Ariosto L. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.011	2579	Ariosto L. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.012	2569	Ariosto L. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q8	Q8.013	2570	Ariosto L. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q8	Q8.014	2568	Ariosto L. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q8	Q8.015	2567	Ariosto L. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q8	Q8.016	2571	Ariosto L. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q8	Q8.017	2572	Ariosto L. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO										INTERVENTO							
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
K	Q8	Q8.018	2573	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
K	Q8	Q8.019	2574	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
K	Q8	Q8.020	2575	Ariosto L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
K	Q8	Q8.021	2647	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
K	Q8	Q8.022	2648	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
K	Q8	Q8.023	2649	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
K	Q8	Q8.024	2650	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
K	Q8	Q8.025	2651	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
K	Q8	Q8.026	2473	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
K	Q8	Q8.027	2474	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
K	Q8	Q8.028	2988	Rosselli F.lli - via -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni; non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
K	Q8	Q8.029	2989	Rosselli F.lli - via -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitte condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.030	2990	Rosselli F.lli - via -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitte condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.031	2992	Rosselli F.lli - via -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitte condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.032	2993	Rosselli F.lli - via -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitte condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q8	Q8.033	2654	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q8	Q8.034	2655	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q8	Q8.035	2656	Rosselli F.lli - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q9	Q9.001	1256	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	manutenzioni di sostegno	4
K	Q9	Q9.002	1257	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	manutenzioni di sostegno	4
K	Q9	Q9.003	1258	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	manutenzioni di sostegno	4
K	Q9	Q9.004	1259	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	manutenzioni di sostegno	4

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
K	G9	G9.005	1260	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9	G9.006	1261	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9	G9.007	1262	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9	G9.008	1263	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9	G9.009	1264	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9	G9.010	1265	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9	G9.011	1266	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9	G9.012	1267	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9	G9.013	1268	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
H	G9	G9.014	1269	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
H	G9	G9.015	1270	Lepanto - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4

COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
H	G9.	G9.016	1271	Lepanto - via -	Via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
H	G9.	G9.017	1272	Lepanto - via -	Via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
H	G9.	G9.018	1273	Lepanto - via -	Via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9.	G9.019	2660	Lapira G. - via -	Via / piazza	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottagonale	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9.	G9.020	2661	Lapira G. - via -	Via / piazza	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottagonale	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
H	G9.	G9.021	2662	Lapira G. - via -	Via / piazza	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottagonale	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G9.				Lapira G. - via -	Via / piazza							proiettore	0	buono	-	IM	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
G9.				Lapira G. - via -	Via / piazza							proiettore	0	buono	-	IM	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	G9.	G9.022	2663	Lapira G. - via -	Via / piazza	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottagonale	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
H	G9.	G9.023	2664	Lapira G. - via -	Via / piazza	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottagonale	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	G9.	G9.024	2476	Lepanto - via -	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono			Mancante	-	infiltrata su asfalto	installazione nuovo apparecchio	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione	1

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO
K	Q9	Q9.025	2477	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
K	Q9	Q9.026	2478	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
K	Q9	Q9.027	2479	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
K	Q9	Q9.028	2480	Lepanto - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
K	Q9	Q9.029	2597	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
K	Q9	Q9.030	2596	Leopardi G. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	manutenzioni di sostegno	4
K	Q9	Q9.031	2595	Leopardi G. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	manutenzioni di sostegno	4
K	Q9	Q9.032	2594	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	-
K	Q9	Q9.033	2593	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	-
K	Q9	Q9.034	2592	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	-
K	Q9	Q9.035	2591	Leopardi G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
K Q9	Q9	Q9.036	2590	Leopardi G. - via	Via / piazza	palo stradale	tesa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
K Q9	Q9	Q9.037	2588	Leopardi G. - via		mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	manutenzioni di sostegno	manutenzioni di sostegno	4
K Q9	Q9	Q9.038	2589	Leopardi G. - via		mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	manutenzioni di sostegno	manutenzioni di sostegno	4
K Q10	Q10	Q10.001	2646	Grandi A. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q10	Q10	Q10.002	2645	Grandi A. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q10	Q10	Q10.003	2644	Grandi A. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q10	Q10	Q10.004	2643	Grandi A. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q10	Q10	Q10.005	2642	Grandi A. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q10	Q10	Q10.006	2641	Grandi A. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q10	Q10	Q10.007	2640	Grandi A. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q10	Q10	Q10.008	2639	Grandi A. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	400 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
K Q10.	Q10.010.009	2623	2623	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q10.	Q10.010.10	2625	2625	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q10.	Q10.010.11	2626	2626	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q10.	Q10.010.12	3565	3565	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q10.	Q10.010.13	3564	3564	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q10.	Q10.010.14	3467	3467	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q10.	Q10.010.15	3369	3369	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q10.	Q10.010.16	3469	3469	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q10.	Q10.010.17	1998	1998	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q10.	Q10.010.18	2630	2630	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q10.	Q10.010.19	2633	2633	Cirullo L. - via -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
K	Q10.	Q10.			Cirullo L. - via -										SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q10.	Q10.020	2631		Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q10.	Q10.021	2629		Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q10.	Q10.022	2628		Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q10.	Q10.023	2627		Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q10.	Q10.024	2624		Cirullo L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q10.	Q10.025	2632		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q10.	Q10.026	2638		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q10.	Q10.027	2637		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q10.	Q10.028	2636		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q10.	Q10.029	2634		Nardelli A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALLECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
K	Q10.	Q10.030	2635	Nardelli A. - via -	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-	
K	Q10.	Q10.031	2471	Muolo A. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-	
K	Q10.	Q10.032	2472	Muolo A. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-	
H	Q11.	Q11.001	1190	Porta Vecchia - via -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Corroso	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
				Porta Vecchia - via -								armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
				Porta Vecchia - via -								proiettore	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
				Porta Vecchia - via -								proiettore	conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q11.	Q11.002	1189	Porta Vecchia - via -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Corroso	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
				Porta Vecchia - via -								proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q11.	Q11.003	1185	Porta Vecchia - via -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
				Porta Vecchia - via -								proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	
H	Q11.	Q11.004	1184	Porta Vecchia - via -								proiettore	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q11.	Q11.005	V15	Porta Vecchia - via -								armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i cavi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q11.	Q11.006	V18	Porta Vecchia - lungomare -								lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q11.	Q11.007	V19	Porta Vecchia - lungomare -								lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.008		Porta Vecchia - via -								proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q11.	Q11.009		Porta Vecchia - via -								proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q11.	Q11.010		Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q11.	Q11.011		Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q11.	Q11.012		Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q11.	Q11.013		Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO		SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q11.	Q11.014		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q11.	Q11.015		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.016		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.017		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.018		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.019		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.020		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.021		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.022		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.023		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.024		Porta Vecchia - via -									incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO		SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
H	Q11.	Q11.025			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.026			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.027			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.028			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.029			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.030			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.031			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.032			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.033			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.034			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.035			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO		SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
H	Q11.	Q11.036			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.037			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.038			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.039			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.040			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.041			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.042			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.043			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.044			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.045			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.046			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA					POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
H	Q11.	Q11.047			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.048			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.049			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.050			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.051			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.052			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.053			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.054			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.055			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.056			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.057			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO		SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALLECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
H	Q11.	Q11.058			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.059			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.060			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.061			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.062			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.063			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.064			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.065			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.066			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.067			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q11.	Q11.068			Porta Vecchia - via -								incasso	conforme	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																									
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'							
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)				
H	Q11.	Q11.069		Porta Vecchia - via -												incasso	conforme	Da manutenere	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	manutenzione degli apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
H	Q11.	Q11.070		Porta Vecchia - via -												incasso	conforme	Da manutenere	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	manutenzione degli apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
H	Q11.	Q11.071		Porta Vecchia - via -												incasso	conforme	Da manutenere	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	manutenzione degli apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q12.	Q12.001	25	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento					nessun intervento		-
F	Q12.	Q12.002	26	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento					nessun intervento		-
F	Q12.	Q12.003	27	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento					nessun intervento		-
F	Q12.	Q12.004	28	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento					nessun intervento		-
F	Q12.	Q12.005	29	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento					nessun intervento		-
F	Q12.	Q12.006	30	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento					nessun intervento		-
F	Q12.	Q12.007		Palmieri - piazza -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)					nessun intervento		-
F	Q12.	Q12.008	31	Palmieri - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento					nessun intervento		-

COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO										INTERVENTO								
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
F	Q12.	Q12.009		Palmeri - piazza	Staffa per proiettori	0	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	250 W	aerea	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.010		Palmeri - piazza	Staffa per proiettori	0	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.012	92	Gelso - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.013	93	Gelso - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.014	94	Gelso - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.015	95	Gelso - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.016	sn	S. Pietro - via -	tesata a parete	0	ghisa	7	-	buono	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	LM	160 W	aerea	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q12.	Q12.017	91	S. Pietro - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.018	100	S. Leonardo - Chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.019	99	S. Leonardo - Chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.020	98	S. Leonardo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO			
F Q12.	Q12.021		101	S. Leonardo - via	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F Q12.	Q12.022		sn	S. Leonardo - via	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	160 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F Q12.	Q12.023		sn	S. Leonardo - via	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.		
F Q12.	Q12.024		103	S. Leonardo - via	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F Q12.	Q12.025		102	S. Leonardo - via	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F Q12.	Q12.026		104	Perrini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F Q12.	Q12.027		108	Perrini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F Q12.	Q12.028		109	Perrini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F Q12.	Q12.029		110	Perrini - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F Q12.	Q12.030		24	Magno - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F Q12.	Q12.031		23	Magno - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	LM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005		STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
F	Q12.	Q12.032	22		Magno - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.033	21		Magno - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.034	106		Salustio - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.035	107		Salustio - via -							lanterna	non conforme	buono	-	HG	125 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q12.	Q12.036	105		S. Anna - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.037	20		S. Giovanni - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.038	18		S. Giovanni - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.039	19		S. Giovanni - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.040	15		S. Giovanni - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.041	sn		S. Giovanni - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.042	16		Vertella - vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F Q12.	Q12.043	17		Verzella - vico -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.044	18		Del Vento - vico -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.045	19		Del Vento - vico -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.046	15		Del Vento - vico -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.047	3		Delle Palme - vico -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.048	2		Delle Palme - vico -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.049	SN		Delle Palme - vico -							lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.050	13		Tormento - largo -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.051	14		Aveisa - vico -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.052	12		Tormento - largo -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.053	11		S. Salvatore - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F Q12.	Q12.054		7	S. Salvatore - via	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.055		8	S. Salvatore - via	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.056		9	S. Salvatore - via	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.057		10	S. Salvatore - via	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.058		58	Cristo - chiasso	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.059		57	Cristo - chiasso	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.060		56	Cristo - chiasso	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.061		55	Cristo - chiasso	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.062		54	Cristo - chiasso	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.063		60	Brunetti - via	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.064		47	Brunetti - via	via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F Q12.	Q12.065		61	S. Maria - vico -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.066		62	S. Maria - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.067		63	S. Maria - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.068		65	S. Maria - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.069		64	S. Maria - vico -								lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.070		66	S. Maria - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.071		67	S. Maria - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.072		73	S. Maria - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.073		74	S. Maria - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.074		72	Forno Romano - largo -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q12.	Q12.075		71	Forno Romano - largo -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA		POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q12.	Q12.076	50	Forno Romano - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.077	51	Forno Romano - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.078	52	Forno Romano - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.079	53	Cacamece - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.080	80	Cacamece - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.081	81	Cacamece - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.082	82	Cacamece - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.083	68	Castello - vico -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.084	69	Castello - vico -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.085	75	Comes O. - via -							armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofiffe condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q12.	Q12.086	76	Comes O. - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q12.	Q12.087	77	Comes O. - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.088	78	Comes O. - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.089	79	Comes O. - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.090	83	Comes O. - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.091	84	Comes O. - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.092	85	Camelano - largo -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.093	86	Camelano - largo -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.094	87	Comes O. - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.095	88	Comes O. - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.096	89	Comes O. - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.097	90	Comes O. - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
F	Q12.	Q12.098	32	S. Teresa - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.099	33	S. Teresa - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.100	34	S. Teresa - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.101	35	S. Teresa - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.102	SN	Aico Oscuro - vico -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	ALO	150 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	-
F	Q12.	Q12.103	36	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.104	37	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.105	38	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.106	39	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.107	40	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.108	45	Capozzi - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q12.	Q12.109	46	Capozzi - via -	via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.110	48	Forno Romano - via -	via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.111	49	Forno Romano - via -	via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.112	41	Arco Oscuro - vico -	vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.113	42	Arco Oscuro - vico -	vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.114	43	Arco Oscuro - vico -	vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.115	44	Arco Oscuro - vico -	vico -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q12.	Q12.116	59	S. Salvatore - via -	via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q13.	Q13.001	1727	Chiasso Porta Nuova		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q13.	Q13.002	1728	Chiasso Porta Nuova		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q13.	Q13.003	1733	Chiasso Porta Nuova		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE							TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
E	Q13.	Q13.004	1734	Chiaso Porta Nuova	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q13.	Q13.005	1735	Chiaso Porta Nuova		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q13.	Q13.006	1736	Chiaso Porta Nuova		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q14.	Q14.001	1191	Porta Vecchia- lungomare -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q14.	Q14.002	1192	Porta Vecchia- lungomare -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q14.	Q14.003	1193	Porta Vecchia- lungomare -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q14.	Q14.004	1194	Porta Vecchia- lungomare -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q14.	Q14.005	1195	Porta Vecchia- lungomare -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q14.	Q14.006	1196	Porta Vecchia- lungomare -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q14.	DQ14.007	2975	Porta Vecchia- lungomare -		palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q14.	Q14.		Porta Vecchia- lungomare -								apparecchio d'arredo	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE TIPOLOGIA	LINEA TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	
H	Q14	DQ14.008	2976	Porta Vecchia - lungomare -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecc hio d'arredo	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q14	Q14		Porta Vecchia - lungomare -							apparecc hio d'arredo	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q14	DQ14.009	2977	Porta Vecchia - lungomare -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecc hio d'arredo	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q14	Q14		Porta Vecchia - lungomare -							apparecc hio d'arredo	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q15	Q15.001	239	Porto - via -							lanterna	non conforme	buono	-	LM	160 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q15	Q15.002	240	Porto - via -							lanterna	non conforme	buono	-	LM	160 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q15	Q15.003	126	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15	Q15.004	127	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15	Q15.005	125	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15	Q15.006	124	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15	Q15.007	123	Garibaldi - piazza -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO															
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	
F	Q15.	Q15.008	122	Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.009	128	Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.010	129	Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.011	130	Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.012	131	Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.013	132	Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.014	134	Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.015	135	Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.016		Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.017	120	Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.018	133	Garibaldi - piazza -	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																							
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO						APPARECCHIO		SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALLECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
F	Q15.	Q15.019	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.020	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.021	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.022	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.023	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.024	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.025	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.026	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.027	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.028	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.029	SN	Garibaldi - piazza -										incasso	0	buono	-	FLC	26 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q15.	Q15.030	SN	Garibaldi - piazza -									incasso	0	buono	-	FLC	26 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.031	SN	Garibaldi - piazza -									incasso	0	buono	-	FLC	26 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.032	SN	Garibaldi - piazza -									incasso	0	buono	-	FLC	26 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.033	SN	Garibaldi - piazza -									incasso	0	buono	-	FLC	26 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.034	SN	Garibaldi - piazza -									incasso	0	buono	-	FLC	26 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.035	SN	Garibaldi - piazza -									incasso	0	buono	-	FLC	26 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.036	SN	Garibaldi - piazza -									incasso	0	buono	-	FLC	26 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.037	144	Garibaldi - via -				acciaio verniciato	5	decorata	buono		lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.038	145	Garibaldi - via -				acciaio verniciato	5	decorata	buono		lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.039	146	Garibaldi - via -				acciaio verniciato	5	decorata	buono		lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.040	147	Garibaldi - via -				acciaio verniciato	5	decorata	buono		lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q15.	Q15.041	148	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.042	149	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.043	150	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.044	151	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.045	152	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.046	153	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.047	154	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.048	155	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.049	156	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.050	157	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.051	158	Garibaldi - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F Q15.	Q15.052	159		Garibaldi - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.053	160		Insanguine - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.054	161		Insanguine - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.055	184		Dell'Erba - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.056	185		Dell'Erba - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.057	186		Dell'Erba - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.058	187		Dell'Erba - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.059	188		Dell'Erba - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.060	189		Dell'Erba - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.061	190		Dell'Erba - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.062	191		Dell'Erba - via -		0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F Q15.	Q15.063		192	Dell'Erba - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.064		183	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.065		182	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.066		181	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.067		180	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.068		179	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.069		169	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.070		168	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.071		170	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.072		178	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.073		176	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F	Q15.	Q15.074	175	Amalfitana - via -	Via / piazza	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.075	172	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.076	171	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.077	162	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.078	163	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.079	164	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.080	166	Amalfitana - via -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.081	165	Campanelli - chiasso -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.082	167	De Martino - chiasso -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.083	173	Gesuiti - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.084	174	Gesuiti - vico -		sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO																
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
F	Q15.	Q15.085	SN	Amalfitana - via - via / piazza	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.086	SN	Amalfitana - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.087	SN	Amalfitana - via -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.088	194	Cavaliere - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.089	195	Cavaliere - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.090	196	Cavaliere - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.091	198	Cavaliere - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.092		Garibaldi - piazza -	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.093	193	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.094	n.r.	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.095	n.r.	Colombo C. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F Q15.	Q15.096	n.r.	n.r.	Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.097	n.r.	n.r.	Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.098	197		Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.099	n.r.	n.r.	Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.100	n.r.	n.r.	Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.101	251		Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.102	250		Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.103	n.r.	n.r.	Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.104	249		Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.105	n.r.	n.r.	Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q15.	Q15.106	247		Colombo C.- via -	0	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q15.	Q15.107	SN	Garibaldi - piazza -	-	-	-	-	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.108	SN	Garibaldi - piazza -	-	-	-	-	-	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.109	121	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.110	119	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.111	118	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.112	117	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.113	116	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.114	115	Porto - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.115	97	S. Leonardo - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.116	114	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.117	113	Barbacana - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q15.	Q15.118	112	Cacace - chiasso -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.119	SN	Cacace - chiasso -	-	-	-	-	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q15.	Q15.120	139	Abate S. A. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.121	140	Abate S. A. - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.122	136	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.123	137	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.124	138	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.125	186	Cimino - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	non conforme	buono	-	HG	125 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q15.	Q15.126	141	S. Caterina - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.127	142	S. Caterina - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q15.	Q15.128	143	S. Caterina - via -	sbraccio artistico	0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
F	Q16.	Q16.001		Magenta - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.002	S240	Magenta - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.003		Magenta - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.004	S240	Magenta - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.005	S89	Umberto I - corso	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.006	S175	Umberto I - corso	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.007	S168	Umberto I - corso	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.008	S103	Umberto I - corso	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.009	S169	Umberto I - corso	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.010	S167	Umberto I - corso	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.011	S170	Umberto I - corso	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA		POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
F	Q16.	Q16.012	S144	Umberto I - corso		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.013	n.c.	Umberto I - corso		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q16.	Q16.014	S146	Marsala - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.015	S90	Marsala - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.016	S101	Marsala - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.017	SN	Marsala - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q16.	Q16.018	S178	Marsala - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q16.	Q16.019	S87	Marsala - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.020	S311	Indelli - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q16.	Q16.021	S312	Indelli - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q16.	Q16.022	S313	Indelli - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	Q16.	Q16.023	S180	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.024	S100	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.025	S91	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.026	S147	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.027	S92	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.028	S99	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.029	S182	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.030	S315	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q16.	Q16.031	S314	S. Martino - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q16.	Q16.032	S183	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.033	S181	Roma - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
H	Q16.	Q16.034	S179	Roma - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.035	S177	Roma - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.036	S176	Roma - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.037	S174	Roma - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.038	S173	Roma - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.039	S104	Bixio N. - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.040	S102	Bixio N. - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q16.	Q16.041	S323	S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (c-ompresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q16.	Q16.042	S322	Castellardo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (c-ompresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q16.	Q16.043	S171	Cavour - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.044	S166	Tenente VIII - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO
F	Q16.	Q16.045	S106	Capitano Pirelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.046	S107	Capitano Pirelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q16.	Q16.047	S145	Capitano Pirelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.001	S127	Indelli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	IM	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.002	SN	Cadoma L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.003	SN	Cadoma L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.004	S115	Cadoma L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.005	SN	Cadoma L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.006	SN	Cadoma L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.007	SN	Cadoma L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.008	SN	Cadoma L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	Q17.	Q17.009	SN	Cadorna L. - via -	Via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.010	SN	Cadorna L. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.011	SN	Cadorna L. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.012	SN	Cadorna L. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.013	SN	Cadorna L. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.014	SN	Cadorna L. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.015	SN	Cadorna L. - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.016	S96	Palestro - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.017	S95	Palestro - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.018	S191	Palestro - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.019	S141	Palestro - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q17.	Q17.020	S112	Palestro - via -	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.021	S113	Palestro - via -	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.022	S117	Palestro - via -	Palestro - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.023	S119	Calatufimi - via -	Calatufimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.024	S114	Calatufimi - via -	Calatufimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.025	S111	Calatufimi - via -	Calatufimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.026	S142	Calatufimi - via -	Calatufimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.027	S94	Calatufimi - via -	Calatufimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.028	S97	Calatufimi - via -	Calatufimi - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.029	S98	Castelfiardo - via -	Castelfiardo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.030	S93	Castelfiardo - via -	Castelfiardo - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)		TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
H	Q17.	Q17.031	S143	Castelfiardo - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.032	S110	Castelfiardo - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.033	S109	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.034	S148	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.035	S149	S. Martino - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.036	S186	Roma - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.037	S187	Roma - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.038	SN	Roma - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.039	SN	Roma - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.040	SN	Roma - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.041	SN	Roma - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005		STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
H	Q17.	Q17.042	SN		Roma - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HC	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.043	SN		Roma - via-	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.044	SN		Roma - via-	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.045	S307		Bixio N. - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.046	S308		Bixio N. - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.047	S309		Cavour - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.048	S310		Cavour - via-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.049	S310		Cavour - via-	Staffa per proiettori	0	0	10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/ o alla sorgente luminosa	n.d.
H	Q17.	Q17.050	S310		S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.051	S321		S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.052	S320		S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
H	Q17.	Q17.053	S319	S. Lucia - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.054	S318	S. Lucia - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.055	S310	Ligabue A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	proiettore	conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q17.	Q17.		Ligabue A. - via -							proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	aerea	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q17.	Q17.056	S318	Ligabue A. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.057	S267	Ricasoli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.058	S268	Ricasoli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.059	S269	Ricasoli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.060	S270	Raffazzi U. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.061	S271	Raffazzi U. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.062	S272	Raffazzi U. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
H	Q17.	Q17.063	S272	Raffazzi U. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.064	S228	Ricasoli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.065	S229	Ricasoli - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.066	SN	Ligabue A. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremato	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.067	1339	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremato	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.068	1336	Veneziani S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremato	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.		Veneziani S. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.069	1337	Veneziani S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremato	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.			Veneziani S. - via -							proiettore	conforme	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q17.	Q17.070	1338	Veneziani S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremato	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.		Veneziani S. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE							TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
H	Q17.	Q17.		Veneziani S. - via							proiettore	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q17.	Q17.		Veneziani S. - via							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q17.	Q17.071	1335	Vecchia ospedale - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.072	S242	Vecchia ospedale - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.073	SN	Vecchia ospedale - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.074	1334	Vecchia ospedale - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.075	SN	Vecchia ospedale - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.076	1338	Varese - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.		Varese - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.077	1335	Varese - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q17.	Q17.078	1338	Varese - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	
H	Q17.	Q17.		Varese - via -	Via / piazza								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.001	2500	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo	vetroresin a	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q18.	Q18.002	2499	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo	vetroresin a	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q18.	Q18.003	2498	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo	vetroresin a	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q18.	Q18.	2491	Sauro N. - via -								proiettore	0	buono	-	IM	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5	
F	Q18.	Q18.004	2497	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo	vetroresin a	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q18.	Q18.		Sauro N. - via -								proiettore	conforme	buono	-	SAP	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5	
F	Q18.	Q18.005	1729	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
D	Q18.	Q18.006	1732	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
D	Q18.	Q18.007	1730	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
D	Q18.	Q18.008	1731	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F	Q18.	Q18.009	2786	Sauro N. - via -	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	vetoresin a	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	2
F	Q18.	Q18.010	2786	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo stradale	vetoresin a	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	2
F	Q18.	Q18.011	2491	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.012	2492	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.	2491	Sauro N. - via -								proiettore	adeguabile	buono	-	IM	400 W	inerrata su asfalto	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q18.	Q18.	2491	Sauro N. - via -								proiettore	adeguabile	buono	-	IM	400 W	inerrata su asfalto	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q18.	Q18.013	2496	Sauro N. - via -		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.014	2790	Affatati F. P. - via -		palo stradale	testa palo stradale	vetoresin a	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	2
F	Q18.	Q18.015	2791	Affatati F. P. - via -		palo stradale	testa palo stradale	vetoresin a	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	2
F	Q18.	Q18.016	2792	Affatati F. P. - via -		palo stradale	testa palo stradale	vetoresin a	11	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	2
F	Q18.	Q18.017	260	Marnelli P. - corso -		palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio	non conforme	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q18.	Q18.		Mameli P. - corso -									apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	2
F	Q18.	Q18.		Mameli P. - corso -									apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	2
F	Q18.	Q18.018	262	Mameli P. - corso -			0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento		-
F	Q18.	Q18.019	263	Mameli P. - corso -			0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento		-
F	Q18.	Q18.020	264	Mameli P. - corso -			0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento		-
F	Q18.	Q18.021	265	Mameli P. - corso -			0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento		-
F	Q18.	Q18.022	266	Mameli P. - corso -			0	acciaio verniciato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento		-
F	Q18.	Q18.023	S23	Fontenelle - largo -			0	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento		-
F	Q18.	Q18.024	S21	Fontenelle - largo -			0	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento		-
F	Q18.	Q18.025	S20	Fontenelle - largo -			0	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento		-
F	Q18.	Q18.026	S191	Fontenelle - largo -			0	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento		-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q18.	Q18.027	S25	Fontenelle - largo -	Fontenelle - largo -	palo stradale	tesata	vetoresin a	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.028		Fontenelle - largo -	Fontenelle - largo -	tesata	tesata	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i cavi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q18.	Q18.029	S14	Barnaba G. - via -	Barnaba G. - via -	tesata	tesata	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.030	S15	Barnaba G. - via -	Barnaba G. - via -	tesata	tesata	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.031	S16	Barnaba G. - via -	Barnaba G. - via -	tesata	tesata	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.032	S17	Riccioffi N. - via -	Riccioffi N. - via -	tesata	tesata	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.033	S18	Riccioffi N. - via -	Riccioffi N. - via -	tesata	tesata	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.034	S2	Sforza M. - via -	Sforza M. - via -	tesata	tesata	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.035	S3	Sforza M. - via -	Sforza M. - via -	tesata	tesata	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.036	S4	Sforza M. - via -	Sforza M. - via -	tesata	tesata	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.037	S5	Sforza M. - via -	Sforza M. - via -	tesata	tesata	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F Q18.	Q18.	Q18.038	S6	Sforza M. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q18.	Q18.	Q18.039	S7	Petrarca F. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q18.	Q18.	Q18.040	S22	Manin D. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q18.	Q18.	Q18.041	S8	Manin D. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q18.	Q18.	Q18.042	S9	Manin D. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q18.	Q18.	Q18.043	S10	Manin D. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q18.	Q18.	Q18.044	S11	Manin D. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q18.	DQ18.045	2848		Millie Ignato - piazza -	palo artistico	sbraccio	ghisa	10	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignato - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignato - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignato - piazza -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F Q18.	DQ18.046	Q18.	2849	Millie Ignolo - piazza -		palo artistico	sbraccio	ghisa	10	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignolo - piazza -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignolo - piazza -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignolo - piazza -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	DQ18.047	Q18.	2850	Millie Ignolo - piazza -		palo artistico	sbraccio	ghisa	10	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignolo - piazza -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignolo - piazza -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignolo - piazza -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	DQ18.048	Q18.	2851	Millie Ignolo - piazza -		palo artistico	sbraccio	ghisa	10	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignolo - piazza -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F Q18.	Q18.	Q18.		Millie Ignolo - piazza -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q18.	Q18.			Mille Ignolo - piazza -						apparecc hilo d'arredo	non conforme	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5	
F	Q18.	Q18.049	S26		Camicia P. - via -		a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.050	S27		Camicia P. - via -		a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.051	S28		Camicia P. - via -		a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.052	S29		Tenente VIII - via -		a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.053	S30		Tenente VIII - via -		a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.054	S31		Tenente VIII - via -		a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.055	SN		Isplues - via -		Staffa per proiettori	0	0	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	IM	70 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q18.	Q18.056	SN		Gioberti V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecc hilo d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q18.	Q18.057	SN		Gioberti V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecc hilo d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q18.	Q18.058	SN		Gioberti V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecc hilo d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO			
F	Q18.	Q18.059	SN	Gioberetti V. - via - piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	apparecc fido d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
F	Q18.	Q18.060	S185	Affatati F. P. - via	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q18.	Q18.061	3259	Fontanelle Cala- via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q18.	Q18.062	3260	Fontanelle Cala- via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q18.	Q18.063	3261	Fontanelle Cala- via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
F	Q18.	Q18.064	3262	Fontanelle Cala- via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.001	1226	Piccinato L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.002	1125	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5		
N	Q19.	Q19.		Piccinato L. - via -					-		0	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5			
N	Q19.	Q19.		Piccinato L. - via -					-		0	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5			
N	Q19.	Q19.003	1227	Piccinato L. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO			
N	Q19.	Q19.004	1228	Piccinato L. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.005	1229	Piccinato L. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.006	1230	Piccinato L. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.007	1231	Piccinato L. - via - stradale	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.008	2893	Jones Melvin - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.009	2892	Jones Melvin - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.010	2891	Jones Melvin - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.011	1232	Piccinato L. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.012	1233	Piccinato L. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.013	1234	Piccinato L. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
N	Q19.	Q19.014	1235	Piccinato L. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
N	Q19.	Q19.015	1236	Traiana - via -	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	-
N	Q19.	Q19.016	1237	Traiana - via -		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	-
N	Q19.	Q19.017	1238	Traiana - via -		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	-
N	Q19.	Q19.018	1240	Traiana - via -		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	4
N	Q19.	Q19.019	1241	Traiana - via -		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	4
N	Q19.	Q19.020	1242	Traiana - via -		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	4
N	Q19.	Q19.		Traiana - via -								proiettore	0	buono	-	IM	150 W	ininterata su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q19.	Q19.021	1243	Traiana - via -		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	4
N	Q19.	Q19.		Traiana - via -								proiettore	0	buono	-	IM	150 W	ininterata su asfalto	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
N	Q19.	Q19.022	1244	Traiana - via -		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	4
N	Q19.	Q19.023	1245	Traiana - via -		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	4

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	
N	Q19.	Q19.024	1246		Traitana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
N	Q19.	Q19.025	1247		Traitana - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
N	Q19.	Q19.026	1248		Traitana - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
N	Q19.	Q19.027	1249		Traitana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
N	Q19.	Q19.028	1250		Traitana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
N	Q19.	Q19.029	1249		Traitana - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
Q19.	Q19.	Q19.			Traitana - via -								proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
K	Q19.	TQ19.030	1250		Traitana - via -	torrefaro	staffa	acciaio verniciato	12	conica	buono	buono	proiettore	0	buono	-	IM	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
Q19.	Q19.	Q19.			Traitana - via -								proiettore	0	buono	-	IM	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
Q19.	Q19.	Q19.			Traitana - via -								proiettore	0	buono	-	IM	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
Q19.	Q19.	Q19.			Traitana - via -								proiettore	0	buono	-	IM	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
K	Q19.	Q19.031	1252	Lepanto - via -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
K	Q19.	Q19.032	1253	Lepanto - via -		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
K	Q19.	Q19.033	1254	Lepanto - via -		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
K	Q19.	Q19.034	1255	Lepanto - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q19.	Q19.035	3519	Tratana - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
N	Q19.	Q19.036	3520	Tratana - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
N	Q19.	Q19.037	3521	Tratana - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
N	Q19.	Q19.038	3522	Tratana - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
N	Q19.	Q19.039	3523	Tratana - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
N	Q19.	Q19.040	3524	Tratana - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
N	Q19.	Q19.041	3525	Tratana - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F Q20.	Q20.	Q20.001	2168	Batteria - cala - Via / piazza	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q20.	Q20.	Q20.		Batteria - cala -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q20.	Q20.	Q20.002	2167	Batteria - cala -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q20.	Q20.	Q20.		Batteria - cala -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q20.	DQ20.003	256		Mameli P. - corso -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	Q20.	Q20.		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	Q20.	Q20.		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	DQ20.004	257		Mameli P. - corso -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	Q20.	Q20.		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	Q20.	Q20.		Mameli P. - corso -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	DQ20.005	258		Mameli P. - corso -	palo artistico	testa palo	ghisa	6	decorato	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F Q20.	Q20.	Q20.		Mameli P. - corso -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	Q20.	Q20.		Mameli P. - corso -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	DQ20.006	259		Mameli P. - corso -			ghisa	6	decorato	buono		apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	Q20.	Q20.		Mameli P. - corso -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	Q20.	Q20.		Mameli P. - corso -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	DQ20.007	261		Mameli P. - corso -			ghisa	6	decorato	buono		apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	Q20.	Q20.		Mameli P. - corso -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	Q20.	Q20.		Mameli P. - corso -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q20.	Q20.008	270		Fontanelle - largo -			acciaio verniciato	5	decorato	buono		lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q20.	Q20.009	275		Fontanelle - largo -			acciaio verniciato	11	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q20.	Q20.	Q20.		Fontanelle - largo -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q20.	Q20.010	274	Fontanelle - largo -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q20.	Q20.		Fontanelle - largo -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q20.	Q20.011	271	Fontanelle - largo -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q20.	Q20.		Fontanelle - largo -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q20.	Q20.012	272	Fontanelle - largo -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q20.	Q20.		Fontanelle - largo -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q20.	Q20.013	273	Fontanelle - largo -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q20.	Q20.		Fontanelle - largo -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q20.	Q20.014	SN	Fontanelle - largo -		-	-	-	-	-	buono	0	buono	-	ALO	100 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q20.	Q20.015	1440	Mameli P. - corso -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q21.	DQ21.001	3027	S. Antonio - villa -		palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa - Via / piazza							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.002	3028	S. Antonio - villa -		curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -				-			lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.003	3029	S. Antonio - villa -		curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -				-			lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.004	3030	S. Antonio - villa -		curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.005	3031	S. Antonio - villa -		curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.006	3032	S. Antonio - villa -		curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q21.	DQ21.007	3033	S. Antonio - villa - via / piazza	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.008	3034	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.009	3035	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.010	3036	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.011	3037	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.012	3038	S. Antonio - villa -	palo artistico	curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa - Via / piazza								lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.013	3039	S. Antonio - villa -		curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q21.	DQ21.014	3040	S. Antonio - villa -		curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q21.	DQ21.015	3041	S. Antonio - villa -		curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q21.	DQ21.016	3042	S. Antonio - villa -		curvo	ghisa	6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catifive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa - Via / piazza							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	DQ21.017	3043	S. Antonio - villa -				6	decorato	buono	lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.		S. Antonio - villa -							lanterna	non conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q21.	Q21.018	3043	S. Antonio - villa -				10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	interventi non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q21.	Q21.019	3043	S. Antonio - villa -				10	0	buono	proiettore	non conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	interventi non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q22.	DQ22.001	3001	Villa Comunale				6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.002	3002	Villa Comunale				6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.003	3003	Villa Comunale				6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.004	3004	Villa Comunale				6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F	Q22. DQ22.005		3005	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-
F	Q22. DQ22.006		3006	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-
F	Q22. DQ22.007		3007	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-
F	Q22. DQ22.008		3008	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-
F	Q22. DQ22.009		3009	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-
F	Q22. DQ22.010		3010	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-
F	Q22. DQ22.011		3011	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-
F	Q22. DQ22.012		3012	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-
F	Q22. DQ22.013		3013	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-
F	Q22. DQ22.014		3014	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-
F	Q22. DQ22.015		3015	Villa Comunale		palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005		STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
F	Q22.	DQ22.016	3016	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.017	3017	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.018	3018	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.019	3019	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.020	3020	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.021	3021	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.022	3022	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.023	3023	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.024	3024	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.025	3025	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q22.	DQ22.026	3026	Villa Comunale	palo artistico	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	proiettore	0	buono	-	IM	150 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO		SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F Q22.	Q22.027	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q22.	Q22.028	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q22.	Q22.029	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q22.	Q22.030	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q22.	Q22.031	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q22.	Q22.032	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q22.	Q22.033	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q22.	Q22.034	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q22.	Q22.035	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q22.	Q22.036	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
F Q22.	Q22.037	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO		SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q22. Q22.038	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	-	
F	Q22. Q22.039	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	-	
F	Q22. Q22.040	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	-	
F	Q22. Q22.041	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	-	
F	Q22. Q22.042	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento	-	
F	Q22. Q22.043	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22. Q22.044	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22. Q22.045	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22. Q22.046	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22. Q22.047	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22. Q22.048	n.r.	n.r.	Villa Comunale									incasso	0	buono	-	ALO	50 W	interrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																								
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO		SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'						
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALLECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA		
F	Q22.	Q22.049	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	ALO	50 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.050	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	ALO	50 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.051	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.052	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.053	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.054	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.055	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.056	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.057	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.058	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.059	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	inerrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																								
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'						
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALLECONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA		
F	Q22.	Q22.060	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.061	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.062	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.063	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.064	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.065	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.066	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.067	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.068	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q22.	Q22.069	n.r.		Villa Comunale										incasso	0	buono	-	IM	35 W	infiltrata su terreno	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
G	Q23.	Q23.001	1463		Ghandi M.K. - via -										armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
G	Q23	Q23.002	1464	Ghandi M.K. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
G	Q23	Q23.003	1465	Ghandi M.K. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
G	Q23	Q23.004	1466	Ghandi M.K. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
G	Q23	Q23.005	1467	Ghandi M.K. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
G	Q23	Q23.006	1468	Ghandi M.K. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
G	Q23	Q23.007	1469	Ghandi M.K. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
G	Q23	Q23.008	1458	Don Minzaoni - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
G	Q23	Q23.009	1459	Don Minzaoni - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
J	Q23	Q23.010	1460	Don Minzaoni - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
G	Q23	Q23.011	1470	Chianchizza - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
G	Q23	Q23.012	1471	Chianchizza - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO			
G	Q23.	Q23.013	1462	Gilanes Franc. Ant. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.014	1461	Gilanes Franc. Ant. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.015	1455	Don Minzoni - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.016	1456	Don Minzoni - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.017	1457	Don Minzoni - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.018	1451	Sturzo L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.019	1452	Sturzo L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.020	1453	Sturzo L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.021	1454	Sturzo L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.022	1435	Di Vagno C. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.023	1436	Di Vagno C. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO			
G	Q23.	Q23.024	1437	Di Vagno C. - via	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.025	1438	Di Vagno C. - via	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.026	1431	Matteotti G. - via	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.027	1432	Matteotti G. - via	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.028	1433	Matteotti G. - via	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.029	1434	Matteotti G. - via	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.030	1427	King M. L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.031	1428	King M. L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.032	1429	King M. L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.033	1430	King M. L. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
G	Q23.	Q23.034	1421	Salvemini G. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
G	Q23.	Q23.		Salvemini G. - via -							proiettore	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cotive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
G	Q23.	Q23.035	1422	Salvemini G. - via -		curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
G	Q23.	Q23.036	1423	Salvemini G. - via -		curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
G	Q23.	Q23.		Di Vagno C. - via -							proiettore	non conforme	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/ o alla sorgente luminosa	n.d.
G	Q23.	Q23.037	1424	Salvemini G. - via -		curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
G	Q23.	Q23.038	2069	Amleto P. - via -		curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.		Amleto P. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
G	Q23.	Q23.039	2068	Amleto P. - via -		curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
G	Q23.	Q23.		Amleto P. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzione degli apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
G	Q23.	Q23.040	2067	Amleto P. - via -		curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.		Amleto P. - via -							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
G	Q23.	Q23.041	2068		Via / piazza Amleto P. - via - stradale	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
G	Q23.	Q23.042	1424		Salvemini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
G	Q23.	Q23.043	1425		Salvemini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
G	Q23.	Q23.			Salvemini G. - via -							protettore	0	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
G	Q23.	Q23.044	1394		Belvedere - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
G	Q23.	Q23.045	1395		Belvedere - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
G	Q23.	Q23.046	1396		Belvedere - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
G	Q23.	Q23.047	2082		Campione - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.048	2083		Campione - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.049	2078		Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.050	2079		Lagravinese N. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
G	Q23.	Q23.051	2080	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.052	2081	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.053	2084	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.054	2085	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.055	2086	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.056	2087	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.057	2088	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.058	2089	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.059	2090	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.060	2091	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23.	Q23.		Lagravinese N. - via -								proiettore	0	buono	-	SAP	400 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
G	Q23	Q23.061	2092	Lagravinese N. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q23	Q23.062	3571	Cimabue G. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
G	Q23	Q23.063	3573	Chianchizza - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
J	Q23	Q23.064	3572	Chianchizza - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
J	Q23	Q23.065	3570	Chianchizza - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
J	Q23	Q23.066	3569	Chianchizza - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24	Q24.001	2943	Giambattista - vico -		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24	Q24.002	S219	Cappuccini - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24	Q24.003	S218	Cappuccini - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24	Q24.004	S217	Cappuccini - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24	Q24.005	S216	Cappuccini - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	Q24.	Q24.006	S215	Cappuccini - via	-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.007	S214	Cappuccini - via	-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.008	S213	Cappuccini - via	-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.009	2940	Cappuccini - via	-	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q24.			Cappuccini - via	-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q24.			Cappuccini - via	-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q24.			Cappuccini - via	-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.010	S212	Cappuccini - via	-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.011	S211	Cappuccini - via	-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.012	S210	Cappuccini - via	-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.013	S209	Cappuccini - via	-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
H	Q24.	Q24.014	S273	Accademia dei Venturieri - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q24.	Q24.015	S274	Accademia dei Venturieri - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q24.	Q24.016	S275	Accademia dei Venturieri - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q24.	Q24.017	2946	Accademia Fiosofia Ebraica - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24.	Q24.018	2947	Accademia Fiosofia Ebraica - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24.	Q24.019	2948	Accademia Fiosofia Ebraica - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24.	Q24.020	3207	Cialdini - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.021	3208	Cialdini - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.022	3209	Cialdini - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.023	3210	Cialdini - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q24.	Q24.024	2433	Cialdini - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremato	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q24.	Q24.025	2434		Cialdini - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24.	Q24.026	2437		Cialdini - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24.	Q24.027	2438		Cialdini - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24.	Q24.028	2439		Cialdini - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.			Cialdini - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.			Cialdini - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.029	SN		Cialdini - via -							incasso	0	buono	-	FLC	18 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.030	SN		Cialdini - via -							incasso	0	buono	-	FLC	18 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.031	SN		Cialdini - via -							incasso	0	buono	-	FLC	18 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.032	2440		Giambattista - vico -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24.	Q24.033	2441		Giambattista - vico -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
H	Q24.	DQ24.034	2984	Tasso I. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	8	conico	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	250 W	ininterata su terreno	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q24.	DQ24.035	2985	Tasso I. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	8	conico	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	250 W	ininterata su terreno	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q24.	DQ24.036	2986	Tasso I. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	8	conico	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	250 W	ininterata su terreno	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q24.	DQ24.037	2987	Tasso I. - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	8	conico	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	250 W	ininterata su terreno	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q24.	Q24.038	2434	Tasso I. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterata su terreno	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H	Q24.	Q24.039	2434	Tasso I. - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterata su terreno	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H	Q24.	Q24.040	S274	Europa libera - via -	tesata a parete	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q24.	Q24.041	S275	Europa libera - via -	tesata a parete	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q24.	Q24.042	S274	Europa libera - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottagona le	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.043	S275	Europa libera - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	10	ottagona le	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.044	S316	Bassi U. - via -	tesata a parete	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	Q24.	Q24.045	SN		Bassi U. - via - via / piazza	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.046	S317		Bassi U. - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q24.	Q24.047	S317		Milazzo - via - via / piazza	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.048	1170		Enaudi L. - via - via / piazza	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24.	Q24.049	1171		Enaudi L. - via - via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24.	Q24.050	1172		Enaudi L. - via - via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24.	Q24.051	1274		Lepanto - via - via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
H	Q24.	Q24.052	1275		Lepanto - via - via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
H	Q24.	Q24.053	1276		Lepanto - via - via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
H	Q24.	Q24.054	1277		Lepanto - via - via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
H	Q24.	Q24.055	1278		Lepanto - via - via / piazza	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q24	Q24.056	1279	Lepanto - via -	via / piazza	Mensola più palo	curvo	acciaio zincato	8	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	in terrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24			Lepanto - via -								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	in terrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q24	Q24.057	SN	Lepanto - via -		Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24	Q24.058	S317	Lepanto - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24	Q24.059	S317	Lepanto - via -		tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q24	Q24.060	S317	D'Annunzio - piazza -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	in terrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24	Q24		D'Annunzio - piazza -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	in terrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24	Q24		D'Annunzio - piazza -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	in terrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q24	Q24		D'Annunzio - piazza -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	in terrata su terreno	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q25	Q25.001	2949	Foscolo U. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	in terrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q25	Q25.002	2665	Foscolo U. - via -		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	in terrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO
K Q25.	Q25.	Q25.003	2666	Foscolo U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q25.	Q25.	Q25.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q25.	Q25.	Q25.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q25.	Q25.	Q25.004	2667	Foscolo U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q25.	Q25.	Q25.005	2668	Foscolo U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q25.	Q25.	Q25.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q25.	Q25.	Q25.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q25.	Q25.	Q25.006	2669	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q25.	Q25.	Q25.007	2670	Foscolo U. - via -	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q25.	Q25.	Q25.008	2676	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
K Q25.	Q25.	Q25.009	2677	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
K	Q25.	Q25.010	2678	Foscolo U. - via -	via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K	Q25.	Q25.011	2679	Foscolo U. - via -	via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K	Q25.	Q25.012	2691	Foscolo U. - via -	via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K	Q25.	Q25.013	2692	Foscolo U. - via -	via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K	Q25.	Q25.014	2693	Foscolo U. - via -	via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K	Q25.	Q25.015	2694	Foscolo U. - via -	via -	sbraccio stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q25.	Q25.016	2696	Lepanto - via -	via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q25.	Q25.017	2697	Lepanto - via -	via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q25.	Q25.018	2698	Lepanto - via -	via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q25.	Q25.019	2699	Lepanto - via -	via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q25.	Q25.020	2683	Foscolo U. - via -	via -	Mensola più palo	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
H	Q25.	Q25.021	2682	Foscolo U. - via -	Mensola più palo	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q25.	Q25.022	2681	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q25.	Q25.023	2680	Foscolo U. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q25.	DQ25.024	2684	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q25.	DQ25.025	2685	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q25.	DQ25.026	2686	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q25.	DQ25.027	2687	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q25.	DQ25.028	2688	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q25.	DQ25.029	2689	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q25.	DQ25.030	2690	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q25.	DQ25.031	2671	Foscolo U. - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
K	Q25.	DQ25.032	2672	Foscolo U. - via - stradale	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecc fio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q25.	DQ25.033	2675	Foscolo U. - via - stradale	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecc fio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q25.	DQ25.034	2674	Foscolo U. - via - stradale	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecc fio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q25.	DQ25.035	2673	Foscolo U. - via - stradale	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecc fio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q25.	Q25.036	2673	S. Francesco da Paola - soffopasso -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
K	Q25.	Q25.037	2673	S. Francesco da Paola - soffopasso -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
K	Q25.	Q25.038	2673	S. Francesco da Paola - soffopasso -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
K	Q25.	Q25.039	2673	S. Francesco da Paola - soffopasso -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
K	Q25.	Q25.040	2673	S. Francesco da Paola - soffopasso -							proiettore	0	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.001	1696	Rimembranze - viale -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA					POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.002	1697	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.003	1698	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.004	1699	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.005	1700	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.006	1701	Rimembranze - viale -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q26.	Q26.007	1702	Rimembranze - viale -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
F	Q26.	Q26.008	1703	Rimembranze - viale -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q26.	Q26.009	1704	Rimembranze - viale -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q26.	Q26.010	1705	Rimembranze - viale -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q26.	Q26.011	1706	Rimembranze - viale -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q26.	Q26.012	1707	Rimembranze - viale -		palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q26.	Q26.		Rimembranze - viale -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO
	Q26.	Q26.			Rimembranze - viale -									SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q26.	Q26.013	S285		Fiume O. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q26.	Q26.014	S286		Fiume O. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q26.	Q26.015	S287		Pepe L. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q26.	Q26.016	2775		Munno G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q27.	Q27.001	S288		Megano A. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	non conforme	buono	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q27.	Q27.002	S232		Megano A. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q27.	Q27.003	1708		Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	100 W	interrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4	
E	Q27.	Q27.			Del Drago G. - via -							armatura stradale	conforme	buono	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q27.	Q27.004	S233		Megano A. - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q27.	Q27.005	1709		Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	100 W	interrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4	

COMPLESSO ILLUMINANTE				CENTRO ABITATO										INTERVENTO						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA			
E	Q27.	Q27.006	1710	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
E	Q27.	Q27.007	1711	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	stradale	a norma	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
E	Q27.	Q27.008	1712	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	stradale	a norma	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
E	Q27.	Q27.009	2894	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	stradale	a norma	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
E	Q27.	Q27.010	S231	Fiume O. - via -	testata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q27.	Q27.011	1713	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q27.	Q27.012	1714	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q27.	Q27.013	1715	Del Drago G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	stradale	a norma	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q27.	Q27.014	2777	Munno G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	stradale	a norma	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q27.	Q27.015	2779	Fiume O. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	stradale	a norma	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q27.	Q27.016	2780	Fiume O. - via -	palo stradale	testa staffa	acciaio verniciato	11	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
E Q27.	Q27.	Q27.			Fiume O. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E Q27.	Q27.017	Q27.017	2778		Fiume O. - via -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica		buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E Q27.	Q27.	Q27.			Fiume O. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E Q27.	Q27.018	Q27.018	2776		Munno G. - via -	palo stradale	staffa	acciaio verniciato	11	conica		buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E Q27.	Q27.	Q27.			Munno G. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E Q28.	Q28.001	Q28.001	SN		Trieste - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica		buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
E Q28.	Q28.002	Q28.002			Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica		buono	apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E Q28.	Q28.	Q28.			Vecchia S. Antonio - via -								apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E Q28.	Q28.	Q28.			Vecchia S. Antonio - via -								apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E Q28.	Q28.003	Q28.003			Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica		buono	apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E Q28.	Q28.	Q28.			Vecchia S. Antonio - via -								apparecchio d'arredo	0	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
E	Q28.	Q28.		Vecchia S. Antonio - via -							apparecc filo d'irredo	0	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q28.	Q28.004	1804	Vecchia S. Antonio - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q28.	Q28.005	1805	Vecchia S. Antonio - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q28.	Q28.006	1806	Vecchia S. Antonio - via -	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q28.	Q28.007	1807	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q28.	Q28.		Vecchia S. Antonio - via -						buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q28.	Q28.		Vecchia S. Antonio - via -						buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q28.	Q28.008	1808	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da vernicare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
E	Q28.	Q28.009	1809	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da vernicare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
E	Q28.	Q28.010	1810	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da vernicare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
E	Q28.	Q28.011	1811	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da vernicare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO
E	Q28.	Q28.012	1812	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
E	Q28.	Q28.013	1813	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
E	Q28.	Q28.014	1814	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	interrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
E	Q28.	Q28.015	1815	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
E	Q28.	Q28.016	1816	Vecchia S. Antonio - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q28.	Q28.017	1837	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q28.	Q28.018	1838	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q28.	Q28.019	1839	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q28.	Q28.020	1840	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q28.	Q28.021	1841	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q28.	Q28.022	1842	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE				STRADA				SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO			
D	Q28.	Q28.023	1843	Gobetti P. - via - via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
D	Q28.	Q28.024	1844	Gobetti P. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
D	Q28.	Q28.025	1845	Gobetti P. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
E	Q28.	Q28.026	SN	Trieste - via -	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
E	Q28.	Q28.027	SN	Trieste - via -	Staffa per armature	0	acciaio zincato	0	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-		
E	Q29.	Q29.001	1828	D'Aquisto S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
E	Q29.	Q29.002	1829	D'Aquisto S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
E	Q29.	Q29.003	1830	D'Aquisto S. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
E	Q29.	Q29.004	3079	Fanulla - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
E	Q29.	Q29.005	1831	Fanulla - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		
E	Q29.	Q29.		Fanulla - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-		

CENTRO ABITATO																								
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'						
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA		
E	Q29.	Q29.			Fanulla - via -										armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q29.	Q29.006	1832		Fanulla - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	-	
E	Q29.	Q29.			Fanulla - via -										armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q29.	Q29.			Fanulla - via -										armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q29.	Q29.007	1833		Fanulla - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	-	
E	Q29.	Q29.008	1834		Fanulla - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	-	
E	Q29.	Q29.009	1835		Fanulla - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	-	
E	Q29.	Q29.010	1836		Fanulla - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	-	
H	Q30.	Q30.001	2996		Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	manutenzioni di sostegno	4	
H	Q30.	Q30.002	1328		Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	-	
H	Q30.	Q30.003	1329		Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	Q30.	Q30.004	2974	Vecchia ospedale - via -	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.005	1327	Vecchia ospedale - via -	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.006	1326	Vecchia ospedale - via -	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.007	1325	Vecchia ospedale - via -	Vecchia ospedale - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremati a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.008	1304	S. Donato - via -	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.009	1305	S. Donato - via -	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.		S. Donato - via -	S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.010	1306	S. Donato - via -	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.		S. Donato - via -	S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.011	1307	S. Donato - via -	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.012	1308	S. Donato - via -	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO
H	Q30	Q30.013	1309	S. Donato - via -	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30	Q30.014	1310	S. Donato - via -	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30	Q30		S. Donato - via -						armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30	Q30.015	1311	S. Donato - via -	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30	Q30		S. Donato - via -						armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30	Q30.016	1312	S. Donato - via -	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30	Q30		S. Donato - via -						armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q30	Q30.017	1313	S. Donato - via -	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q30	Q30.018	1314	S. Donato - via -	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q30	Q30.019	1315	S. Donato - via -	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30	Q30.020	1316	S. Donato - via -	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
H	Q30.	Q30.021	1317	S. Donato - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.022	1318	S. Donato - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.		S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.023	1319	S. Donato - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.		S. Donato - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
J	Q30.	Q30.024	2981	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
J	Q30.	Q30.025	2980	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
J	Q30.	Q30.026	2979	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
J	Q30.	Q30.027	2978	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio verniciato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
J	Q30.	Q30.028	3168	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	6	conica	Incidentato	globo	non conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
J	Q30.	Q30.029	3167	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	6	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	

CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE							
J	Q30.	Q30.030	3166	S. Donato - via -	palo stradale	-	acciaio zincato	6	conica	buono	globbo	non conforme	buono	SAP	100 W	ininterata su asfalto	Sostituzione apparecchio vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
J	Q30.	Q30.031	1596	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	SAP	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	-
J	Q30.	Q30.032	1595	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	SAP	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	-
J	Q30.	Q30.033	1594	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	SAP	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.034	1593	S. Donato - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	SAP	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q30.	Q30.035	1317	S. Donato - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.001	1303	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q31.	Q31.002	1302	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q31.	Q31.003	1301	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q31.	Q31.004	1300	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q31.	Q31.005	1299	Oberdan G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	Q31.	Q31.006	1298	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	2
H	Q31.	Q31.007	1297	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	2
H	Q31.	Q31.008	1296	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	Inclinato	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q31.	Q31.009	1295	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.010	1294	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.011	1293	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.012	1292	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.013	1291	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.014	1290	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.015	1289	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.016	1288	Oberdan G. - via	-	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
K	Q31.	Q31.017	1287	Oberdan G. - via	-	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.018	1286	Oberdan G. - via	-	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.019	1285	Oberdan G. - via	-	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.020	1284	Oberdan G. - via	-	mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q31.	Q31.021	1283	Oberdan G. - via	-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q31.	Q31.022	2385	Cappuccini - via	-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.023	2386	Cappuccini - via	-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.024	2387	Cappuccini - via	-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.025	S244	Manieri M. - via	-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.026	S245	Samarrelli F. S. - via -	-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.027	S246	Samarrelli F. S. - via -	-	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	Q31.	Q31.028	S247	Samarelli F. S. - via -	tesata	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.029	S243	Sabin A. B. - via -	tesata	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.030	1324	Sabin A. B. - via -	palo stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.031	1323	Della Libertà - via -	palo stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.032	1320	S. Donato - via -	palo stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.033	1321	S. Donato - via -	palo stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.034	1322	S. Donato - via -	palo stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
H	Q31.	Q31.035	n.c.	S. Donato - via -	Mensola	0	0	0	0	Non adeguato	Non adeguato	piattino	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofine condizioni, non conforme)	1
K	Q32.	Q32.001	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K	Q32.	Q32.002	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	-
K	Q32.	Q32.003	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO		CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
K	Q32.	Q32.004	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q32.	Q32.005	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q32.	Q32.006	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q32.	Q32.007	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	manutenzioni di sostegno	4
K	Q32.	Q32.008	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q32.	Q32.009	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q32.	Q32.010	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q32.	Q32.011	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q32.	Q32.012	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q32.	Q32.013	2611	Puccini G. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q33.	Q33.001	1817	Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni; non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -	Via / piazza										ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.002	1818	Rota N. - piazza -		palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	non conforme	buono	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -									non conforme	buono	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.003	1819	Rota N. - piazza -		palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	non conforme	buono	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -									non conforme	buono	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.004	1820	Rota N. - piazza -		palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	non conforme	buono	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -									non conforme	buono	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.005	1821	Rota N. - piazza -		palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	non conforme	buono	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -									non conforme	buono	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.006	1822	Rota N. - piazza -		palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	non conforme	buono	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -									non conforme	buono	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q33.	Q33.007	1823		Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.			Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.008	1824		Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.			Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.009	1825		Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.			Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.010	1826		Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.			Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q33.	Q33.011	1827		Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q33.	Q33.	E		Rota N. - piazza -							armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.012	2501		Rota N. - piazza -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																										
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'								
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA				
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -													armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -													armatura stradale	non conforme	buono	-	HG	250 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.013	1865	Rota N. - piazza -				acciaio zincato	10	conica	buono						armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -													armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q33.	Q33.014	1866	Rota N. - piazza -				acciaio zincato	10	conica	buono						armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -													armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q33.	Q33.015	1867	Rota N. - piazza -				acciaio zincato	10	conica	buono						armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q33.	Q33.		Rota N. - piazza -													armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q33.	Q33.016	3275	Rota N. - piazza -				acciaio zincato	3	conica	buono						globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.017	3276	Rota N. - piazza -				acciaio zincato	3	conica	buono						globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.018	3277	Rota N. - piazza -				acciaio zincato	3	conica	buono						globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
D	Q33. Q33.019		3278	Rota N. - piazza -	Via / piazza	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33. Q33.020		3279	Rota N. - piazza -		palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33. Q33.021		3280	Rota N. - piazza -		palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33. Q33.022		3281	Rota N. - piazza -		palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33. Q33.023		3282	Rota N. - piazza -		palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33. Q33.024		3283	Rota N. - piazza -		palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33. Q33.025		3284	Rota N. - piazza -		palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33. Q33.026		3285	Rota N. - piazza -		palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33. Q33.027		3286	Rota N. - piazza -		palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33. Q33.028		3287	Rota N. - piazza -		palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33. Q33.029		3288	Rota N. - piazza -		palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	buono	globbo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
D	Q33.	Q33.030	3289	Rota N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.031	3290	Rota N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q33.	Q33.032	3291	Rota N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q33.	Q33.033	3292	Rota N. - piazza -	palo stradale	-	acciaio zincato	3	conica	buono	globo	non conforme	buono	-	HG	125 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q33.	Q33.034	3293	Della Croce S. Paolo - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q33.	Q33.035	3294	Della Croce S. Paolo - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
E	Q33.	Q33.036	3295	Della Croce S. Paolo - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
K	Q34.	Q34.001	2695	Foscolo U. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q34.	Q34.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
	Q34.	Q34.		Foscolo U. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q35.	Q35.001	1870	Rota N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremata	Da vernicciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
D	Q35.	Q35.002	1882	Rota N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q35.	Q35.003	1869	Rota N. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q35.	Q35.		Rota N. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q35.	Q35.004	1868	Rota N. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Da vernicciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
D	Q35.	Q35.005	1864	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	2
D	Q35.	Q35.006	1863	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q35.	Q35.007	1862	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q35.	Q35.008	1861	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q35.	Q35.009	2896	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q35.	Q35.010	2897	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Da vernicciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
D	Q35.	Q35.011	2898	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Da vernicciare	armatura stradale	0	buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	2

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE								TIPOLOGIA APPARECCHIO
D	Q35.	Q35.012	2900	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	ininterata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q35.	Q35.013	1846	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	ininterata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q35.	Q35.014	1847	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Da verniciare			Mancante	-	ininterata su asfalto	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione	1
D	Q35.	Q35.015	1848	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofilive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q35.	Q35.016	2895	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofilive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q35.	Q35.017	SN	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	ininterata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q35.	Q35.018	SN	Turati F. - piazza -	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	ininterata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q36.	Q36.001	1860	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.002	1859	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.003	1858	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.004	1857	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	ininterata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE			LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORRETTIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA		POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	
D	Q36.	Q36.005	1856	Turati F. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.006	1855	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.007	1854	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.008	1853	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.009	1852	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.010	1851	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.011	1850	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.012	1849	Gobetti - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q36.	Q36.013	1631	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.014	1633	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.015	1635	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q36.	Q36.016	1637	Veneto V. - via -	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.017	1639	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.018	1641	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.019	1643	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.020	1645	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.021	1647	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.022	1649	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.023	1651	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.024	1653	Veneto V. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.025	1655	Veneto V. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via - Via / piazza							apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.026	1657	Veneto V. - via -		curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.027	1659	Veneto V. - via -		curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.028	1661	Veneto V. - via -		curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.029	1663	Veneto V. - via -		curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.030	1665	Veneto V. - via -		curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio filo d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q36.	Q36.031	1667	Veneto V. - via - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.032	1669	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.033	1671	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.034	1672	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.035	1673	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.036	1675	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
D	Q36.	Q36.		Veneto V. - via -	Via / piazza						apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.037	1676	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.038	1678	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.039	1680	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.040	1682	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.041	1684	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.042	1686	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.043	1688	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.044	1690	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.045	1692	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q36.	Q36.046	1694	Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q42.	Q42.001	1939	Fiume O. - via -	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.002	1940	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.003	1941	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.004	1942	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.005	1943	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.006	1944	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q42.	Q42.		via / piazza										ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2			
D	Q42.	Q42.007	1945	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.008	1946	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.009	1947	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.010	1948	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.011	1949	Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q42.	Q42.012	1950	Fiume O. - via -	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.013	1951	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.014	1952	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.015	1953	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.016	1954	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.017	1955	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, catife condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO
D	Q42.	Q42.			Fiume O. - via - Via / piazza											ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.018	1956		Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	non conforme	buono	-	SAP	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.			Fiume O. - via -							non conforme	buono	-	SAP	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.019	1957		Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	non conforme	buono	-	SAP	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.			Fiume O. - via -							non conforme	buono	-	SAP	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.020	1958		Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	non conforme	buono	-	SAP	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.			Fiume O. - via -							non conforme	buono	-	SAP	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.021	1959		Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	non conforme	buono	-	SAP	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.			Fiume O. - via -							non conforme	buono	-	SAP	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.022	1960		Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	non conforme	buono	-	SAP	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.			Fiume O. - via -							non conforme	buono	-	SAP	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q42.	Q42.023	1961	Fiume O. - via -	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.024	1962	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.025	1963	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.026	1964	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.027	1965	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.		Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.028	1966	Fiume O. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	
D	Q42.	Q42.			Fiume O. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q42.	Q42.029	1967		Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
D	Q42.	Q42.			Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
D	Q42.	Q42.030	1968		Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
D	Q42.	Q42.			Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
D	Q42.	Q42.031	1969		Fiume O. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
D	Q42.	Q42.			Fiume O. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
D	Q42.	Q42.032	1970		Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
D	Q42.	Q42.			Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
D	Q42.	Q42.033	1971		Del Mondo M. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	
D	Q42.	Q42.			Del Mondo M. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q42.	Q42.034	1972	Del Mondo M. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.035	1973	Del Mondo M. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.036	1974	Del Mondo M. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.037	1975	Del Mondo M. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.038	1976	Del Mondo M. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.039	1977	Del Mondo M. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.040	1978	Del Mondo M. - via -		9	curvo	acciaio zincato		conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.041	1979	Del Mondo M. - via -		9	curvo	acciaio zincato		conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.042	1980	Del Mondo M. - via -		9	curvo	acciaio zincato		conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.043	1981	Del Mondo M. - via -		9	curvo	acciaio zincato		conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.044	1982	Del Mondo M. - via -		9	curvo	acciaio zincato		conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-
D	Q42.	Q42.		Del Mondo M. - via -								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
D Q42.	Q42.	Q42.045	2872	Del Mondo M. - via -		Mensola su palo ENEL	curvo	cls	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D Q42.	Q42.	Q42.046	2873	Del Mondo M. - via -		Mensola su palo ENEL	curvo	cls	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D Q42.	Q42.	Q42.047	2874	Del Mondo M. - via -		Mensola su palo ENEL	curvo	cls	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D Q42.	Q42.	Q42.048	2875	Del Mondo M. - via -		Mensola su palo ENEL	curvo	cls	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D Q46.	Q46.	Q46.001	1983	Beccarica C. - via -		palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D Q46.	Q46.	Q46.		Beccarica C. - via -								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D Q46.	Q46.	Q46.002	1984	Beccarica C. - via -		palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D Q46.	Q46.	Q46.		Beccarica C. - via -								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D Q46.	Q46.	Q46.003	1985	Beccarica C. - via -		palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D Q46.	Q46.	Q46.		Beccarica C. - via -								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D Q46.	Q46.	Q46.004	1986	Beccarica C. - via -		palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via	-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q46.	Q46.005	1987	Beccaria C. - via	-	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica		buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via	-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q46.	Q46.006	1988	Beccaria C. - via	-	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica		buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via	-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q46.	Q46.007	1989	Beccaria C. - via	-	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica		buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q46.	Q46.		Beccaria C. - via	-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q46.	Q46.008	1990	Del Mondo M. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica		buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q46.	Q46.009	1991	Del Mondo M. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica		buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q46.	Q46.010	1992	Del Mondo M. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica		buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q46.	Q46.011	1993	Del Mondo M. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica		buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
D	Q46.	Q46.012	3608	Beccarica C. - via	-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q46.	Q46.		Beccarica C. - via	-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q46.	Q46.013	3607	Beccarica C. - via	-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q46.	Q46.014	3606	Beccarica C. - via	-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q46.	Q46.		Beccarica C. - via	-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q46.	Q46.015	3605	Beccarica C. - via	-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q46.	Q46.016	3604	Beccarica C. - via	-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q46.	Q46.017	3603	Beccarica C. - via	-	palo stradale	staffa	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q46.	Q46.		Beccarica C. - via	-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q46.	Q46.018	1803	Beccarica C. - via	-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	12	ottogonale	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q46.	Q46.		Beccarica C. - via	-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F Q48.	Q48.	Q48.001	1599	Veneto V. - via -	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q48.	Q48.	Q48.002	1601	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q48.	Q48.	Q48.003	1603	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q48.	Q48.	Q48.004	1605	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q48.	Q48.	Q48.005	1607	Veneto V. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q48.	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q48.	Q48.	Q48.006	1609	Veneto V. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q48.	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q48.	Q48.	Q48.007	1611	Veneto V. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q48.	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q48.	Q48.	Q48.008	N.C.	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q48.	Q48.020	1630	Veneto V. - via -	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.021	1632	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.022	1634	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.023	1636	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.024	1638	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	inclinato	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.025	1640	Veneto V. - via -		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q48.	Q48.026	1642	Veneto V. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q48.	Q48.027	1644	Veneto V. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -								apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.028	1646	Veneto V. - via -		palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via - Via / piazza							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.029	1648	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.030	1650	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.031	1652	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.032	1654	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.033	1656	Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.		Veneto V. - via -							apparecchio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
D	Q48.	Q48.034	1658	Veneto V. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.035	1660	Veneto V. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.036	1662	Veneto V. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.037	1664	Veneto V. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.038	S238	Paolo VI - via - stradale	testata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q48.	Q48.039	S237	Paolo VI - via - stradale	testata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q48.	Q48.040	S237	Paolo VI - via - stradale	testata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q48.	Q48.041	2000	Paolo VI - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Incidentato	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
D	Q48.	Q48.042	2001	Paolo VI - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.043	2002	Pio XII - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.044	2003	Pio XII - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Inclinato	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofitve condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORRETTIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO		TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)		TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
D	Q48.	Q48.045	S234		Paolo VI - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q48.	Q48.046	S235		Paolo VI - via -	tesata	a parete	ghisa	7	-	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q48.	Q48.047	2004		Sibilla B. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.048	2005		Sibilla B. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	non conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cofive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.049	2006		Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q48.	Q48.050	2007		Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q48.	Q48.051	2008		Veneto V. - via -	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q48.	Q48.052	2009		Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q48.	Q48.053	2011		Veneto V. - via -	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D	Q48.	Q48.054	1916		Veneto V. - via -	palo stradale	staffa	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-
D					Veneto V. - via -							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	interrata su asfalto	nessun intervento	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
D	Q48.	Q48.055	1623	Veneto V. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.056	1625	Veneto V. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.057	1627	Veneto V. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q48.	Q48.058	1629	Veneto V. - via - stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	apparecc hio d'arredo	non conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione perché vetusto (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q49.	SQ49.001	1905	Pisoneo C. -via- stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D	Q49.	SQ49.002	1908	Pisoneo C. -via- stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
D	Q49.	SQ49.003	1914	Pisoneo C. -via- stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
D	Q49.	SQ49.004	2012	Pisoneo C. -via- stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
D	Q49.	SQ49.005	2010	Giovanni Paolo I - via- stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D	Q49.	SQ49.006	2013	Giovanni Paolo I - via- stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D	Q49.	SQ49.007	1913	Giovanni Paolo I - via- stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D	Q49.	SQ49.008	2014	Giovanni Paolo I - via- stradale	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
T	Q52.	QS52.001	1023	Capitolo - contrada- stradale	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO
T	QS2.			Capitolo - contrada-	Via / piazza										errato	errato	nessun intervento	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
T	QS2.		1023	Capitolo - contrada-											errato	errato	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
T	QS2.	SG52.002	3271	Capitolo - contrada-				acciaio zincato	10	conica	Buono				errato	errato	nessun intervento	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
T	QS2.		3271	Capitolo - contrada-											errato	errato	nessun intervento	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
T	QS2.	SG52.003	3272	Capitolo - contrada-				acciaio verniciato	9	conica	Buono				-	-	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	QS2.	SG52.004	3273	Capitolo - contrada-				acciaio verniciato	9	conica	Inclinato				-	-	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2.	SG52.005	3274	Capitolo - contrada-				acciaio verniciato	9	conica	Buono				-	-	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	QS2.	SG52.006	SN	Capitolo - contrada-				acciaio zincato	10	conica	Buono				-	-	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
T	QS2.	SG52.007	1011	Capitolo - contrada-				acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare				errato	errato	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2.	SG52.008	1012	Capitolo - contrada-				acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare				errato	errato	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2.	SG52.009	1013B	Capitolo - contrada-				acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare				errato	errato	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2.	SG52.010	1013	Capitolo - contrada-				acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare				errato	errato	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2.	SG52.011	1014	Capitolo - contrada-				acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare				errato	errato	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2.	SG52.012	1015	Capitolo - contrada-				acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare				errato	errato	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2.	SG52.013	1016	Capitolo - contrada-				acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare				errato	errato	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
T	QS2	QS52.014	1017	Capitolo - contrada-	Via / piazza	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2	QS52.015	1018	Capitolo - contrada-		Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2	QS52.016	1019	Capitolo - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	QS2		1019	Capitolo - contrada-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	QS2		1019	Capitolo - contrada-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	QS2	QS52.017	1020	Capitolo - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2	QS52.018	1021	Capitolo - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2	QS52.019	1022	Capitolo - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	interrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
T	QS2	QS52.020	1024	Capitolo - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	QS2	QS52.021	1105	Capitolo - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
T	QS2	QS52.022	1025	Capitolo - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	QS2	QS52.023	1026	Capitolo - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	QS2	QS52.024	1104	Capitolo - contrada-		palo stradale	testa palo	vetresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	QS2		1104	Capitolo - contrada-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	interrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA
T	Q52.		1104	Capitolo - contrada-									armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	Q52.	SO52.025	1027	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q52.	SO52.026	1028	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q52.	SO52.027	1028	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q52.	SO52.028	1028	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q52.	SO52.029	1029	Capitolo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q52.	SO52.030	1030	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q52.	SO52.031	1031	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q52.	SO52.032	1032	Capitolo - contrada-	Stiffa su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
U	Q52.	SO52.033	1010	Capitolo - contrada-	Mensola più palo	curvo	acciaio verniciato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5		
T	Q58.	SO58.001	1095	Capitolo - contrada-	palo stradale	testa palo	vetresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q58.	SO58.002	1096	Capitolo - contrada-	palo stradale	testa palo	vetresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q58.	SO58.003	1097	Capitolo - contrada-	palo stradale	testa palo	vetresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q58.	SO58.004	1101	Capitolo - contrada-	palo stradale	testa palo	vetresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		
T	Q58.		1101	Capitolo - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-		

CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE				
T	Q58.		1101	Capitolo - contrada-												infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.005	1100	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.006	1099	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.007	1098	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.008	1092	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.009	1089	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.		1089	Capitolo - contrada-						armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.010	1102	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.011	1103	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.012	1087	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.013	1088	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.014	1090	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.015	1091	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.016	1094	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
T	Q58.	SO58.017	1093	Capitolo - contrada-	palo stradale	vetoresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
G	Q48.	SO48.001	SN	Balione - via-	Balione - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.002	SN	Balione - via-	Balione - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.003	SN	Balione - via-	Balione - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.004	SN	Balione - via-	Balione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q48.	SO48.005	2807	Balione - via-	Balione - via-	Staffa su palo ENEL	Staffa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
E	Q68.	SO68.006	2806	Balione - via-	Balione - via-	Mensola su palo ENEL	Mensola palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
G	Q48.	SO48.007	2502	Arenazza - via-	Arenazza - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q48.	SO48.008	2503	Arenazza - via-	Arenazza - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q48.	SO48.009	2504	Arenazza - via-	Arenazza - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q48.	SO48.010	2505	Arenazza - via-	Arenazza - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q48.	SO48.011	2506	Arenazza - via-	Arenazza - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q48.	SO48.012	2507	Arenazza - via-	Arenazza - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q48.	SO48.013	2508	Arenazza - via-	Arenazza - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.014	2509	Arenazza - via-	Arenazza - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	VIA / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
E	Q68.	SO68.015	2510	Arenazza-via-	vía / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.016	2511	Arenazza-via-	vía / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.017	2512	Arenazza-via-	vía / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.018	2513	Arenazza-via-	vía / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.019	2514	Arenazza-via-	vía / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.020	2515	Arenazza-via-	vía / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q68.	SO68.021	2516	Arenazza-via-	vía / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q68.	SO68.022	2517	Arenazza-via-	vía / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q68.	SO68.023	2518	Arenazza-via-	vía / piazza	Staffa su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	manutenzioni di sostegno	4
G	Q68.	SO68.024	2519	Arenazza-via-	vía / piazza	Staffa su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	manutenzioni di sostegno	4
G	Q68.	SO68.025	2520	Arenazza-via-	vía / piazza	Staffa su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	manutenzioni di sostegno	4
G	Q68.	SO68.026	2521	Arenazza-via-	vía / piazza	Staffa su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	manutenzioni di sostegno	4
G	Q68.	SO68.027	2522	Arenazza-via-	vía / piazza	Staffa su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	manutenzioni di sostegno	4
G	Q68.	SO68.028	2523	Arenazza-via-	vía / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	5
G	Q68.	SO68.029	2524	Arenazza-via-	vía / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	5

CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE							
G	Q48.	SO48.030	2525	Arenazza-via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.031	2526	Arenazza-via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.032	2527	Arenazza-via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.033	2528	Arenazza-via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.034	2529	Arenazza-via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.035	2530	Arenazza-via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.036	2531	Arenazza-via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.037	2532	Arenazza-via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.038	2533	Arenazza-via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.039	2534	Arenazza-via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.040	2077	Lagravinese N. - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.041	2076	Lagravinese N. - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO							CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	
G	Q68.	SO68.042	2075	Lagravinese N. - via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
G	Q68.	SO68.043	2074	Lagravinese N. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68.	SO68.044	2073	Lagravinese N. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68.	SO68.045	2072	Lagravinese N. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68.	SO68.046	2071	Lagravinese N. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68.	SO68.047	2070	Lagravinese N. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68.	SO68.048	2442	Lorenzetti P. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68.	SO68.049	2443	Lorenzetti P. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68.	SO68.050	2444	Lorenzetti P. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68.	SO68.051	2445	Lorenzetti P. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68.	SO68.052	2446	Lorenzetti P. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68.	SO68.053	2447	Lorenzetti P. - via-	via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				CENTRO ABITATO				INTERVENTO		
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
G	Q68. SQ68.054	2448	Lorenzetti P. - via Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q68. SQ68.055	2449	Lorenzetti P. - via	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
G	Q68. SQ68.056	2450	Lorenzetti P. - via	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q68. SQ68.057	2808	Lorenzetti P. - via	Staffa su palo ENEL	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
E	Q68. SQ68.058	2809	Fra Girolamo Ippolito - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68.	2809	Fra Girolamo Ippolito - via							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68. SQ68.059	2810	Fra Girolamo Ippolito - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68.	2810	Fra Girolamo Ippolito - via							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68. SQ68.060	2811	Fra Girolamo Ippolito - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68.	2811	Fra Girolamo Ippolito - via							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68. SQ68.061	2812	Fra Girolamo Ippolito - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68. SQ68.062	2813	Fra Girolamo Ippolito - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68. SQ68.063	2814	Fra Girolamo Ippolito - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68. SQ68.064	2815	Fra Girolamo Ippolito - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q68. SQ68.065	2816	Fra Girolamo Ippolito - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
E	Q48.	SO48.066	2817	Fra Giralamo Ippolito -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
E	Q48.	SO48.067	2818	Fra Giralamo Ippolito -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
E	Q48.	SO48.068	2819	Fra Giralamo Ippolito -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
E	Q48.	SO48.069	2820	Fra Giralamo Ippolito -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q48.	SO48.070	2066	Maro A.-rolonanda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q48.	SO48.071	2066	Maro A.-rolonanda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q48.	SO48.072	2066	Maro A.-rolonanda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q48.	SO48.073	2066	Maro A.-rolonanda-	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q48.	SO48.074	2093	Maro A.-viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.075	2094	Maro A.-viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.076	2095	Maro A.-viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.077	2124	Maro A.-viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.078	2125	Maro A.-viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	ininterata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE								TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
G	Q48.	SO48.079	2126	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.080	2127	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.081	2128	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.082	2129	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.083	2130	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.084	2131	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
	Q48.		2131	Moro A. -viale-							Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.085	2132	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
	Q48.	Q48.	2132	Moro A. -viale-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q48.	SO48.086	2133	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q48.	SO48.087	2134	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q48.	SO48.088	2135	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				LINEA				TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA				POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA
E	Q48.	SO48.089	2140		Maro A. -viale- Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q48.	SO48.090	2141		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q48.	SO48.091	2142		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q48.	SO48.092	2143		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q48.	SO48.093	2144		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q48.	SO48.094	2145		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q48.	SO48.095	2146		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q48.	SO48.096	2147		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q48.	SO48.097	2148		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q48.	SO48.098	2146		Maro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q48.	SO48.099	2146		Maro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q48.	SO48.100	2146		Maro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q48.	SO48.101	2146		Maro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
E	Q68.	SO68.102	2146	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.103	3492	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.104	3492	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.105	3492	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.106	2136	Moro A. -viale-	via / piazza	sbraccio stradale	curvo	acciaio verniciato	10	rastremata	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.		2136	Moro A. -viale-	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.		2136	Moro A. -viale-	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.107	3495	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.108	3498	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.109	SN	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.110	SN	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.111	SN	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.112	SN	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q68.	SO68.113	SN	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	SOSTEGNO			APPARECCHIO				STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
									ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	POTENZA INSTALLATA (W)							
E	Q68.	SO68.114	SN		Moro A. -viale- Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q68.	SO68.115	SN		Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q68.	SO68.116	SN		Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q68.	SO68.117	SN		Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q68.	SO68.118	SN		Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q68.	SO68.119	SN		Moro A. -viale-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q68.		SN		Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q68.		SN		Moro A. -viale-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q68.	SO68.120	SN		Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q68.	SO68.121	SN		Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q68.	SO68.122	SN		Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q68.	SO68.123	SN		Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q68.	SO68.124	SN		Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q68.	SO68.125	SN		Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q68.	SO68.126	SN		Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO	
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
G Q68.	SO68.127	NS	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.128	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.129	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.130	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.131	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.132	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.133	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.134	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.135	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.136	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.137	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.138	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.139	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.140	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G Q68.	SO68.141	SN	Arenazza-via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
G	Q48.	SQ48.142	SN	Arenazza-via-	Via / piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	apparecchio lino d'arredo	conforme	buono	-	FLC	36 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.001	1574	Verdi G.-via-		palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.002	1575	Verdi G.-via-		palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.003	1576	Verdi G.-via-		palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.004	1577	Verdi G.-via-		palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.005	1578	Verdi G.-via-		palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.006	1579	Verdi G.-via-		palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.007	1580	Verdi G.-via-		palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.008	1565	San Marco-via-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.009	1564	San Marco-via-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.010	1563	San Marco-via-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.011	1562	San Marco-via-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.012	1561	San Marco-via-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.013	1560	San Marco-via-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.014	1559	San Marco-via-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
J Q70.	Q70.	Q70.015	1588	San Marco -via-	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.016	1557	San Marco -via-	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.017	1556	San Marco -via-	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.018	1555	San Marco -via-	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.019	1554	San Marco -via-	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.		1554	San Marco -via-	San Marco -via-						Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.020	1553	San Marco -via-	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.		1553	San Marco -via-	San Marco -via-						Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.021	1552	San Marco -via-	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.		1552	San Marco -via-	San Marco -via-						Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.022	1551	San Marco -via-	San Marco -via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.		1551	San Marco -via-	San Marco -via-						Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.023	1581	Montefrasi N. -via-	Montefrasi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.024	1582	Montefrasi N. -via-	Montefrasi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.025	1583	Montefrasi N. -via-	Montefrasi N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
J Q70.	Q70.	Q70.026	1584	Monterisi N. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.027	1591	Monterisi N. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.028	1592	Monterisi N. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.029	1585	Monterisi N. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.030	1586	Monterisi N. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.031	1587	Monterisi N. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.032	1588	Monterisi N. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
J Q70.	Q70.	Q70.033	1589	Monterisi N. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
J Q70.	Q70.	Q70.034	1590	Monterisi N. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
J Q70.	Q70.	Q70.035	3270	Monterisi N. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.036	3268	Monterisi N. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.037	3267	Monterisi N. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.038	3266	Monterisi N. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.	Q70.039	3269	Monterisi N. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J Q70.	Q70.		3269	Monterisi N. - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
J	Q70.	SQ70.040	1282	Maro A.- rotonda-	via / piazza	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio tho d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.041	1282	Maro A.- rotonda-	via / piazza	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio tho d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.042	1282	Maro A.- rotonda-	via / piazza	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio tho d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q70.	SQ70.043	1282	Maro A.- rotonda-	via / piazza	palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio tho d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q75.	SQ75.001	1573	Verdi G. - via-	via / piazza	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q75.	SQ75.002	1572	Verdi G. - via-	via / piazza	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q75.	SQ75.003	1571	Verdi G. - via-	via / piazza	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q75.	SQ75.004	1570	Verdi G. - via-	via / piazza	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q75.	SQ75.005	1569	Verdi G. - via-	via / piazza	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q75.	SQ75.006	1568	Verdi G. - via-	via / piazza	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q75.	SQ75.007	1567	Verdi G. - via-	via / piazza	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.001	S58	Bandiera f.lli - via-	via / piazza	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IMA	150 W	aerea	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.002	S83	Bandiera f.lli - via-	via / piazza	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IMA	150 W	aerea	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.003	S82	Bandiera f.lli - via-	via / piazza	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	conforme	buono	-	IMA	150 W	aerea	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.004	S261	Magenta - via-	via / piazza	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'					
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q76.	CQ76.005	S242	Magenta-via-	Via / piazza	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	oerica	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q76.	CQ76.006	S81	Magenta-via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.007	S80	Magenta-via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.008	S79	Magenta-via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.009	S78	Magenta-via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.010	S76	Umberto I-co-so-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q76.	CQ76.011	S75	Umberto I-co-so-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q76.	CQ76.012	S74	Umberto I-co-so-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q76.	CQ76.013	S73	Umberto I-co-so-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q76.	CQ76.014	S72	Umberto I-co-so-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.015	S77	Marconi-via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.016	S84	S. Francesco d'Assisi-via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q76.	CQ76.017	S88	Barone Chezzi- via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q76.	CQ76.018	S85	Marsala-via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q76.	CQ76.019	S86	Marsala-via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	oerica	nessun intervento	Nessun intervento	-

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
F Q76.	SQ76.020	2042	Diaz A. - via-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	400 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q76.	SQ76.021	2043	Diaz A. - via-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	400 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q76.	SQ76.022	2044	Diaz A. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	errato	SAP	400 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q76.		2044	Diaz A. - via-							armatura stradale	non adeguabile	Non buono	errato	SAP	400 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q77.	SQ77.001	2770	Bonifazio Tenente via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	oerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F Q77.	SQ77.002	2769	Velente F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q77.	SQ77.003	2768	Velente F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q77.	SQ77.004	2767	Velente F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	oerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F Q77.	SQ77.005	2766	Velente F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	oerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F Q77.	SQ77.006	S291	Francanzano - via-	testa a parete	testa a parete	acciaio	7	-	Buono	suspension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q77.	SQ77.007	1723	Francanzano - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottogonale	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	oerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F Q77.	SQ77.008	1724	Francanzano - via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	oerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
F Q77.	SQ77.009	1725	Francanzano - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q77.	SQ77.010	1726	Francanzano - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q77.	SQ77.011	2039	Stazione - largo-	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F Q77.	SQ77.012	2038	Stazione - largo-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	oerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		TIPO DI INTERVENTO		INTERVENTO		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORRETTIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
F	Q77.	SQ77.013	2037	Stazione -largo- Via / piazza	Staffa su palo ENEL	Staffa a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.014	2036	Stazione -largo-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea	Sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.		2036	Stazione -largo-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea	Sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.		2036	Stazione -largo-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	aerea	Sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.015	2040	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.016	2041	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.017	2051	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.018	2052	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.019	2053	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.020	2054	Diaz A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.021	1722	Del Drago G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infranta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.022	1721	Del Drago G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infranta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.023	1720	Del Drago G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infranta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.024	1719	Del Drago G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infranta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77.	SQ77.025	1718	Del Drago G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infranta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
QUADRANTE	ID QUADRO	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
E	Q77. SQ77.026	Del Drago G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q77. SQ77.027	Del Drago G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77. SQ77.028	Giolitti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77. SQ77.029	Giolitti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77. SQ77.030	Giolitti G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77. SQ77.031	Pepe G. -via-	tesata parete	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q77. SQ77.032	Pepe G. -via-	tesata parete	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
I	Q80. SQ80.001	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q80.	Pesce A. -via-						Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q80. SQ80.002	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q80.	Pesce A. -via-						Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q80. SQ80.003	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q80.	Pesce A. -via-						Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q80. SQ80.004	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q80.	Pesce A. -via-						Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
I	Q80.	SG80.005	1485		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.		1485		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.	SG80.006	1486		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.		1486		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.	SG80.007	1487		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.		1487		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.	SG80.008	1488		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.		1488		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q80.	SG80.009	1489		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q80.		1489		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q80.	SG80.010	1490		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q80.		1490		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q80.	SG80.011	1491		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q80.		1491		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q80.	SG80.012	1492		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA		TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO
J	Q80.		1492		Pesce A. -via-										SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
J	Q80.	SQ80.013	1493		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q80.		1493		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.	SQ80.014	1494		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.		1494		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.	SQ80.015	1495		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.		1495		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.	SQ80.016	1496		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.		1496		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.	SQ80.017	1497		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.		1497		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.	SQ80.018	1498		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.		1498		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.	SQ80.019	1499		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q80.		1499		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
I	Q80.	SQ80.020	SN	Pesce A. - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.		SN	Pesce A. - via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.	SQ80.021	SN	Pesce A. - via-		palo stradale	quadri	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.		SN	Pesce A. - via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.		SN	Pesce A. - via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q80.	SQ80.022	SN	Pesce A. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q82.	SQ82.001	2918	Mons. Ferrari C. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q82.	SQ82.002	2919	Mons. Ferrari C. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q82.	SQ82.003	2920	Mons. Ferrari C. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q82.	SQ82.004	2921	Mons. Ferrari C. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q82.	SQ82.005	2922	Mons. Ferrari C. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q82.	SQ82.006	2923	Mons. Ferrari C. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q82.	SQ82.007	2924	Mons. Ferrari C. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q82.	SQ82.008	2925	Mons. Ferrari C. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
I	Q82.	SQ82.009	2926	Mons. Ferrari C. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
I	Q82.	SO82.010	2927	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.011	2928	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.012	2929	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.013	2930	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.014	2931	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.015	2932	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.016	2933	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.017	2934	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.018	2935	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.019	2936	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.020	2937	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.021	2938	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.022	2939	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.023	1472	Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
I	Q82.		1472	Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE						STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
I	Q82.	SO82,024	1473		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
I	Q82.		1473		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82,025	1474		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
I	Q82.		1474		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82,026	1475		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.		1475		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82,027	1476		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.		1476		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82,028	1477		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.		1477		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82,029	1478		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.		1478		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'					
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
I	Q82.	SO82.030	1479		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.		1479		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82.031	1480		Pesce A. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.		1480		Pesce A. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82.032	1528		Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82.033	1529		Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82.034	1530		Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82.035	1531		Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82.036	1532		Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82.037	1533		Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82.038	1534		Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q82.	SO82.039	1535		Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
												CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO								
I	Q82. SO82,040				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,041				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,042				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,043				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,044				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,045				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,046				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,047				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,048				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,049				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,050				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q82. SO82,051				Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
I	Q82.	SO82.052	1509	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
I	Q82.	SO82.053	1510	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
I	Q82.	SO82.054	1511	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
I	Q82.	SO82.055	1512	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	squadr o	acciaio zincato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
I	Q82.	SO82.056	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.057	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.058	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.059	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.060	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.061	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.062	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.063	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.064	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.065	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.066	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
I	Q82.	SO82.067	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio tho d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.068	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio tho d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q82.	SO82.069	IPAS	Mons. Ferrari C. - via-	palo stradale	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecchio tho d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q83.	SO83.001	1540	Belvedere -via-	palo stradale	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q83.	SO83.002	1541	Belvedere -via-	palo stradale	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q83.	SO83.003	1542	Belvedere -via-	palo stradale	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q83.	SO83.004	1543	Belvedere -via-	palo stradale	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q83.		1543	Belvedere -via-					Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q83.	SO83.005	1544	Belvedere -via-	palo stradale	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q83.		1544	Belvedere -via-					Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.	SO83.006	3169	Belvedere -via-	torrefaro	acciaio zincato	25	conica	Buono	proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
J	Q83.		3169	Belvedere -via-					Buono	proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
J	Q83.		3169	Belvedere -via-					Buono	proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
J	Q83.		3169	Belvedere -via-					Buono	proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
J	Q83.		3169	Belvedere -via-					Buono	proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	
J	Q83.		3169	Belvedere -via-									proiettore	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
I	Q83.	SO83.007	1513	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q83.	SO83.008	1514	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q83.	SO83.009	1515	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q83.	SO83.010	1526	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q83.		1526	San Marco -via-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q83.	SO83.011	1527	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q83.		1527	San Marco -via-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q83.	SO83.012	1522	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q83.		1522	San Marco -via-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q83.	SO83.013	1523	San Marco -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
I	Q83.		1523	San Marco -via-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'					
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE					TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
I	Q83.	SO83,014	1524	San Marco -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q83.		1524	San Marco -via-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q83.	SO83,015	1524	San Marco -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
I	Q83.		1524	San Marco -via-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
J	Q83.	SO83,016	1545	San Marco -via-		palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.	SO83,017	1546	San Marco -via-		palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.	SO83,018	1547	San Marco -via-		palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.		1547	San Marco -via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.	SO83,019	1548	San Marco -via-		palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.		1548	San Marco -via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.	SO83,020	1549BIS	San Marco -via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
J	Q83.		1549BIS	San Marco -via-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
J	Q83.	SO83,021	1549	San Marco -via-		palo stradale	squadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.		1549	San Marco -via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
J	Q83.	SO85.022	1550	San Marco - via- via / piazza	palo stradale	quadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.		1550	San Marco - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.	SO85.023	3263	S. da Pufignano - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.	SO85.024	3264	S. da Pufignano - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q83.	SO85.025	3265	S. da Pufignano - via	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
I	Q83.	CO85.026	SN	San Marco - via-							incaasso a pavimento	adeguabile	buono	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
I	Q83.	CO85.027	SN	San Marco - via-							incaasso a pavimento	adeguabile	buono	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
I	Q83.	CO85.028	SN	San Marco - via-							incaasso a pavimento	adeguabile	buono	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
K	Q85.	SO85.001	2428	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q85.	SO85.002	2427	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q85.	SO85.003	2426	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
J	Q85.	SO85.004	2425	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
J	Q85.	SO85.005	2424	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
J	Q85.	SO85.006	2423	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
M	Q85. SQ85.007	2422		Alberobello - via- Via / piazza		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q85. SQ85.008	2421		Alberobello - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q85. SQ85.009	2420		Alberobello - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q85. SQ85.010	2419BS		Alberobello - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q85. SQ85.011	2419		Alberobello - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q85. SQ85.012	2418		Alberobello - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q85. SQ85.013	2417		Alberobello - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q85. SQ85.014	2416		Alberobello - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q85. SQ85.015	2415		Alberobello - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q85. SQ85.016	2414		Alberobello - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L	Q85. SQ85.017	2413		Alberobello - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L	Q85. SQ85.018	2412		Alberobello - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'					
				UBICAZIONE	VIA / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
L Q85.			2412	Aberobello - via- via / piazza									armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L Q85.			2412	Aberobello - via-									armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L Q85.	SO85.019		2411	Aberobello - via-	palo stradale	acciaio zincato		11	conica	Buono			armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L Q85.			2411	Aberobello - via-									armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L Q85.			2411	Aberobello - via-									armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L Q85.	SO85.020		2410	Aberobello - via-	palo stradale	acciaio zincato	testa palo	11	conica	Buono			armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
L Q85.	SO85.021		2409	Aberobello - via-	palo stradale	acciaio zincato	testa palo	11	conica	Buono			armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
L Q85.	SO85.022		2408	Aberobello - via-	palo stradale	acciaio zincato	testa palo	11	conica	Buono			armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
L Q85.	SO85.023		2407	Aberobello - via-	palo stradale	acciaio zincato	testa palo	11	conica	Buono			armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
L Q85.	SO85.024		2406	Aberobello - via-	palo stradale	acciaio zincato	testa palo	11	conica	Buono			armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
L Q85.	SO85.025		2405	Aberobello - via-	palo stradale	acciaio zincato	testa palo	11	conica	Buono			armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
L Q85.	SO85.026		2404	Aberobello - via-	palo stradale	acciaio zincato	testa palo	11	conica	Buono			armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L Q85.			2404	Aberobello - via-									armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE					TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
L	Q85.		2404	Alberobello - via- via / piazza						armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L	Q85.	SO85.027	2403	Alberobello - via-	palo stradale		acciaio zincato	11	conica	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L	Q85.		2403	Alberobello - via-						armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L	Q85.		2403	Alberobello - via-						armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L	Q85.	SO85.028	2402	Alberobello - via-	palo stradale		acciaio zincato	11	conica	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
L	Q85.	SO85.029	2401	Alberobello - via-	palo stradale		acciaio zincato	11	conica	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q85.	SO85.030	1516	Sant'Andrea - contrada-	palo stradale		acciaio verniciato	9	conica	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
M	Q85.	SO85.031	1517	Sant'Andrea - contrada-	palo stradale		acciaio verniciato	9	conica	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
M	Q85.	SO85.032	1518	Sant'Andrea - contrada-	palo stradale		acciaio verniciato	9	conica	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
M	Q85.	SO85.033	1519	Sant'Andrea - contrada-	palo stradale		acciaio verniciato	9	conica	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
M	Q85.	SO85.034	1520	Sant'Andrea - contrada-	palo stradale		acciaio verniciato	9	conica	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q86.	SO86.001	2384	Cappuccini - via-	palo stradale		acciaio verniciato	12	conica	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.002	2383	Cappuccini - via-	palo stradale		acciaio verniciato	12	conica	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.003	2382	Cappuccini - via-	palo stradale		acciaio verniciato	12	conica	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		TIPO DI INTERVENTO		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'	
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFERENZA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	INTERVENTO	INTERVENTO	INTERVENTO	INTERVENTO	INTERVENTO
K Q86.	SO86.004	2381	Cappuccini -via- Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento					-
K Q86.	SO86.005	2380	Cappuccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento					-
K Q86.	CO86.006	S305	Marzali -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)					2
K Q86.	CO86.007	S305	Marzali -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	Buono	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)					2
K Q86.	SO86.008	SN	Spirito Santo -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento					5
K Q86.	SO86.009	SN	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento					5
K Q86.	SO86.010	2366	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento					5
K Q86.	SO86.011	2367	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento					5
K Q86.	SO86.012	2368	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento					5
K Q86.	SO86.013	2369	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento					5
K Q86.	SO86.014	2370	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento					5
K Q86.	SO86.015	2371	Spirito Santo -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento					5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
				UBICAZIONE	VIA / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
K	Q86. SO86.016		2372	Spirito Santo	-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q86. SO86.017		2373	Spirito Santo	-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q86. SO86.018		2374	Spirito Santo	-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q86. SO86.019		2375	Spirito Santo	-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q86. SO86.020		2376	Spirito Santo	-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q86. SO86.021		2377	Spirito Santo	-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q86. SO86.022		2378	Spirito Santo	-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q86. SO86.023		2379	Spirito Santo	-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q86. SO86.024		2700	Maro A. - rotonda-		palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86. SO86.025		2700	Maro A. - rotonda-		palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86. SO86.026		2700	Maro A. - rotonda-		palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86. SO86.027		2700	Maro A. - rotonda-		palo artistico	curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecchio hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86. SO86.028		2100	Maro A. - viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
K	Q86.	SO86.029	2101	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.030	2102	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.031	2103	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.032	2104	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.033	2105	Moro A. -viale-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
K	Q86.		2105	Moro A. -viale-								armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.034	2106	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.035	2107	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.036	2108	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q86.	SO86.037	2109	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q86.	SO86.038	2110	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q86.	SO86.039	2111	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q86.	SO86.040	2112	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q86.	SO86.041	2113	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
J	Q86.	SO86.042	2114	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO						STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
G	Q86.	Q86.043	2115	Moro A. -viale- Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q86.	Q86.044	2116	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q86.	Q86.045	2117	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q86.	Q86.046	2118	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q86.	Q86.047	2119	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q86.	Q86.048	2120	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q86.	Q86.049	2121	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q86.	Q86.050	2122	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q86.		2122	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
G	Q86.		2122	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
G	Q86.		2122	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
G	Q86.	Q86.051	2123	Moro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q86.		2123	Moro A. -viale-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
G	Q86.	Q86.052	1392	Caravaggio -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q86.	Q86.053	1393	Caravaggio -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
K	Q86.	SO86.054	2432	Alberobello - via-	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.055	2432	Alberobello - via-	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.056	2432	Alberobello - via-	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.057	2432	Alberobello - via-	Alberobello - via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.058	2365	Spirito Santo - via-	Spirito Santo - via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q86.	SO86.059	3567	Spirito Santo - via-	Spirito Santo - via-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86.		3567	Spirito Santo - via-	Spirito Santo - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q86.	SO86.060	3566	Spirito Santo - via-	Spirito Santo - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.001	2343	Guicciardini F. - via-	Guicciardini F. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.002	2342	Guicciardini F. - via-	Guicciardini F. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.003	2341	Guicciardini F. - via-	Guicciardini F. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.004	2340	Guicciardini F. - via-	Guicciardini F. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.005	2339	Guicciardini F. - via-	Guicciardini F. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.006	2338	Guicciardini F. - via-	Guicciardini F. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.007	2337	Guicciardini F. - via-	Guicciardini F. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
M	Q89.	SO89.008	2336		Guicciardini F. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.009	2335		Guicciardini F. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.010	2344		Svevo I. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
N	Q89.	SO89.011	2345		Svevo I. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.012	2346		Cuoco V. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.013	2347		Cuoco V. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.014	2348		Cuoco V. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.015	2349		Cuoco V. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.016	2350		Cuoco V. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.017	2351		Cuoco V. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremata	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.018	2352		Cuoco V. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.019	2353		Cuoco V. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.020	2354		Cuoco V. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.021	2355		Cuoco V. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.022	2356		Cuoco V. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
M	Q89.	SO89.023	2357		Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.024	2358		Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.025	2359		Cuoco V. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.026	2360		Machiavelli N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.027	2361		Machiavelli N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.028	2362		Machiavelli N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.029	2363		Machiavelli N. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.030	2254		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
N	Q89.	SO89.031	2253		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.032	2252		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.033	2251		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.034	2250		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.035	2249		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.036	2248		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.037	2247		Maro A. -viale-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
N	Q89.	Q89.038	2246	Maro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q89.	Q89.039	2245	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	Q89.040	2099	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.	Q89.041	2098	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.	Q89.042	2097	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.	Q89.043	2096	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
K	Q89.		2096	Maro A. -viale-								proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
K	Q89.		2096	Maro A. -viale-								proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
K	Q89.		2096	Maro A. -viale-								proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
K	Q89.	Q89.044	2263	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.	Q89.045	2262	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.	Q89.046	2261	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.	Q89.047	2260	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q89.	Q89.048	2259	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q89.	Q89.049	2258	Maro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
N	Q89.	SO89.050	2257		Moro A. -viale- Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.051	2256		Moro A. -viale- Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q89.	SO89.052	2255		Moro A. -viale- Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.	SO89.053	2950		S.Francesco da Paola -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q89.		2950		S.Francesco da Paola -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q89.	SO89.054	1281		S.Francesco da Paola -via-	palo stradale	quadro	acciaio zincato	12	conica	Da vernicare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q89.		1281		S.Francesco da Paola -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.		1281		S.Francesco da Paola -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.		1281		S.Francesco da Paola -via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
K	Q89.	SO89.055	1282		S.Francesco da Paola -via-	Mensola su palo ENEL		acciaio verniciato	10	rastremat a	Da vernicare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q89.		1282		S.Francesco da Paola -via-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q89.	CQ89.056	SN		De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q89.	CQ89.057	SN		De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q89.	CQ89.058	SN		De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q89.	CQ89.059	SN		De Nicola -via-							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
K	Q89.	CO89.060	SN	De Nicola -via-	Via / piazza							Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q89.	CO89.061	SN	De Nicola -via-								Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q89.	CO89.062	SN	De Nicola -via-								Plafoniera	non adeguabile	buono	errato	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q89.	SO89.063	1282	Maro A. - rotonda-			curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.	SO89.064	1282	Maro A. - rotonda-			curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.	SO89.065	1282	Maro A. - rotonda-			curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
K	Q89.	SO89.066	1282	Maro A. - rotonda-			curvo	acciaio verniciato	12	decorata	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.067	SN	De Nicola -via-			testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.068	SN	De Nicola -via-			testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.069	SN	De Nicola -via-			testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.070	SN	De Nicola -via-			testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q89.	SO89.071	SN	De Nicola -via-			testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q	Q93.	SO93.001	2213	Maro A. -viale-			curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q	Q93.	SO93.002	2214	Maro A. -viale-			curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q	Q93.	SO93.003	2215	Maro A. -viale-			curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA		TIPO DI INTERVENTO		INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA			TIPO DI INTERVENTO
Q	Q93. SQ93.004	2216		Moro A. -viale-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q	Q93. SQ93.005	2217		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q	Q93. SQ93.006	2218		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.007	2219		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.008	2220		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.009	2221		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.010	2222		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.011	2223		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.012	2224		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.013	2225		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.014	2226		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.015	2227		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.016	2228		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.017	2229		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P	Q93. SQ93.018	2230		Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
P	Q93.	SG93.019	2231	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.020	2232	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.021	2233	Moro A. -viale-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.022	2234	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.023	2235	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.024	2236	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.025	2237	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.026	2238	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.027	2239	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.028	2240	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.029	2241	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.030	2242	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.031	2243	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
O	Q93.	SG93.032	2244	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
M	Q96.	SG96.001	2281	Conchia-via-		palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
M	Q96.	SO96.002	2280	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.003	2279	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.004	2278	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.005	2277	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.006	2276	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.007	2275	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.008	2274	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.009	2273	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.010	2272	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.011	2271	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.012	2270	Conchia-via-	UBICAZIONE Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
K	Q96.	SO96.013	2269	Conchia-via-	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q96.	SO96.014	2268	Conchia-via-	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q96.	SO96.015	2267	Conchia-via-	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q96.	SO96.016	2266	Conchia-via-	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q96.	SO96.017	2265	Conchia-via-	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q96.	SO96.018	2264	Conchia-via-	Conchia-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
M	Q96.	SO96.019	2313	Montale E.-via-	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q96.	SO96.020	2314	Montale E.-via-	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q96.	SO96.021	2315	Montale E.-via-	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q96.	SO96.022	2316	Montale E.-via-	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M	Q96.	SO96.023	2317	Montale E.-via-	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
M	Q96.	SO96.024	2318	Montale E.-via-	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
M	Q96.	SO96.025	2319	Montale E.-via-	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	
M	Q96.	SO96.026	2320	Montale E.-via- Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
M	Q96.	SO96.027	2321	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
M	Q96.	SO96.028	2322	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
M	Q96.	SO96.029	2324	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
M	Q96.	SO96.030	2325	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
M	Q96.	SO96.031	2323	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q96.	SO96.032	2327	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q96.	SO96.033	2328	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q96.	SO96.034	2329	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q96.	SO96.035	2330	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q96.	SO96.036	2331	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q96.	SO96.037	2332	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q96.	SO96.038	2333	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
K	Q96.	SO96.039	2334	Montale E.-via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
P	Q98.	SO98.001	2312	Conchia-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA		TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO
P	Q98.	SO98.002	2311		Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.003	2311		Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.004			Conchia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.005			Conchia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.006			Conchia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.007			Conchia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.008			Conchia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.009			Conchia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.010			Conchia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.011			Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.012			Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.013			Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.014			Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.015			Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.016			Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
O	Q98.	SO98.017		Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.018		Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.019		Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
O	Q98.	SO98.020		Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.021		Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.022		Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.023		Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.024	3588	Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.025	3589	Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.026	3590	Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.027	3600	Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.028	3591	Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.029	3599	Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.030	3598	Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SO98.031	3597	Conchia - via-	Conchia - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
M	Q98.	SQ98.032	3596	Conchia - via-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SQ98.033	3595	Conchia - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SQ98.034	3494	Conchia - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SQ98.035	3593	Conchia - via-		palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.		3593	Conchia - via-							buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.	SQ98.036	3592	Conchia - via-		palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	5	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M	Q98.		3592	Conchia - via-							buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H	Q11 4.	SQ114.001	1150	Procaccia - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H	Q11 4.	SQ114.002	1151	Procaccia - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
H	Q11 4.		1151	Procaccia - via-								proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q11 4.	SQ114.003	1152	Procaccia - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H	Q11 4.	SQ114.004	1153	Procaccia - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
H	Q11 4.	SQ114.005	1154	Procaccia - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
H	Q11 4.		1154	Procaccia - via-								proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q11 4.	SQ114.006	1155	Galliei G. - via-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE	SOSTEGNO				APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE							
H	Q11 4.	SQ114.007	1156	Gallieri G. -via-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 4.	SQ114.008	2658	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremato	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 4.		2658	Procaccia -via-						armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 4.	SQ114.009	1174	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 4.	SQ114.010	1175	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 4.	SQ114.011	1176	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 4.	SQ114.012	1161	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 4.		1161	Procaccia -via-						armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 4.		1161	Procaccia -via-						armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 4.	SQ114.013	1177	Procaccia -via-	Staffa su palo ENEL	acciaio verniciato	10	rastremato	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q11 4.	SQ114.014	1178	Procaccia -via-	Staffa su palo ENEL	acciaio verniciato	10	rastremato	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q11 4.	SQ114.015	1179	Procaccia -via-	Staffa su palo ENEL	acciaio verniciato	10	rastremato	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q11 4.	SQ114.016	1180	Procaccia -via-	Staffa su palo ENEL	acciaio verniciato	10	rastremato	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q11 4.		1180	Procaccia -via-						proiettore	adeguabile	Da manutenzione	-	IM	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 4.	SQ114.017	1162	Einaudi L. -via-	Mensola su palo ENEL	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q114.018		1163	Einaudi L. -via-		Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H	Q114.019		S230	Einaudi L. -via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q114.020		S201	S. Francesco da Paola -via vecchia-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.021		S202	S. Francesco da Paola -via vecchia-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q114.022		S203	S. Francesco da Paola -via vecchia-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q114.023		S263	S. Francesco da Paola -via vecchia-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.024		S264	S. Francesco da Paola -via vecchia-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.025		S204	S. Francesco da Paola -via vecchia-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q114.026		S265	Alighieri D. -via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.027		S266	Alighieri D. -via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.028		S205	La Pira G. -via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q114.029		S206	La Malfa U. -via-		tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospension e	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q114.030		S.N.	Alighieri D. -via-		Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H	Q114.031		1164	Einstein A. -via-		Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H	Q114.032		1165	Einstein A. -via-		Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITÀ		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITÀ ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA		TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO
H	Q114.034	SQ114.033	1166	Enstein A. -via- Via / piazza	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H	Q114.034	SQ114.034	1167	Enstein A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H	Q114.035	SQ114.035	1168	Enstein A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H	Q114.036	SQ114.036	1169	Martiri della Resistenza -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H	Q114.037	SQ114.037	1173	Martiri della Resistenza -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola su palo	acciaio verniciato	10	rastremato	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H	Q114.038	CQ114.038	S207	Martiri della Resistenza -via-	tesata	α parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q114.039	CQ114.039	S208	Martiri della Resistenza -via-	tesata	α parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q114.040	DQ114.040	3455	Galliei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	infratta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.041	DQ114.041	3460	Galliei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	infratta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.042	DQ114.042	3465	Galliei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	infratta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.043	DQ114.043	3470	Galliei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	infratta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.044	DQ114.044	3471	Galliei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	infratta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.045	DQ114.045	3476	Galliei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	infratta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.046	DQ114.046	3481	Galliei G. -via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	100 W	infratta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q114.047	DQ114.047	S.N.	Procacciatia -via-	palo artistico	decorata	acciaio verniciato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	LM	160 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			STATO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE					TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
H	Q11 4.	DQ114.04 8	S.N.	Procaccia-via-	decor ata	acciaio verniciato	5	conica	buono	apparecchio 1ho d'arredo	non adeguabile	buono	-	LM	160 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 4.	S.N.	Procaccia-via-							apparecchio 1ho d'arredo	non adeguabile	buono	-	LM	160 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 5.	SQ115.001	2942	Padre Manghisi - via-	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ115.002	2941	Padre Manghisi - via-	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	2941	Padre Manghisi - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	2941	Padre Manghisi - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	2941	Padre Manghisi - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	S200	S. Francesco da Paola-via vecchia-	testata parete	acciaio	7	-	buono	sospensione e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q11 5.	SQ115.004	2944	S. Francesco da Paola-via vecchia-	Mensola a su palo ENEL	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	manutenzioni di sostegno	4
H	Q11 5.	S199	Europa libera - via-	testata parete	acciaio	7	-	buono	sospensione e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q11 5.	S198	Europa libera - via-	testata parete	acciaio	7	-	buono	sospensione e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q11 5.	S196	Europa libera - via-	testata parete	acciaio	7	-	buono	sospensione e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q11 5.	S195	Europa libera - via-	testata parete	acciaio	7	-	buono	sospensione e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q11 5.	S194	Europa libera - via-	testata parete	acciaio	7	-	buono	sospensione e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
H	Q11 5.	SQ115.010	1201	Cadorna-via-	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO		CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q11 S.	SQ115.011	1200	Cadorna-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 S.	SQ115.012	1199	Cadorna-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 S.		1199	Cadorna-via-						proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q11 S.	SQ115.013	1198	Cadorna-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 S.	SQ115.014	1197	Cadorna-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 S.		1197	Cadorna-via-						proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Nessun intervento	-
H	Q11 S.	SQ115.015	1183	Cadorna-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 S.	SQ115.016	1182	Cadorna-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 S.	SQ115.017	1181	Cadorna-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 S.	CQ115.018	5197	Quasimodo S.-via-	tesata parete	7	acciaio	-	buono	suspension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 S.	SQ115.019	1220	Quasimodo S.-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 S.	SQ115.020	1221	Quasimodo S.-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 S.	SQ115.021	1219	Quasimodo S.-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 S.	SQ115.022	1218	Quasimodo S.-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 S.	SQ115.023	1214	Quasimodo S.-via-	palo stradale	10	acciaio verniciato	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q11 5.	SQ1115.024	1215	Quasimodo S.- via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	cerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 5.	SQ1115.025	1216	Quasimodo S.- via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	cerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q11 5.	SQ1115.026	1217	Quasimodo S.- via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.027	1213	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.028	1212	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.029	1211	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.030	1210	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.031	1209	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.032	1208	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.033	1207	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.034	1206	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.035	1205	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.036	1204	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.037	1203	Verga G. -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q11 5.	SQ1115.038	1202	Cadorna -via-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE	SOSTEGNO			APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
H	5	Q115.039	1224	Levi Carlo -via-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	5	Q115.040	1222	Manghisi P. -via-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	5	Q115.041	1223	Manghisi P. -via-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	5	DQ115.042	S.N.	Manghisi P. -via-	palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	5	DQ115.043	S.N.	Manghisi P. -via-	palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	5	DQ115.044	S.N.	Manghisi P. -via-	palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	5	DQ115.045	S.N.	Manghisi P. -via-	palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	5	DQ115.046	S.N.	Manghisi P. -via-	palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	6	Q116.001	1119	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	6	Q116.002	1119	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio zincato				armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	6	Q116.002	1121	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	6	Q116.003	1121	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio zincato				armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	6	Q116.003	1123	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	6	Q116.003	1123	Procaccia -via-	palo stradale	acciaio zincato				armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				INTERVENTO							
				TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
H	Q116.004	1125	Procaccia -via- Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q116.005	1125	Procaccia -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q116.006	1120	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.007	1122	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.008	1126	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.009	1124	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.010	1127	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.011	1128	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.012	1129	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.013	1130	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.014	1131	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.015	1132	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.016	1158	Procaccia -via-	palo stradale	curvo	acciaio verniciato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.017	1159	Pavese C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.018	1160	Pavese C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	VIA / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q11 6	SQ116.018	1133	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.019	1134	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.020	1135	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.021	1136	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.022	1137	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.023	1138	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.024	1139	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.025	1140	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.026	1141	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.027	1142	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.028	1143	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.029	1144	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H	Q11 6	SQ116.030	1145	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q11 6			Procaccia -via-	Procaccia -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q11 6	SQ116.031	1146	Procaccia -via-	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
H	Q116.032		1145	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q116.033		1145	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q116.034		1143	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.035		1143	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q116.036		2587	Leopardi G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	DQ116.037		SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	DQ116.038		SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	DQ116.039		SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	DQ116.040		SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	DQ116.041		SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	DQ116.042		SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	DQ116.043		SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO														
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE				
H	Q116.04	4	SN	Procaccia - via-									interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q116.04	5	SN	Procaccia - via-									interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q117.001	2781		Marconi - via-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
H	Q117.002	2782		Marconi - via-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
H	Q117.003	2783		Marconi - via-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
H	Q117.004	2784		Marconi - via-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
H	Q117.005	2785		Marconi - via-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
D	Q118.001	2035		Ungaretti G. - via-	sbraccio stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
D	Q118.001	2035		Ungaretti G. - via-						armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
D	Q118.001	2035		Ungaretti G. - via-						armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
D	Q118.002	2034		Ungaretti G. - via-	sbraccio stradale	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	conforme	buono	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casini cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q118.002	2034		Ungaretti G. - via-						armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
D	Q118.002	2034		Ungaretti G. - via-						armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
D	Q118.002	2034		Ungaretti G. - via-						armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-
D	Q118.002	2034		Ungaretti G. - via-						armatura stradale	conforme	buono	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				LINEA			INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)		TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
D	Q11 8.	SQ118.003	2033	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat o	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.		2033	Ungaretti G. - via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.004	2032	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale		Mancante	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.005	2031	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.006	2030	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.007	2029	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.008	2028	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.009	2027	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.010	2026	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.014	2023	Kemmeddy J.F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q11 8.		2023	Kemmeddy J.F. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q11 8.	SQ118.015	2023	Kemmeddy J.F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q11 8.		2023	Kemmeddy J.F. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q11 8.	SQ118.016	2023	Kemmeddy J.F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECOSTRUTTIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)					
D	Q118.01			Kennedy J.F. - via-										SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
D	Q118.017			Kennedy J.F. - via-	palo stradale		acciaio zincato	10	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q118.02			Kennedy J.F. - via-								armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q118.018			Kennedy J.F. - via-	palo stradale		acciaio verniciato	10	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q118.019			Kennedy J.F. - via-	palo stradale		acciaio verniciato	10	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q118.020			Fiume -via-	palo stradale		acciaio zincato	10	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q118.021			Fiume -via-	palo stradale		acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare		armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
D	Q118.022			Fiume -via-								armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
D	Q118.023			Fiume -via-	palo stradale		acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare		armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
D	Q118.024			Fiume -via-								armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
D	Q118.025			Fiume -via-								proiettore	adeguabile	buono	SAP	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q118.023			Fiume -via-	palo stradale		acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare		armatura stradale	conforme	buono	SAP	150 W	aerea	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	manutenzioni di sostegno	4
F	Q118.024			Fiume -via-								proiettore	adeguabile	buono	IM	400 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
F	Q118.024			Fiume -via-	palo stradale		acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare		armatura stradale	conforme	buono	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
F	Q11 8.	SQ118.025	1933	Fiume -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
F	Q11 8.	SQ118.026	1932	Fiume -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
F	Q11 8.	SQ118.027	1931	Fiume -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
F	Q11 8.	SQ118.028	1930	Stornza M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
F	Q11 8.	SQ118.029	1929	Stornza M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
F	Q11 8.	SQ118.030	1928	Peltrarca F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
F	Q11 8.	SQ118.031	1927	Peltrarca F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
F	Q11 8.	SQ118.032	1926	Peltrarca F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
F	Q11 8.	CQ118.03 3	S192	Battisti C. -via-	testata parete	a parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	CQ118.03 4	S304	Gramsci A. -via-	testata	a parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q11 8.	CQ118.03 5	S239	Gramsci A. -via-	testata	a parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q11 8.	DQ118.03 6	3575	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparec chio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	infranta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.03 7	3576	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparec chio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	infranta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.03 8	3577	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc chio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	infranta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.03 9	3578	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc chio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	infranta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
D	Q11 8.	DQ118.04 0	3579	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	festi palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.04 1	3580	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	festi palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.04 2	3581	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	festi palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.04 3	3582	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	festi palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.04 4	3583	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	festi palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.04 5	3584	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	festi palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.04 6	3585	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	festi palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.04 7	3586	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	festi palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	DQ118.04 8	3587	Sacro Cuore - piazza-	palo artistico	festi palo	acciaio verniciato	8	conica	Da verniciare	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
D	Q11 8.	CQ118.04 9	SN	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R.15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	CQ118.05 0	SN	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R.15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	CQ118.05 1	SN	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R.15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	CQ118.05 2	SN	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R.15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	CQ118.05 3	SN	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R.15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	CQ118.05 4	SN	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R.15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	Nessun intervento	-

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO			
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
D 8.	CQ118.05 5	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.05 6	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.05 7	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.05 8	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.05 9	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.06 0	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.06 1	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.06 2	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.06 3	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.06 4	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.06 5	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	LED	3 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.06 6	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	IM	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.06 7	NS	Sacro Cuore - piazza-							incasso	non adeguabile	buono	-	IM	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	CQ118.06 8	NS	Sacro Cuore - piazza-							profiliatore	adeguabile	buono	-	IM	70 W	interrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
D 8.	SQ118.069	2015	Kennedy J.F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	interrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
D	Q11 8.	SQ118.070	2016		Kemmedey J.F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.071	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.072	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.073	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.074	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.075	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.076	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.077	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.078	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.079	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.080	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.081	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.082	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.083	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.084	SN		Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE
D	Q11 8.	SQ118.085	NS	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.086	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.087	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.088	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.089	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.090	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
F	Q11 8.	SQ118.091	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
F	Q11 8.	SQ118.092	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
F	Q11 8.	SQ118.093	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.094	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.095	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.096	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.097	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.098	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.099	SN	Ungaretti G. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q118.100	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.101	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.102	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.103	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.104	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.105	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.106	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.107	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.108	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.109	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.110	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.111	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.112	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.113	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q118.114	NS	ID ESISTENTE	Ungaretti G. - via	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
D	Q11 8.	SQ118.115	SN	Ungarelli G. - via- Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.116	SN	Ungarelli G. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.117	SN	Ungarelli G. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.118	SN	Ungarelli G. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.119	SN	Ungarelli G. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.120	SN	Ungarelli G. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q11 8.	SQ118.121	SN	Ungarelli G. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
	Q11 9.	DQ119.00 1	3127	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q11 9.	DQ119.00 2	3128	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q11 9.	DQ119.00 3	3129	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q11 9.	DQ119.00 4	3130	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio hio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q11 9.	DQ119.00 5	3131	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio hio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q11 9.	DQ119.00 6	3132	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio hio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q11 9.	DQ119.00 7	3133	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio hio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q11 9.	DQ119.00 8	3134	Galliei G. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio hio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
Q11 9.	DQ119.00 9	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
Q11 9.	DQ119.01 0	Galliet G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
Q11 9.	DQ119.01 1	Galliet G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
Q11 9.	DQ119.01 2	Galliet G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
Q11 9.	DQ119.01 3	Galliet G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
Q11 9.	DQ119.01 4	Galliet G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
Q11 9.	DQ119.01 5	Galliet G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
Q11 9.	DQ119.01 6	Galliet G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
Q11 9.	DQ119.01 7	Galliet G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
Q11 9.	DQ119.01 8	via Procaccia - gladino	palo artistico	testa palo	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
Q11 9.	DQ119.01 9	via Procaccia - gladino	palo artistico	testa palo	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
Q11 9.	DQ119.02 0	via Procaccia - gladino	palo artistico	testa palo	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
Q11 9.	DQ119.02 1	via Procaccia - gladino	palo artistico	testa palo	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
Q11 9.	DQ119.02 2	via Procaccia - gladino	palo artistico	testa palo	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
Q11 9.	DQ119.02 3	via Procaccia - gladino	palo artistico	testa palo	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO	
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
Q119.0	DQ119.024	SN	via Procaccia - giadino	palo artistico	0	acciaio zincato	4	conica	Da verniciare	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
Q119.0	DQ119.025	SN	via Procaccia - giadino							proiettore	odeguabile	buono	errato	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
Q119.0	DQ119.026	SN	via Procaccia - giadino							proiettore	odeguabile	buono	errato	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
Q119.0	DQ119.027	SN	via Procaccia - giadino							proiettore	odeguabile	buono	errato	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
Q119.0	DQ119.028	SN	via Procaccia - giadino							proiettore	odeguabile	buono	errato	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
Q120.0	SQ120.001	1106	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q120.0	SQ120.002	1107	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q120.0	SQ120.003	1108	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q120.0	SQ120.004	1109	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q120.0	SQ120.005	1110	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q120.0	SQ120.006	1113	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q120.0	SQ120.007	1117	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q120.0	SQ120.008	1115	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q120.0	SQ120.009	1116	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Q120.0	SQ120.010	1117	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECCONOMETRIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
N	Q12 0.	SQ120.011	1118	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q12 0.	CQ120.01 2	FARO	Procaccia -via-							proiettile	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
N	Q12 0.	CQ120.01 3	FARO	Procaccia -via-							proiettile	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
N	Q12 0.	SQ120.014	SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q12 0.	SQ120.015	SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q12 0.	SQ120.016	SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q12 0.	SQ120.017	SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q12 0.	SQ120.018	SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q12 0.	SQ120.019	SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q12 0.	SQ120.020	SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q12 0.	SQ120.021	SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q12 0.	SQ120.022	SN	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	47 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N	Q12 1.	DQ121.00 1	3060	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q12 1.	DQ121.00 2	3061	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q12 1.	DQ121.00 3	3062	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		TIPO DI INTERVENTO		INTERVENTO	
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
N	Q12 DQ121.00 4		Procaccia -via- Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.00 5	3064	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.00 6	3065	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.00 7	3066	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.00 8	3067	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.00 9	3068	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.01 0	3069	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.01 1	3070	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.01 2	3071	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.01 3	3072	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.01 4	3073	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 DQ121.01 5	3074	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
N	Q12 SQ121.016	1111	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5		
N	Q12	1111	Procaccia -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5		

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE								TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005
N	Q12 1.	SQ121.017	1112	Procaccia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
N	Q12 1.		1112	Procaccia -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.001	2550	Puccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.002	2551	Puccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.003	2552	Puccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.004	2553	Puccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.005	2554	Puccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.006	2555	Puccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.007	2556	Puccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.008	2557	Puccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.009	2558	Puccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.010	2559	Puccini -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE							TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
K	Q12 2.	SQ122.011	2560	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.012	2561	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.013	2562	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.014	2563	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.015	2564	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.016	2565	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.017	2566	Puccini-via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.018	2998	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.019	2605	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.020	2604	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.021	2606	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.022	2607	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE							TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
K	Q12 2.	SQ122.023	2608	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
N	Q12 2.	SQ122.024	2609	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.025	2603	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.026	2602	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.027	2600	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.028	2599	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.029	2598	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
N	Q12 2.	SQ122.030	2998	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 2.	SQ122.031	2998	Bellini G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
K	Q12 3.	SQ123.001	3194	Ariosto L. - soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 3.	SQ123.002	3151	Ariosto L. - soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 3.	SQ123.003	3152	Ariosto L. - soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 3.	SQ123.004	3153	Ariosto L. - soffopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
K Q12 3.	SQ123.005	3154	Ariosto L. - sottopasso- Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.006	3155	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.007	3156	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.008	3157	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.009	3158	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.010	3159	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.011	3160	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.012	3161	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.013	3162	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.014	3163	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.015	3164	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.	SQ123.016	3165	Ariosto L. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K Q12 3.		3165	Ariosto L. - sottopasso-							proiettore	adeguabile	Non buono	errato	SAP	400 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
K Q12 3.	CQ123.017	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K Q12 3.	CQ123.018	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-							lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALLECONFORMITA' L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
K	Q12 3.	CQ123.01 9	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.02 0	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.02 1	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.02 2	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.02 3	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.02 4	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.02 5	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.02 6	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.02 7	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.02 8	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.02 9	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.03 0	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.03 1	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q12 3.	CQ123.03 2	S.N.	Ariosto L. - sottopasso-						lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininteratta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q12 4.	CQ124.00 1	S184	Mameli P. -corso-	tesata	a parete	acciaio	7	-	sospensione	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
F	Q12 4.	CQ124-00 2	S.N.	Duca D'Aosta - via-	testata	testata parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	cerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q12 4.	DQ124-00 3	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-00 4	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-00 5	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-00 6	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-00 7	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-00 8	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-00 9	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-01 0	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-01 1	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-01 2	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-01 3	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-01 4	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-01 5	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	DQ124-01 6	SN	XX Settembre - piazza-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F	Q12 4.	DQ124.01 7		XX Settembre - piazza-	palo artificiale	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio in d'arredo	conforme	buono	-	LED	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.01 8	S140	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.01 9	S164	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q12 4.	CQ124.02 0	S159	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.02 1	S.N.	S. Vincenzo -vico-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q12 4.	CQ124.02 2	S159	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.02 3	S159	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.02 4	S159	Romanelli -vico-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.02 5	S161	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.02 6	S162	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.02 7	S163	Vasco G. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.02 8	S132	Indelli L. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.02 9	S.N.	Mameli P. -corso-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di apparecchi in buono stato di conservazione ma dotati di sorgente ai vapori di mercurio (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q12 4.	CQ124.03 0	S125	Indelli L. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.03 1	S126	Urbano -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
H	Q12 4.	CQ124.03 2	S133	Indelli L. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q12 4.	CQ124.03 3	S108	Indelli L. -via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 4.	CQ124.03 4	S.N.	S. Domenico -via-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	ininterata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q12 4.	CQ124.03 5	S.N.	XX Settembre - piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	35 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q12 4.	CQ124.03 6	S.N.	XX Settembre - piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	35 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q12 4.	CQ124.03 7	S.N.	XX Settembre - piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	35 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q12 4.	CQ124.03 8	S.N.	XX Settembre - piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	35 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q12 4.	CQ124.03 9	S.N.	XX Settembre - piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q12 4.	CQ124.04 0	S.N.	XX Settembre - piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q12 4.	CQ124.04 1	S.N.	XX Settembre - piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q12 4.	CQ124.04 2	S.N.	XX Settembre - piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
H	Q12 4.	CQ124.04 3	S.N.	XX Settembre - piazza-							proiettore	adeguabile	buono	-	LED	3 W	ininterata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q12 5.	DQ125.00 1	3353	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	tesa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.00 2	3352	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	tesa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.00 3	3351	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	tesa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q12 5.	DQ125.00 4		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.00 5		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.00 6		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.00 7		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.00 8		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.00 9		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.01 0		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.01 1		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.01 2		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.01 3		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.01 4		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.01 5		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.01 6		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.01 7		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125.01 8		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
F	Q12 5.	DQ125-01 9		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-02 0	3339	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-02 1	3341	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-02 2	3364	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-02 3	3363	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-02 4	3362	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-02 5	3361	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-02 6	3360	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-02 7	3359	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-02 8	3358	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-02 9	3357	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-03 0	3356	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-03 1	3355	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-03 2	3354	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q12 5.	DQ125-03 3	3417	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	
F	Q12 5. 4	DQ125.03 4		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 5	DQ125.03 5		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 6	DQ125.03 6		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 7	DQ125.03 7		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 8	DQ125.03 8		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 9	DQ125.03 9		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 0	DQ125.04 0		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 1	DQ125.04 1		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 2	DQ125.04 2		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 3	DQ125.04 3		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 4	DQ125.04 4		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 5	DQ125.04 5		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 6	DQ125.04 6		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 7	DQ125.04 7		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 8	DQ125.04 8		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		INTERVENTO							
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
F	Q12 5.	DQ125.04 9	3433	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.05 0	3402	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.05 1	3432	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.05 2	3401	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.05 3	3431	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.05 4	3400	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.05 5	3399	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.05 6	3398	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.05 7	3429	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.05 8	3397	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.05 9	3428	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.06 0	3396	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.06 1	3395	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.06 2	3427	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125.06 3	3426	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininter su osfalto	ininter su osfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		INTERVENTO						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
F	Q12 5.	DQ125-06 4		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-06 5		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-06 6		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-06 7		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-06 8		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-06 9		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-07 0		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-07 1		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-07 2		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-07 3		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-07 4		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-07 5		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-07 6		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-07 7		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-07 8		Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		INTERVENTO							
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
F	Q12 5. 9	DQ125.07	3343	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 0	DQ125.08	3342	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 1	DQ125.08	3341	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 2	DQ125.08	3412	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 3	DQ125.08	3380	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 4	DQ125.08	3379	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 5	DQ125.08	3378	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 6	DQ125.08	3377	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 7	DQ125.08	3376	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 8	DQ125.08	3375	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 9	DQ125.08	3374	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 0	DQ125.09	3373	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 1	DQ125.09	3372	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 2	DQ125.09	3371	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 3	DQ125.09	3370	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su osalito	ininterrotta su osalito	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		INTERVENTO						
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
F	Q12 5.	DQ125-09 4	3368	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-09 5	3367	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-09 6	3365	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-09 7	3394	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-09 8	3456	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-09 9	3457	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-10 0	3458	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-10 1	3459	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-10 2	3461	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-10 3	3462	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-10 4	3463	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-10 5	3464	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-10 6	3466	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-10 7	3367	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5.	DQ125-10 8	3468	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	interrata su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		INTERVENTO							
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
F	Q12 5. 9	DQ125-10	3470	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 0	DQ125-11	3472	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 1	DQ125-11	3381	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 2	DQ125-11	3382	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 3	DQ125-11	3473	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 4	DQ125-11	3383	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 5	DQ125-11	3474	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 6	DQ125-11	3384	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 7	DQ125-11	3475	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 8	DQ125-11	3385	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 9	DQ125-11	3477	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 0	DQ125-12	3386	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 1	DQ125-12	3478	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 2	DQ125-12	3387	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12 5. 3	DQ125-12	3479	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	ininterrotta su asfalto	Intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	Indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F	Q12	DQ125-12	3388	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-12	3480	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-12	3482	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-12	3389	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-12	3390	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-12	3483	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-13	3391	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-13	3392	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-13	3393	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio d'arredo	non odeguabile	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-13	3327	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-13	3328	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-13	3329	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-13	3330	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-13	3331	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.
F	Q12	DQ125-13	3332	Vittorio Emanuele II - piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	7	conica	Buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	indice di priorità e/o intervento non definibile in assenza dei dati relativi all'apparecchio/o alla sorgente luminosa	n.d.

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		TIPO DI INTERVENTO		INTERVENTO	
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
K	Q12 DQ126-00 6. 1	Procaccia - via- Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-00 6. 2	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-00 6. 3	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-00 6. 4	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-00 6. 5	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-00 6. 6	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-00 6. 7	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-00 6. 8	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-00 6. 9	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-01 6. 0	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-01 6. 1	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-01 6. 2	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-01 6. 3	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-01 6. 4	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				
K	Q12 DQ126-01 6. 5	Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2				

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		TIPO DI INTERVENTO		INTERVENTO		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
K	Q12 6.	DQ126.01 6		Procaccia - via- Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.01 7		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.01 8		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.01 9		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.02 0		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.02 1		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.02 2		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.02 3		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.02 4		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.02 5		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.02 6		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q12 6.	DQ126.02 7		Procaccia - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.001	875	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da mantenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.002	876	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da mantenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.003	877	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da mantenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				CENTRO ABITATO		INTERVENTO			
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
V	Q12 7. SQ127.004	878	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.005	879	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.006	880	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.007	881	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.008	882	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.009	883	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.010	884	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da riallineare	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	manutenzioni di sostegno	4
V	Q12 7. SQ127.011	885	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.012	886	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.013	887	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.014	888	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.015	889	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.016	890	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.017	891	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7. SQ127.018	892	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE							TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
V	Q12 7.	SQ127.019	893	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.020	894	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.021	895	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.022	896	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.023	897	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.024	898	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 7.	SQ127.025	901	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 7.	SQ127.026	902	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 7.	SQ127.027	903	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 7.	SQ127.028	904	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 7.	SQ127.029	905	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 7.	SQ127.030	906	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.031	907	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.032	908	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.033	909	Capitolo - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	errato	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' ALTECONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
V	Q12 7.	SQ127.034	910	Capitolo - contrada - Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.035	911	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.036	912	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.037	913	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da riallineare	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.038	914	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.039	915	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.040	916	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.041	917	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.042	918	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.043	919	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.044	920	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.045	921	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.046	922	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.047	923	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Da riallineare	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 7.	SQ127.048	924	Capitolo - contrada -	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
V	Q12 7.	SQ127.049	934	Capitolo - contrada-	Via / piazza	torrefaro	piastra	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
V	Q12 7.	934	934	Capitolo - contrada-								armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
V	Q12 7.	934	934	Capitolo - contrada-								armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
V	Q12 7.	934	934	Capitolo - contrada-								armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
V	Q12 7.	SQ127.050	899	Capitolo - contrada-		torrefaro	piastra	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
V	Q12 7.	899	899	Capitolo - contrada-								armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
V	Q12 7.	899	899	Capitolo - contrada-								armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
V	Q12 7.	899	899	Capitolo - contrada-								armatura stradale	adeguabile	Non funzionante	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto	adeguamento apparecchio	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
V	Q12 8.	SQ128.001	900	Capitolo - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 8.	SQ128.002	916	Capitolo - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 8.	SQ128.003	917	Capitolo - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 8.	SQ128.004	918	Capitolo - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 8.	SQ128.005	919	Capitolo - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 8.	SQ128.006	920	Capitolo - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q12 8.	SQ128.007	921	Capitolo - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO								CONFORMITA' L.R. 15/2005
V	Q12 8.	SQ128.008	922	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.009	923	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.010	924	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.011	935	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.012	936	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.013	937	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.014	938	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.015	939	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.016	940	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.017	941	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.018	942	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.019	943	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.020	944	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.021	945	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.022	946	Capitolo - contrada-	Capitolo - piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005
U	Q12 8.	SQ128.023	947	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	ininterrotta sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.024	948	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	ininterrotta sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.025	949	Capitolo - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Da manutenere	errato	HG	250 W su asfalto	ininterrotta sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
U	Q12 8.	SQ128.026	952	Capitolo - contrada-	torrefaro	piastrella	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W su asfalto	adeguamento apparecchio interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
U	Q12 8.		952	Capitolo - contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W su asfalto	adeguamento apparecchio interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
U	Q12 8.		952	Capitolo - contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W su asfalto	adeguamento apparecchio interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
U	Q12 8.		952	Capitolo - contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W su asfalto	adeguamento apparecchio interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
U	Q12 8.	SQ128.027	945	Capitolo - contrada-	torrefaro	piastrella	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W su asfalto	adeguamento apparecchio interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
U	Q12 8.		945	Capitolo - contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W su asfalto	adeguamento apparecchio interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
U	Q12 8.		945	Capitolo - contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W su asfalto	adeguamento apparecchio interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
U	Q12 8.		945	Capitolo - contrada-							armatura stradale	adeguabile	buono	-	HG	250 W su asfalto	adeguamento apparecchio interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q12 9.	SQ129.001	1333	Ospedale -via vecchia-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W su asfalto	nessun intervento	-
H	Q12 9.	SQ129.002	1332	Ospedale -via vecchia-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W su asfalto	nessun intervento	1
H	Q12 9.	SQ129.003	1331	Ospedale -via vecchia-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W aerea	nessun intervento	1
H	Q12 9.	SQ129.004	1330	Ospedale -via vecchia-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W aerea	nessun intervento	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q12 9.	SQ129.005	2972	Ospedale-via vecchia-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q12 9.	SQ129.006	2973	Ospedale-via vecchia-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
V	Q13 0.	SQ130.001	858	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.002	859	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.003	860	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.004	861	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.005	862	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.006	863	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.007	864	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.008	865	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.009	866	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.010	867	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.011	868	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.012	869	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.013	870	Lamandia-contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' ALTECONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
V	Q13 0.	SQ130.014	871	Lamandia - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.015	872	Lamandia - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.016	873	Lamandia - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V	Q13 0.	SQ130.017	874	Lamandia - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	12	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q13 1.	TQ131.001	1344	S. Anna - via-	torrefaro	stiffa	acciaio zincato	20	conica	buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R.15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q13 1.		1344	S. Anna - via-							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R.15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q13 1.		1344	S. Anna - via-							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R.15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q13 1.		1344	S. Anna - via-							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R.15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q13 1.		1344	S. Anna - via-							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R.15/2005 e R.R. 13/2006	5
T	Q13 2.	SQ132.001	1073	Lamandia - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
T	Q13 2.	SQ132.002	1073	Lamandia - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
T	Q13 2.	SQ132.003	1073	Lamandia - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.004	1073	Lamandia - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.005	1073	Lamandia - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
S	Q13 2.	SQ132.006	1073	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.007	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.008	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	400 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.009	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.010	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono		conforme	Mancante				ininterrotta su asfalto	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione	1
S	Q13 2.	SQ132.011	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.			Lamandìa - contrada-								proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	5
S	Q13 2.	SQ132.012	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.013	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.014	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.015	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.016	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.017	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.018	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
S	Q13 2.	SQ132.019	1073	Lamandìa - contrada-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
R	Q13 2.	SQ132.020	1073	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
R	Q13 2.	SQ132.021	1073	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
R	Q13 2.	SQ132.022	1073	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
R	Q13 2.	SQ132.023	1073	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
S	Q13 2.	SQ132.024	S.N.	Lamandìa - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
S	Q13 2.	SQ132.025	S.N.	Lamandìa - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
S	Q13 2.	SQ132.026	S.N.	Lamandìa - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
S	Q13 2.	SQ132.027	S.N.	Lamandìa - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
S	Q13 2.	SQ132.028	S.N.	Lamandìa - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
S	Q13 2.	SQ132.029	S.N.	Lamandìa - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
S	Q13 2.	SQ132.030	S.N.	Lamandìa - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
T	Q13 2.	SQ132.031	S.N.	Lamandìa - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	2,5	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
R	Q13 3.	SQ133.001	1058	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
R	Q13 3.	SQ133.002	1059	Lamandìa - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
R	Q13 3.		1059	Lamandìa - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005							STATO DI CONSERVAZIONE
R	Q13 3.	SQ133.003	1060	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.004	1061	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	1061	1061	Lamandìa - contrada-	Via / piazza							proiettore	adeguabile	buono	errato	IM	250 W inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R. 13/2006	5
R	Q13 3.	SQ133.005	1062	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.006	1063	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.007	1064	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.008	1065	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.009	1066	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.010	1066 bis	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.011	1067	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.012	1068	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.013	1069	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.014	1070	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.015	1072	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.016	1075	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
R	Q13 3.	SQ133.017	1073	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.018	1074	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.019	1071	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.020	1076	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.021	1077	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R	Q13 3.	SQ133.022	1078	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.023	1079	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.024	1080	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.025	1081	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.026	1082	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.027	1083	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.028	1084	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.029	1085	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
R	Q13 3.	SQ133.030	1086	Lamandìa - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
G	Q13 4.	SQ134.001	1380	S. Anna -piazza-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
G	Q13 4.	MQ134.00 2	1381	S. Anna - piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G	Q13 4.	MQ134.00 3	1382	S. Anna - piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G	Q13 4.	MQ134.00 4	1383	S. Anna - piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G	Q13 4.	SQ134.005	1375	S. Anna - piazza-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infranta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q13 4.	MQ134.00 6	1376	S. Anna - piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G	Q13 4.	MQ134.00 7	1384	S. Anna - piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G	Q13 4.	MQ134.00 8	1378	S. Anna - piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G	Q13 4.	MQ134.00 9	1374	S. Anna - piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G	Q13 4.	MQ134.01 0	1379	S. Anna - piazza-	sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G	Q13 4.	DQ134.01 1	3484	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infranta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	DQ134.01 2	3485	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infranta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	DQ134.01 3	3553	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infranta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	DQ134.01 4	3487	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infranta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	DQ134.01 5	3554	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infranta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	DQ134.01 6	3555	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infranta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	DQ134.01 7	3556	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infranta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	DQ134.01 8	3491	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infranta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	DQ134.01 9	3557	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	infranta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO		
G	Q13 4.	DQ134-02 0	3558	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-02 1	3559	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-02 2	3560	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-02 3	3496	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-02 4	3561	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-02 5	3562	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-02 6	3563	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-02 7	3500	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-02 8	3501	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-02 9	3502	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-03 0	3503	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-03 1	3504	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-03 2	3505	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-03 3	3506	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-
G	Q13 4.	DQ134-03 4	3507	S. Anna - piazza-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento		-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
G	Q13 4.	DQ134.03 5	3508	S. Anna -piazza-	Via / piazza	palo artistico	o artistico	acciaio zincato	4	conica	buono	apparecchio lino d'arredo	conforme	buono	-	IM	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.036	3065	Pesce A. -via-		palo stradale	o squadrato	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.			Pesce A. -via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.			Pesce A. -via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	CQ134.03 7	S.N.	S. Anna -piazza-								incaasso a pavimento	odeguabile	buono	-	ALO	50 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	-
G	Q13 4.	CQ134.03 8	S.N.	S. Anna -piazza-								incaasso a pavimento	odeguabile	buono	-	ALO	50 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	-
G	Q13 4.	CQ134.03 9	S.N.	S. Anna -piazza-								incaasso a pavimento	odeguabile	buono	-	ALO	50 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	-
G	Q13 4.	SQ134.040	1365	Masaccio -via-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.043	1354	Sfaza C. Conte - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	MQ134.04 4	1355	Margherita - molo-		sbraccio stradale	curvo	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.045	1357	Sfaza C. Conte - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.046	1356	Sfaza C. Conte - via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.047	1994	Sfaza C. Conte - via-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	Da verificare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
G	Q13 4.	SQ134.048	2764	Leonardo da Vinci -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.049	1358	Gioffo -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
G	Q13 4.	SQ134.050	1359	Masaccio -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.051	1360	Bellini G. -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.052	1361	Masaccio -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.053	1362	Masaccio -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.054	1363	Masaccio -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.055	1364	Masaccio -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.056	1366	Masaccio -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.057	1369	Piero della Francesca -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.058	1371	Piero della Francesca -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.059	1373	Piero della Francesca -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.060	1372	Piero della Francesca -via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.061	1387	Veronesi P.-via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.062	1386	Veronesi P.-via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.063	1385	Veronesi P.-via-	Ubicazione Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	DQ134.064	2064	S. Anna -via-	Ubicazione Via / piazza	palo artistico	artistico	acciaio zincato	10	decorata	buono	apparecchio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
G	Q13 4.		2064	S. Anna-via-								apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.		2064	S. Anna-via-								apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	DQ134.06 5	3601	S. Anna-via-				10	decorata	buono		apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.		3601	S. Anna-via-								apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.		3601	S. Anna-via-								apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.		3602	S. Anna-via-				10	decorata	buono		apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.		3602	S. Anna-via-								apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.		3602	S. Anna-via-								apparecchio h10 d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.		2762	S. Anna-via-				10	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.	SQ134.068	2757	S. Anna-via-				10	rastremata	Da verniciare		armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
G	Q13 4.		2758	S. Anna-via-				10	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q13 4.		2759	S. Anna-via-				10	rastremata	Da verniciare		armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
H	Q13 4.		2760	S. Anna-via-				10	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H	Q13 4.		2761	S. Anna-via-				10	rastremata	Da verniciare		armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
G	Q13 4.		1365	Masaccio-via-				9	conica	buono		armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																	
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO
G	Q13 4.	SQ134.074	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368
G	Q13 6.	SQ136.001	1388	1388	1388	1388	1388	1388	1388	1388	1388	1388	1388	1388	1388	1388	1388
G	Q13 6.	SQ136.002	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389	1389
G	Q13 6.	SQ136.003	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390
G	Q13 6.	SQ136.004	1391	1391	1391	1391	1391	1391	1391	1391	1391	1391	1391	1391	1391	1391	1391
G	Q13 7.	SQ137.001	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420
G	Q13 7.	SQ137.002	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419
G	Q13 7.	SQ137.003	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418	1418
G	Q13 7.	SQ137.004	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417
G	Q13 7.	SQ137.005	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416
G	Q13 7.	SQ137.006	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415
G	Q13 7.	SQ137.007	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414	1414
G	Q13 7.	SQ137.008	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408
G	Q13 7.																5
G	Q13 7.																5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
G	Q13 7.	SQ137.009	1407	Belvedere -via- Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
J	Q13 7.	SQ137.010	1413	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J	Q13 7.	SQ137.011	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
J	Q13 7.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
J	Q13 7.	SQ137.012	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
J	Q13 7.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.	SQ137.013	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.	SQ137.014	1413	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 7.	SQ137.015	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.			Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.	SQ137.016	1407	Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
G	Q13 7.				Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.	SQ137.017	1413		Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 7.	SQ137.018	1407		Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.				Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.	SQ137.019	1407		Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.				Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.	SQ137.020	1407		Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q13 7.				Belvedere -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 7.	SQ137.021	1413		Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 7.	SQ137.022	1413		Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 7.	SQ137.023	1413		Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q13 7.	SQ137.024	1413		Belvedere -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	DQ139.00 1	2997		Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 9.	DQ139.00 2	1766		Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
D	Q13 DQ139.00 9. 3	1767	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.00 9. 4	1768	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.00 9. 5	1769	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.00 9. 6	1770	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.00 9. 7	1771	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.00 9. 8	1772	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.00 9. 9	1773	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.01 9. 0	1774	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.01 9. 1	1775	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.01 9. 2	1776	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.01 9. 3	1777	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.01 9. 4	1778	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.01 9. 5	1779	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.01 9. 6	1780	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 DQ139.01 9. 7	1781	Triste -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO								CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
E	Q13 9.	DQ139.01 8	1782	Triste -via-	Via / piazza	palo artistico	o artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q13 9.	DQ139.01 9	1783	Triste -via-		palo artistico	o artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 9.	SQ139.020	1900	Pisonio C. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.021	1902	Pisonio C. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.022	1904	Pisonio C. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.023	1910	Pisonio C. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.024	1910	Pisonio C. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	DQ139.02 5	2825	Di Vittorio G. -via-		palo artistico	o artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	globo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 9.	DQ139.02 6	2825	Di Vittorio G. -via-		palo artistico	o artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio filo d'arredo	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 9.	SQ139.027	2866	Di Vittorio G. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.028	2867	Di Vittorio G. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.029	2868	Di Vittorio G. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.030	2869	Di Vittorio G. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.031	2871	Di Vittorio G. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.032	2870	Di Vittorio G. -via-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
D	Q13 9.	SQ139.033	2863	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.034	2864	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.035	2865	Di Vittorio G. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q13 9.	SQ139.036	1764	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
D	Q13 9.	SQ139.037	1765	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
D	Q13 9.	SQ139.038	1763	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
D	Q13 9.	SQ139.039	1762	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
D	Q13 9.	SQ139.040	1761	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
F	Q13 9.	SQ139.041	1760	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
F	Q13 9.	SQ139.042	1759	Togliatti P. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
F	Q13 9.	SQ139.043	2982	Togliatti P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infratta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q13 9.		2982	Togliatti P. -via-	palo stradale	testa palo					armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q13 9.	SQ139.044	2982	Togliatti P. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE					TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q13 9.	DQ139.04 5		Cardarelli V. -via- Via / piazza	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio lino d'arredo	non odeguabile	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q13 9.	SQ139.046		Cardarelli V. -via-	palo artistico	artistico o	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio lino d'arredo	non odeguabile	buono	-	HG	125 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q14 0.	CQ140.00 1	S296	De Gasperi A. - viale-	testata parete	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione e	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione di apparecchi in buono stato di conservazione ma dotati di sorgente ai vapori di mercurio (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q14 0.	CQ140.00 2	S297	De Gasperi A. - viale-	testata parete	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione e	non odeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione di apparecchi in buono stato di conservazione ma dotati di sorgente ai vapori di mercurio (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q14 0.	SQ140.003	1894	Martini 16 marzo 1978 -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da vernicciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
F	Q14 0.		1894	Martini 16 marzo 1978 -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
F	Q14 0.	SQ140.004	1893	Martini 16 marzo 1978 -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da vernicciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
F	Q14 0.		1893	Martini 16 marzo 1978 -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
F	Q14 0.	SQ140.005	1892	Martini 16 marzo 1978 -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da vernicciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
F	Q14 0.		1892	Martini 16 marzo 1978 -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
F	Q14 0.	SQ140.006	1899	Pepe F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q14 0.		1899	Pepe F. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q14 0.	SQ140.007	1898	Pepe F. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q14 0.		1898	Pepe F. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE							TIPLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
F	Q140	SQ140.008	1897	Pepe F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q140		1897	Pepe F. - via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
F	Q140	SQ140.009	1896	Pepe F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q140	SQ140.010	1895	Pepe F. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q140	SQ140.011	1597	Vittorio Veneto - via-	palo stradale	quadro	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q140	CQ140.012	S295	Martiri 16 marzo 1978 - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q140	CQ140.013	S294	Martiri 16 marzo 1978 - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q140	CQ140.014	S293	Martiri 16 marzo 1978 - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q140	CQ140.015	S292	Martiri 16 marzo 1978 - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q140	SQ140.016	1891	Martiri 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q140	SQ140.017	1890	Martiri 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q140	SQ140.018	1889	Martiri 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q140	CQ140.019	S249	Martiri 16 marzo 1978 - via-	tesata	a parete	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q140	SQ140.020	1888	Martiri 16 marzo 1978 - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q140	SQ140.021	1887	Croce B. - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremato	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO		
D	Q14 SQ140.022	1886	Croce B. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
F	Q14 SQ140.023	1885	Croce B. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	rastremato	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
F	Q14 SQ140.024	1884	Croce B. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
F	Q14 SQ140.025	1883	Croce B. - via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
F	Q14 CQ140.026	S248	Vitthi Tenente - via-	testa palo	testa palo	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-	
F	Q14 CQ140.027	S301	Vitthi Tenente - via-	testa palo	testa palo	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q14 CQ140.028	S153	Vitthi Tenente - via-	testa palo	testa palo	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-	
F	Q14 CQ140.029	S154	Vitthi Tenente - via-	testa palo	testa palo	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	IM	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-	
F	Q14 CQ140.030	S299	Vitthi Tenente - via-	testa palo	testa palo	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q14 CQ140.031	S300	Muciaccia F. - via-	testa palo	testa palo	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q14 CQ140.032	S241	Togliatti P. - via-	testa palo	testa palo	acciaio	7	-	buono	sospensione	conforme	buono	-	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-	
F	Q14 CQ140.033	S298	Togliatti P. - via-	testa palo	testa palo	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q14 CQ140.034	S298	Roma - via-	testa palo	testa palo	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q14 CQ140.035	S298	Roma - via-	testa palo	testa palo	acciaio	7	-	buono	sospensione	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
F	Q14 DQ140.036	1598	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	testa palo artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
QUADRANTE	ID QUADRO	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
F	Q14 DQ140.03 0. 7	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q14 DQ140.03 0. 8	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q14 DQ140.03 0. 9	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q14 DQ140.04 0. 0	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q14 DQ140.04 0. 1	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q14 DQ140.04 0. 2	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q14 DQ140.04 0. 3	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q14 DQ140.04 0. 4	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q14 DQ140.04 0. 5	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q14 DQ140.04 0. 6	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q14 DQ140.04 0. 7	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q14 DQ140.04 0. 8	Vittorio Veneto - via-	palo artistico	artistico	acciaio zincato	5	conica	buono	apparecchio h10 d'arredo	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q14 CQ140.04 0. 9	Munno G. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F	Q14 CQ140.05 0. 0	Meucci A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F	Q14 CQ140.05 0. 1	Meucci A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremata	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
F	Q14 0.	CQ140,05 2	2771	Meucci A. -via-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E	Q14 2.	SQ142,001	1878	Deledda G. -via-	palo stradale	festi palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q14 2.	SQ142,002	1877	Deledda G. -via-	palo stradale	festi palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 2.	SQ142,003	1876	Deledda G. -via-	palo stradale	festi palo	vettoresin a	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 2.	SQ142,004	1875	Deledda G. -via-	palo stradale	festi palo	vettoresin a	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 2.	SQ142,005	1874	Deledda G. -via-	palo stradale	festi palo	vettoresin a	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 2.	SQ142,006	1873	Deledda G. -via-	palo stradale	festi palo	vettoresin a	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 2.	SQ142,007	1872	Deledda G. -via-	palo stradale	festi palo	vettoresin a	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 2.	SQ142,008	1871	Deledda G. -via-	palo stradale	festi palo	vettoresin a	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q14 3.	CQ143,00 1		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
H	Q14 3.	CQ143,00 2		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
H	Q14 3.	CQ143,00 3		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
H	Q14 3.	CQ143,00 4		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
H	Q14 3.	CQ143,00 5		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
H	Q14 3.	CQ143,00 6		Via Roma - sottopasso-							Plafoniera	adeguabile	buono	-	FLC	2X36 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
				TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
H	Q14 3.	CQ143.007	Via Roma - sottopasso														nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
D	Q14 4.	SQ144.001	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
	Q14 4.		Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q14 4.	SQ144.002	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
	Q14 4.		Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q14 4.	SQ144.003	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
	Q14 4.		Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q14 4.	SQ144.004	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
	Q14 4.		Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q14 4.	SQ144.005	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
	Q14 4.		Pisonio C. -via-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
D	Q14 4.	SQ144.006	Pisonio C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1917		Pisonio C. -vìa- Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1918		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1919		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1920		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1924		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1925		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1926		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1927		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1923		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1922		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	1921		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	3296		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	3297		Pisonio C. -vìa-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	3044		Cardarelli V. -vìa-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	ininterrotta su asfalto	Interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
D	Q1/4 4.	Q1/4 4.	3045		Cardarelli V. -vìa-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	ininterrotta su asfalto	Interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D	Q14 4.	SQ144.022	3046	Cardarelli V. -via- Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
D	Q14 4.	SQ144.023	3047	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q14 4.		3047	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	LM	160 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
D	Q14 4.	SQ144.024	3048	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
D	Q14 4.	SQ144.025	3049	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q14 4.		3049	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
D	Q14 4.	SQ144.026	3050	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q14 4.		3050	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q14 4.	SQ144.027	3051	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q14 4.		3051	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q14 4.	SQ144.028	3052	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
	Q14 4.		3052	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q14 4.	SQ144.029	3053	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
D	Q14 4.	SQ144.030	3054	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q14 4.		3054	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	LM	160 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
D	Q14 4.	SQ144.031	3055	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infratta su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q14 4.		3055	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infratta su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
D	Q14 4.	SQ144.032	3056	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono			Mancante				infratta su asfalto	installazione nuovo apparecchio	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione	1
	Q14 4.		3056	Cardarelli V. -via-									Mancante				infratta su asfalto	installazione nuovo apparecchio	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione	1
D	Q14 4.	SQ144.033	3057	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono			Mancante				infratta su asfalto	installazione nuovo apparecchio	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione	1
	Q14 4.		3058	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infratta su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
	Q14 4.		3058	Cardarelli V. -via-							armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infratta su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
D	Q14 4.	SQ144.035	3059	Cardarelli V. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	3	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	HG	125 W	infratta su asfalto	nessun intervento	interventi di adeguamento sugli apparecchi di illuminazione per essere conformi alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
H	Q14 5.	CQ145.00 1	3090	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q14 5.	CQ145.00 2	3091	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q14 5.	CQ145.00 3	3092	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q14 5.	CQ145.00 4	3093	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q14 5.	CQ145.00 5	3094	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q14 5.	CQ145.00 6	3095	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q14 5.	CQ145.00 7	3096	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infratta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
H	Q14 S. 5.	CQ145.00 8	3097	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
H	Q14 S. 5.	CQ145.00 9	3098	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q14 S. 5.	CQ145.01 0	3099	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q14 S. 5.	CQ145.01 1	3100	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q14 S. 5.	CQ145.01 2	3144	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q14 S. 5.	CQ145.01 3	3145	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q14 S. 5.	CQ145.01 4	3146	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q14 S. 5.	CQ145.01 5	3147	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q14 S. 5.	CQ145.01 6	3148	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q14 S. 5.	CQ145.01 7	3149	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q14 S. 5.	CQ145.01 8	3150	Vico G. - sottopasso-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
K	Q14 S. 5.	CQ145.01 9	SN	Vico G. - sottopasso-			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q14 S. 5.	CQ145.02 0	SN	Vico G. - sottopasso-			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q14 S. 5.	CQ145.02 1	SN	Vico G. - sottopasso-			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q14 S. 5.	CQ145.02 2	SN	Vico G. - sottopasso-			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
K	Q14 5.	CQ145.02 3	SN	Vico G. - soffopasso-				5		lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
K	Q14 5.	CQ145.02 4	SN	Vico G. - soffopasso-			5		lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3	
K	Q14 5.	CQ145.02 5	SN	Vico G. - soffopasso-			5		lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3	
K	Q14 5.	CQ145.02 6	SN	Vico G. - soffopasso-			5		lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3	
D	Q14 6.	SQ146.001	1796	Papa Giovanni XIII -via-		testa palo stradale	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.002	1795	Papa Giovanni XIII -via-		testa palo stradale	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.003	1794	Papa Giovanni XIII -via-		testa palo stradale	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.004	1793	Papa Giovanni XIII -via-		testa palo stradale	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.005	1789	Papa Giovanni XIII -via-		testa palo stradale	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.006	1792	Papa Giovanni XIII -via-		testa palo stradale	acciaio verniciato	9	conica	Da vernicciare	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4
E	Q14 6.	CQ146.00 7	S284	Papa Giovanni XIII -via-		testata parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q14 6.	CQ146.00 8	S281	Papa Giovanni XIII -via-		testata parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q14 6.	CQ146.00 9	S282	Papa Giovanni XIII -via-		testata parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q14 6.	MQ146.01 0	S.N.	Papa Giovanni XIII -via-		sbraccio stradale	acciaio zincato	6	conica	buono	armatura stradale	conforme	Non buono	-	SAP	70 W	aerea	Nessun intervento	-
E	Q14 6.	CQ146.01 1	S283	Passionisti -via-		testata parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
E	Q14 6.	CQ146.01 2	S276	Sereno A.-via-	tesata	α parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q14 6.	CQ146.01 3	S277	Sereno A.-via-	tesata	α parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q14 6.	CQ146.01 4	S278	Sereno A.-via-	tesata	α parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E	Q14 6.	CQ146.01 5	S279	Sereno A.-via-	tesata	α parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D	Q14 6.	SQ146.016	1787	Sereno A.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.017	1788	Sereno A.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.018	1790	Sereno A.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.019	1791	Sereno A.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.020	1799	Ebreo L.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.021	1798	Ebreo L.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.022	1797	Ebreo L.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.023	1800	Ebreo L.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.024	1801	Ebreo L.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	SQ146.025	1802	Ebreo L.-via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infratta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q14 6.	CQ146.02	S280	Pacis Regina-via-	tesata	α parete	acciaio	7	-	buono	suspension e	non adeguabile	Non buono	-	SAP	100 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
N	Q14 8.	Q148.001	2890	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.	Q148.002	2889	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.	Q148.003	2888	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.	Q148.004	2887	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.	Q148.005	2886	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.	Q148.006	2884	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	vetroresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.			Jones M. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.	Q148.007	2883	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	vetroresin a	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.	Q148.008	2885	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	-
N	Q14 8.	Q148.009	2882	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	vetroresin a	10	conica	Inclinato	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.		2882	Jones M. -via-							armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.	Q148.010	2881	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	vetroresin a	10	conica	Inclinato	armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																							
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
												CONFORMITA' L.R. 15/2005	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONSERVAZIONE									
N	Q14 8.		2881	Jones M. -via-									armatura stradale	non adeguabile	buono	errato	HG	250 W	infiltrata su asfalto		sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
N	Q14 8.	SQ148.011	2880	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto		sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
N	Q14 8.	SQ148.012	2879	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	buono	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	infiltrata su asfalto		sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
N	Q14 8.	SQ148.013	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
N	Q14 8.	SQ148.014	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
N	Q14 8.	SQ148.015	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
N	Q14 8.	SQ148.016	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
N	Q14 8.	SQ148.017	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
N	Q14 8.	SQ148.018	SN	Jones M. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.001	2741	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.002	2739	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.003	2737	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.004	2735	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.005	2733	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.006	2731	Baione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto		nessun intervento	Nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
E	Q14 9.	SQ149.007	2729	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.008	2727	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.009	2726	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.010	2725	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.011	2724	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.012	2723	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.013	2722	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.014	2721	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.015	2720	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.016	2719	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.017	2718	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.018	2717	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.019	2716	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.020	2715	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q14 9.	SQ149.021	2714	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	VIA / PIAZZA	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
E	Q14 9.	SQ149.022	2713	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.023	2712	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.024	2711	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.025	2710	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.026	2709	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.027	2708	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.028	2707	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.029	2706	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.030	2705	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.031	2704	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.032	2703	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.033	2702	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.034	2701	Capitanio L. - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q14 9.	SQ149.035	2458	Capitanio L. - via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	HG	400 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q14 9.	SQ149.036	2456	Capitanio L. - via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE							TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
E	Q14 9.	SQ149.037	2455	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
E	Q14 9.	SQ149.038	2457	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SQ149.039	2459	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SQ149.040	2460	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SQ149.041	2462	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SQ149.042	2464	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SQ149.043	2466	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SQ149.044	2468	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SQ149.045	2470	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SQ149.046	2541	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SQ149.047	2539	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SQ149.048	2537	Capitano L. -via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
					UBICAZIONE	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
G	Q14 9.			Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.				palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				INTERVENTO							
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
G	Q14 9.	SI149.061	2453	Lorenzetti P. - via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non odeguabile	buono	errato	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SI149.062	2454	Lorenzetti P. - via-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non odeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
G	Q14 9.	SI149.063	2543	Balione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q14 9.	SI149.064	2544	Balione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q14 9.	SI149.065	SN	Balione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q14 9.	SI149.066	SN	Balione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q14 9.	SI149.067	SN	Balione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q14 9.	SI149.068	2545	Balione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q14 9.	SI149.069	2546	Mantegna A. - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q14 9.	SI149.070	2547	Mantegna A. - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q14 9.	SI149.071	2548	Mantegna A. - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q14 9.	SI149.072	2549	Mantegna A. - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q15 1.	SI151.001	3080	Chiantera - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q15 1.	SI151.002	3081	Chiantera - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E	Q15 1.	SI151.003	3082	Chiantera - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO				
E	Q15 1.	SQ151.004	3083	Chiantera -via-	Chiantera -via-	palo stradale	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q15 1.	SQ151.005	3084	Chiantera -via-	Chiantera -via-	palo stradale	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q15 1.	SQ151.006	3085	Chiantera -via-	Chiantera -via-	palo stradale	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q15 1.	SQ151.007	3086	Chiantera -via-	Chiantera -via-	palo stradale	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q15 1.	SQ151.008	3087	Chiantera -via-	Chiantera -via-	palo stradale	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q15 1.	SQ151.009	3088	Chiantera -via-	Chiantera -via-	palo stradale	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q15 1.	SQ151.010	3089	Chiantera -via-	Chiantera -via-	palo stradale	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
E	Q15 1.	CQ151.01 1	S.N.	Chiantera -via-	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	-	
E	Q15 1.	CQ151.01 2	S.N.	Chiantera -via-	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	-	
E	Q15 1.	CQ151.01 3	S.N.	Chiantera -via-	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	-	
E	Q15 1.	CQ151.01 4	S.N.	Chiantera -via-	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	-	
E	Q15 1.	CQ151.01 5	S.N.	Chiantera -via-	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	-	
E	Q15 1.	CQ151.01 6	S.N.	Chiantera -via-	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	-	

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE								
E	Q15 1.	CQ151.01 7	S.N.	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
E	Q15 1.	CQ151.01 8	S.N.	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
E	Q15 1.	CQ151.01 9	S.N.	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
E	Q15 1.	CQ151.02 0	S.N.	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
E	Q15 1.	CQ151.02 1	S.N.	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
E	Q15 1.	CQ151.02 2	S.N.	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
E	Q15 1.	CQ151.02 3	S.N.	Chiantera -via-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	5	-	Buono	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
P	Q15 2.	SQ152.001	3170	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P	Q15 2.	SQ152.002	3171	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P	Q15 2.	SQ152.003	3172	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P	Q15 2.	SQ152.004	3173	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P	Q15 2.	SQ152.005	3174	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P	Q15 2.	SQ152.006	3175	S.Stefano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
												TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE							
P	Q15 2.	SQ152.007	3176	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.008	3177	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.009	3178	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.010	3179	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.011	3180	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.012	3181	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.013	3182	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.014	3183	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.015	3184	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.016	3185	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.017	3186	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.018	3187	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.019	3188	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.020	3189	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		
P	Q15 2.	SQ152.021	3190	S.Stefano - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2		

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO			APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	
P	Q15 2.	SQ152.022	3191	S.Stefano - contrada - Via / piazza	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P	Q15 2.	SQ152.023	3192	S.Stefano - contrada -	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P	Q15 2.	SQ152.024	3193	S.Stefano - contrada -	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P	Q15 2.	CQ152.02 5	SN	S.Stefano - contrada -			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
P	Q15 2.	CQ152.02 6	SN	S.Stefano - contrada -			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
P	Q15 2.	CQ152.02 7	SN	S.Stefano - contrada -			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
P	Q15 2.	CQ152.02 8	SN	S.Stefano - contrada -			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
P	Q15 2.	CQ152.02 9	SN	S.Stefano - contrada -			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
P	Q15 2.	CQ152.03 0	SN	S.Stefano - contrada -			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
P	Q15 2.	CQ152.03 1	SN	S.Stefano - contrada -			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
P	Q15 2.	CQ152.03 2	SN	S.Stefano - contrada -			5			lanterna	adeguabile	Non buono	-	FLC	2X58 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
G	Q15 6.	SQ156.001	2751	S. Anna - via -	Mensola su palo ENEL	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q15 6.	SQ156.002	2752	S. Anna - via -	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.003	2753	S. Anna - via -	Mensola su palo ENEL	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q15 6.	SQ156.004	2755	S. Anna - via -	Mensola su palo ENEL	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
G	Q15 6.	SQ156.005	2756	S. Anna -via-	Mensola su palo ENEL	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q15 6.	SQ156.006	1353	Nenni P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.007	1352	Nenni P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.008	1351	Nenni P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.009	1350	Nenni P. -via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.010	1349	Corbaccio Serg. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.011	1346	Corbaccio Serg. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
H	Q15 6.	SQ156.012	1345	Corbaccio Serg. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.013	1347	Corbaccio Serg. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.014	1348	Corbaccio Serg. - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	MQ156.015	S.N.	Corbaccio Serg. - via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	Buono	lanterna	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.016	2055	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q15 6.	SQ156.017	2056	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL	curvo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q15 6.	SQ156.018	2057	Pesce A. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.		2057	Pesce A. -via-	palo stradale						armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
												TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
G	Q15 6.		2057	Pesce A. -via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.019	2058	Pesce A. -via-	palo stradale		testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.		2058	Pesce A. -via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.		2058	Pesce A. -via-								armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.020	2059	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL			acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q15 6.	SQ156.021	2060	Pesce A. -via-	palo stradale		testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q15 6.	SQ156.022	2061	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL			acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q15 6.	SQ156.023	2062	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL			acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q15 6.	SQ156.024	2063	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL			acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q15 6.	SQ156.025	2754	Pesce A. -via-	Mensola su palo ENEL			acciaio verniciato	10	rastremat a	Da verniciare	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	aerea	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
G	Q15 6.	CQ156.02 6	S.N.	Boccaccio G. -via-	testata		parete	acciaio	7	-	Buono	sospension e	non adeguabile	buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
F	Q16 3.	MQ163.00 1	Q1CL1-39	Papacenero -via-	sbarraccio artistico		decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16 3.	MQ163.00 2	Q1CL1-38	Papacenero -via-	sbarraccio artistico		decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16 3.	MQ163.00 3	Q1CL1-30	Papacenero -via-	sbarraccio artistico		decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16 3.	MQ163.00 4	Q1CL1-29	Papacenero -via-	sbarraccio artistico		decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16 3.	MQ163.00 5	Q1CL1-28	Papacenero -via-	sbarraccio artistico		decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16 3.	MQ163.00 6	Q1CL1-27	Papacenero -via-	sbarraccio artistico		decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16 3.	MQ163.00 7	Q1CL1-26	Papacenero -via-	sbarraccio artistico		decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		TIPO DI INTERVENTO		INTERVENTO	
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TPOLOGIA DI SOSTEGNO	TPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'			
F 3.	MQ163.00 8	QTCL1- 25	Papacenero -via	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.00 9	QTCL1- 36	Portavecchia - via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
H 3.	MQ163.01 0	QTCL1- 37	Portavecchia - via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
H 3.	MQ163.01 1	QTCL1- 40	Portavecchia - via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
H 3.	MQ163.01 2	SN	Portavecchia - via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
H 3.	MQ163.01 3	SN	Portavecchia - via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
H 3.	MQ163.01 4	SN	Portavecchia - via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.01 5	QTCL1- 31	Tatanello -vico-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.01 6	QTCL1- 32	Tatanello -vico-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.01 7	QTCL1- 33	Tatanello -vico-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.01 8	QTCL1- 34	Tatanello -vico-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.01 9	QTCL1- 24	San Vito -via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.02 0	QTCL1- 23	San Vito -via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.02 1	QTCL1- 22	San Vito -via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.02 2	QTCL1- 21	San Vito -via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.02 3	QTCL1- 20	San Vito -via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.02 4	QTCL1- 19	San Vito -via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.02 5	QTCL1- 18	San Vito -via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.02 6	QTCL1- 17	San Vito -via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.02 7	QTCL1- 16	San Vito -via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.02 8	QTCL1- 15	San Vito -via-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.02 9	QTCL1- 14	Santa Maria - mura-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			
F 3.	MQ163.03 0	QTCL1- 13	Santa Maria - mura-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-			

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO					APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO			
F	Q16 MQ163.03 3. 1	Q16 MQ163.03 3. 12	Santa Maria - mura-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.03 3. 2	Q16 MQ163.03 3. 11	Santa Maria - mura-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.03 3. 3	Q16 MQ163.03 3. 10	Santa Maria - mura-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.03 3. 4	Q16 MQ163.03 3. 9	Santa Maria - mura-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.03 3. 5	Q16 MQ163.03 3. 8	Santa Maria - mura-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.03 3. 6	Q16 MQ163.03 3. 7	Santa Maria - mura-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.03 3. 7	Q16 MQ163.03 3. 6	Santa Maria - mura-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.03 3. 8	Q16 MQ163.03 3. 7	Santa Maria - mura-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.03 3. 9	Q16 MQ163.03 3. 8	Santa Maria - mura-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.03 3. 10	Q16 MQ163.03 3. 9	Castello -largo-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.04 3. 0	Q16 MQ163.04 3. 1	Castello -largo-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.04 3. 1	Q16 MQ163.04 3. 2	Castello -largo-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.04 3. 2	Q16 MQ163.04 3. 3	Castello -largo-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		
F	Q16 CQ163.04 3. 3	FARO	Castello -largo-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	7	-	buono	proiettore	odeguabile	buono	errato	IM	150 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5		
F	Q16 CQ163.04 3. 4	FARO	Castello -largo-	Staffa per proiettore	Staffa	acciaio verniciato	7	-	buono	proiettore	odeguabile	buono	errato	IM	150 W	aerea	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5		
F	Q16 MQ163.04 3. 5	Q16 MQ163.04 3. 4	Castello -largo-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5		
F	Q16 MQ163.04 3. 6	Q16 MQ163.04 3. 5	Castello -largo-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5		
F	Q16 MQ163.04 3. 7	Q16 MQ163.04 3. 6	Castello -largo-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5		
F	Q16 CQ163.04 3. 8	Q16 CQ163.04 3. 7	Castello -largo-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	applique a parete	odeguabile	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-		
F	Q16 CQ163.04 3. 9	Q16 CQ163.04 3. 8	Castello -largo-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	applique a parete	odeguabile	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-		
F	Q16 MQ163.04 3. 3	Q16 MQ163.04 3. 2	Margherita - molo-	sbarraccio artistico ata	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-		

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'						
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	
F	Q16	MQ163.05	0	QTCL2-4	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.05	1	QTCL2-5	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.05	2	QTCL2-8	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.05	3	QTCL2-9	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.05	4	QTCL2-10	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.05	5	QTCL2-11	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.05	6	QTCL2-12	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.05	7	QTCL2-13	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.05	8	QTCL2-14	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.05	9	QTCL2-15	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.06	0	QTCL2-16	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.06	1	QTCL2-17	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.06	2	QTCL2-18	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.06	3	QTCL2-19	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.06	4	QTCL2-20	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.06	5	QTCL2-21	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.06	6	QTCL2-22	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.06	7	QTCL2-23	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.06	8	QTCL2-24	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.06	9	QTCL2-25	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.07	0	QTCL2-26	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.07	1	QTCL1-27	Margherita - molo-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-
F	Q16	MQ163.07	2	QTCL1-35	Casalino -vico-	sbraccio artistico	decor ata	acciaio zincato	5	decorata	buono	lanterna	conforme	buono	-	IM	100 W	aerea	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F	Q16 3.	CQ163.07 3	LED	S. Maria -Mura- Via / piazza							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
F	Q16 3.	CQ163.07 4	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.07 5	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.07 6	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.07 7	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.07 8	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.07 9	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.08 0	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.08 1	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.08 2	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.08 3	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.08 4	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.08 5	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.08 6	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.08 7	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.08 8	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.08 9	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F	Q16 3.	CQ163.09 0	LED	S. Maria -Mura- Via / piazza							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.09 1	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.09 2	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.09 3	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.09 4	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.09 5	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.09 6	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.09 7	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.09 8	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.09 9	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.10 0	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.10 1	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.10 2	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.10 3	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.10 4	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.10 5	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3.	CQ163.10 6	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTERNATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
F	Q16 3. 3.	CQ163.10 7	LED	S. Maria -Mura- Via / piazza							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.10 8	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.10 9	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.11 0	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.11 1	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.11 2	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.11 3	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.11 4	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.11 5	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.11 6	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.11 7	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.11 8	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
F	Q16 3. 3.	CQ163.11 9	LED	S. Maria -Mura-							incasso	adeguabile	buono	-	LED	3 W	oerea	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Manutenzione di apparecchi di illuminazione (anche nel caso di manutenzione del sostegno)	3
C	Q16 4. 4.	SQ164.001	1521	Baione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	Q16 4. 4.	SQ164.002	3298	Baione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	Q16 4. 4.	SQ164.003	3002	Baione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA				
C	Q16 4.	SQ164.004	Balione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 4.	SQ164.005	Balione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 4.	SQ164.006	Balione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 4.	SQ164.007	Balione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 4.	SQ164.008	Balione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 4.	SQ164.009	Balione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 4.	SQ164.010	Balione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 4.	SQ164.011	Balione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 4.	SQ164.012	Balione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 4.	SQ164.013	Balione - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.001	Balione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.002	Balione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.003	Balione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.004	Balione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.005	Balione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA				
C	Q16 5.	SQ165.006	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.007	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.008	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.009	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.010	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.011	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.012	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.013	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.014	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.015	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.016	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.017	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.018	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.019	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 5.	SQ165.020	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA				
E	Q16 5.	SQ165.021	2746	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.022	2745	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.023	2744	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.024	2743	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.025	2742BIS	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.026	2742	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.027	2740	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.028	2738	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.029	2736	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.030	2734	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.031	2732	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.032	2730	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 5.	SQ165.033	2728	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 5.	SQ165.034	SN	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 5.	SQ165.035	SN	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE
C	Q16 5.	SQ165.036	SN	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 5.	SQ165.037	SN	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 5.	SQ165.038	SN	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.001	3211	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.002	3212	Baione - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.003	3213	Baione - via-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.004	3214	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.005	3215	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.006	3216	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.007	3217	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.008	3218	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.009	3219	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.010	3220	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.011	3221	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 6.	SQ166.012	3222	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA				
C	Q16 6	SQ166.013	3223	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.014	3224	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.015	3225	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.016	3226	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.017	3227	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.018	3228	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.019	3229	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.020	3230	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.021	3231	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.022	3232	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.023	3233	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.024	3234	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.025	3235	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.026	3236	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
C	Q16 6	SQ166.027	3237	Baione - via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO				LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'					
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
C	Q16 6	SQ166.028	3238	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	festia palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	Q16 6	SQ166.029	3239	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	festia palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	Q16 6	SQ166.030	3240	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	festia palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	109 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	Q16 6	SQ166.031	3241	Baione via - traversa	via / piazza	palo stradale	festia palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	Q16 6	SQ166.032	3242	Baione via - traversa	via / piazza	palo stradale	festia palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	Q16 6	SQ166.033	3241	Baione via - traversa	via / piazza	palo stradale	festia palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	Q16 6	SQ166.034	3242	Baione via - traversa	via / piazza	palo stradale	festia palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	70 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	Q16 7	SQ167.001	3303	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	IM	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
	Q16 7			Moro A. -viale-	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	errato	IM	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D	Q16 7	SQ167.002	3304	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
	Q16 7			Moro A. -viale-	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	Q16 7	SQ167.003	3305	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
	Q16 7			Moro A. -viale-	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
B	Q16 7	SQ167.004	3306	Moro A. -viale-	via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
	Q16 7			Moro A. -viale-	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
B	Q16 7.	SQ167.005	3307	Moro A. -viale-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
	Q16 7.			Moro A. -viale-								armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.006	3308	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.007	3309	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.008	3310	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.			Moro A. -viale-								armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.009	3311	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.			Moro A. -viale-								armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.010	3312	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.011	3313	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.012	3314	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.			Moro A. -viale-								armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.013	3315	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.014	3316	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.015	3317	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
C	Q16 7.	SQ167.016	3318	Moro A. -viale-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.017	3319	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.			Moro A. -viale-								armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.018	3320	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
C	Q16 7.	SQ167.019	3321	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	Q16 7.	SQ167.020	3322	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	Q16 7.	SQ167.021	3323	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	Q16 7.	SQ167.022	3324	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	Q16 7.	SQ167.023	3325	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	Q16 7.	SQ167.024	3326	Moro A. -viale-		palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	IM	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q16 8.	SQ168.001	3405	Turi C. -via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q16 8.	SQ168.002	3410	Turi C. -via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q16 8.	SQ168.003	3415	Turi C. -via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q16 8.	SQ168.004	3420	Turi C. -via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q16 8.	SQ168.005	3425	Turi C. -via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE
N	Q16 8.	SQ168.006	3430	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q16 8.	SQ168.007	3435	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
N	Q16 8.	SQ168.008	3440	Turi C. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 9.	SQ169.001	3509	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 9.	SQ169.002	3510	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 9.	SQ169.003	3511	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 9.	SQ169.004	3512	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 9.	SQ169.005	3513	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 9.	SQ169.006	3514	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 9.	SQ169.007	3515	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 9.	SQ169.008	3516	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 9.	SQ169.009	3517	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q16 9.	SQ169.010	3518	Antonelli G. -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q17 0.	DQ170.00 1	3526	Belvedere -l'ama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
G	Q17 0.	DQ170.00 2	3527	Belvedere -l'ama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
G	Q17	DQ170.00 3	3528	Belvedere -Iama- Via / piazza	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.00 4	3529	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.00 5	3530	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.00 6	3531	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.00 7	3532	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.00 8	3533	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.00 9	3534	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.01 0	3536	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.01 1	3537	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.01 2	3538	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.01 3	3539	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.01 4	3540	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.01 5	3541	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.01 6	3542	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-
G	Q17	DQ170.01 7	3543	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecc hio d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	Nessun intervento	-

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA		INTERVENTO		CODICE PRIORITA'
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO		
G	Q17 DQ170.01 8	3544	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio filo d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q17 DQ170.01 9	3545	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio filo d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q17 DQ170.02 0	3546	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio filo d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q17 DQ170.02 1	3547	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio filo d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q17 DQ170.02 2	3548	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio filo d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q17 DQ170.02 3	3549	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio filo d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q17 DQ170.02 4	3550	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio filo d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G	Q17 DQ170.02 5	3551	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio filo d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
H	Q17 DQ170.02 6	3552	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio filo d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
J	Q17 DQ170.02 7	3552	Belvedere -Iama-	palo artistico	testa palo	acciaio verniciato	4	conica	Buono	apparecchio filo d'arredo	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
C	QZ1 SQZ1.001	SN	Balione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
C	QZ1 SQZ1.002	SN	Balione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
C	QZ1 SQZ1.003	SN	Balione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
C	QZ1 SQZ1.004	SN	Balione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
C	QZ1 SQZ1.005	SN	Balione -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
C	QZL SQZL006	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL007	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL008	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL009	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL010	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL011	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL012	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL013	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL014	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL015	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL016	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL017	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL018	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL019	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL020	NS		Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
C	QZL SQZL021		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL022		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL023		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL024		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
C	QZL SQZL025		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL026		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL027		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL028		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL029		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL030		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL031		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL032		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL033		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL034		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL035		NS	Baione - via-	via-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO					TIPOLOGIA
B	QZL SQZL036		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL037		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL038		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL039		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL040		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL041		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	141 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL042		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL043		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL044		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL045		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL046		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL047		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL048		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL049		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZL SQZL051		NS	Baione - via-	via/ piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
B	QZ1	SGZ1.051	SN	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	LED	105 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZ1	SGZ1	SN	Baione - via-								armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZ1	SGZ1.052	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZ1	SGZ1.053	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZ1	SGZ1.054	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZ1	SGZ1.055	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZ1	SGZ1.056	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	LED	105 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
B	QZ1_1	QZ1_1.059	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	infiltrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B	QZ1_2	QZ1_2.001	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	infiltrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B	QZ1_2	QZ1_2.002	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	infiltrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B	QZ1_2	QZ1_2.003	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	infiltrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B	QZ1_2	QZ1_2.004	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	infiltrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B	QZ1_2	QZ1_2.005	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	infiltrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B	QZ1_2	QZ1_2.006	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	infiltrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B	QZ1_2	QZ1_2.007	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	infiltrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFERENZA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
B	QZL-2	QZL_2,008	NS	Baione - via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B	QZL-2	QZL_2,009	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C	QZL-2	QZL_2,010	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C	QZL-2	QZL_2,011	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	QZL-2	QZL_2,012	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	QZL-2	QZL_2,013	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	QZL-2	QZL_2,014	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	QZL-2	QZL_2,015	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	QZL-2	QZL_2,016	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	QZL-2	QZL_2,017	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	QZL-2	QZL_2,018	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	QZL-2	QZL_2,019	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	QZL-2	QZL_2,020	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C	QZL-2	QZL_2,021	SN	Baione - via-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	Adeguato	-	LED	110 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
V	Q04	SQ04,001	848	Garappa- contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE
V	Q04	SQ04.002	849	Garappa- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
V	Q04	SQ04.003	850	Garappa- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
V	Q04	SQ04.004	851	Garappa- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
V	Q04	SQ04.005	852	Garappa- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
V	Q04	SQ04.006	3196	Garappa- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
V	Q04	SQ04.007	853	Garappa- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
V	Q04	SQ04.008	855	Garappa- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
V	Q04	SQ04.009	856	Garappa- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
V	Q04	SQ04.010	3195	Garappa- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
V	Q04	SQ04.011	857	Garappa- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
F"	Q37	SQ37.001	634	Peltarolo- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni-velusti o corrosi	1
F"	Q37	SQ37.002	635	Peltarolo- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni-velusti o corrosi	1
F"	Q37	SQ37.003	636	Peltarolo- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
F"	Q37	SQ37.004	637	Peltarolo- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
F"	Q37	SQ37.005	638	Peltarolo- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE
F"	Q37.	SQ37.006	639	Peltarolo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F"	Q37.	SQ37.007	640	Peltarolo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F"	Q37.	SQ37.008	641	Peltarolo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F"	Q37.	SQ37.009	642	Peltarolo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F"	Q37.	SQ37.010	643	Peltarolo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R.15/2005 e R.R. 13/2006	5
C"	Q38.	SQ38.001	SN	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q38.	SQ38.002	SN	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R.15/2005 e R.R. 13/2006	5
C"	Q38.	SQ38.003	SN	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q38.	SQ38.004	474	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q38.	SQ38.005	475	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q38.	SQ38.006	476	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q38.	SQ38.007	477	San Bartolomeo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z'	Q39.	SQ39.001	473	Virbio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z'	Q39.	SQ39.002	472	Virbio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z'	Q39.	SQ39.003	471	Virbio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
Z'	Q39.	Q39.004	470	Virbo -contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z'	Q39.	Q39.005	469	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	manutenzioni di sostegno		4
Z'	Q39.	Q39.006	468	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento		-
Z'	Q39.	Q39.007	461	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento		-
Z'	Q39.	Q39.008	462	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento		-
Z'	Q39.	Q39.009	463	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento		-
Z'	Q39.	Q39.010	464	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento		-
Z'	Q39.	Q39.011	465	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento		-
Z'	Q39.	Q39.012	466	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento		-
Z'	Q39.	Q39.013	467	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento		-
Z'	Q39.	Q39.014	460	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento		-
Z'	Q39.		460	Virbo -contrada-								proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento		-
Z'	Q39.	Q39.015	459	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi		1
Z'	Q39.		549	Virbo -contrada-								proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi		1
Z'	Q39.	Q39.016	458	Virbo -contrada-		palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi		1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
Z'	Q39	SQ39.017	457	Vribo -contrada-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
Z'	Q39	SQ39.018	456	Vribo -contrada-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	installazione nuovo apparecchio	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione	1
Z'	Q39	SQ39.019	455	Vribo -contrada-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
Z'	Q39	SQ39.020	454	Vribo -contrada-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z'	Q39	SQ39.021	453	Vribo -contrada-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R.15/2005 e R.R. 13/2006	5
Z'	Q39	SQ39.022	452	Vribo -contrada-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z'	Q39	SQ39.023	451	Vribo -contrada-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z'	Q39	SQ39.024	450	Vribo -contrada-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z'	Q39	SQ39.025	449	Vribo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z'	Q39	SQ39.026	448	Vribo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z'	Q39	SQ39.027	447	Vribo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z'	Q39	SQ39.028	446	Vribo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z'	Q39	SQ39.029	445	Vribo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z'	Q39	SQ39.030	444	Vribo -contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
B''	Q40	SQ40.001	493	Cristo Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo stradale	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
B"	Q40.	SQ40.002	494	Cristo Cozzano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
B"	Q40.	SQ40.003	495	Cristo Cozzano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
B"	Q40.	SQ40.004	496	Cristo Cozzano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
B"	Q40.	SQ40.005	497	Cristo Cozzano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.	SQ41.001	492	Bartolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.	SQ41.002	491	Bartolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.	SQ41.003	490	Bartolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.	SQ41.004	489	Bartolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.	SQ41.005	488	Bartolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso			Mancante				infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.	SQ41.006	487	Bartolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	HG	125 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.	SQ41.007	486	Bartolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.		486	Bartolomeo San - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.	SQ41.008	485	Bartolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.	SQ41.009	484	Bartolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41.	SQ41.010	483	Bartolomeo San - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
C"	Q41	SQ41.011	482	Bartolomeo San- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41	SQ41.012	481	Bartolomeo San- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q41	SQ41.013	480	Bartolomeo San- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q41	SQ41.014	479	Bartolomeo San- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C"	Q41	SQ41.015	478	Bartolomeo San- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q41	SQ41.016	2913	Bartolomeo San- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q41	SQ41.017	2912	Bartolomeo San- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q41	SQ41.018	2911	Bartolomeo San- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C"	Q41	SQ41.019	2910	Bartolomeo San- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F"	Q43	SQ43.001	2901	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F"	Q43	SQ43.002	2902	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F"	Q43	SQ43.003	2903	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F"	Q43	SQ43.004	2904	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R. 13/2006	5
F"	Q43	SQ43.005	2905	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F"	Q43	SQ43.006	2906	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
											TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE							
F"	Q43.	SQ43.007	2907	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F"	Q43.	SQ43.008	2908	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F"	Q43.	SQ43.009	2909	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F"	Q44.	SQ44.001	2805	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F"	Q44.	SQ44.002	2805	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
F"	Q44.	SQ44.003	2805	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F"	Q44.	SQ44.004	2805	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F"	Q44.	SQ44.005	2805	S. Oceano - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E"	Q45.	SQ45.001	533	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E"	Q45.	SQ45.002	532	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E"	Q45.		532	Madonna del Rosario - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SQ45.003	531	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SQ45.004	530	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R. n. 13/2006	5
E"	Q45.	SQ45.005	529	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SQ45.006	528	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
E"	Q45.	SO45.007	527	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.008	526	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.009	525	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
E"	Q45.	SO45.010	524	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.		524	Madonna del Rosario - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.011	523	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.		523	Madonna del Rosario - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.012	522	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.013	521	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.014	520	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.015	519	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.016	518	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.017	517	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.018	2974	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.019	2798	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
E"	Q45.	SO45.020	2799	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.021	2800	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.022	534	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E"	Q45.	SO45.023	535	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.		535	Madonna del Rosario - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E"	Q45.	SO45.024	536	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E"	Q45.	SO45.025	537	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E"	Q45.	SO45.026	538	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E"	Q45.	SO45.027	539	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E"	Q45.		539	Madonna del Rosario - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
E"	Q45.	SO45.028	540	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
E"	Q45.	SO45.029	541	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.030	542	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.031	543	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E"	Q45.	SO45.032	544	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'		
QUADRANTE	ID QUADRO	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
D"	Q45.	Madonna del Rosario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
	Q45.	Madonna del Rosario - contrada-										-	2000 W			nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
D"	Q47.	SQ47.014	498	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	SQ47.015	501	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.		501	Cozzana - contrada-							Portalam ada	adeguabile	buono	errato	ALO	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	SQ47.016	502	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	SQ47.017	503	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	SQ47.018	504	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	SQ47.019	505	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	SQ47.020	506	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	SQ47.021	507	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	SQ47.022	508	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	SQ47.023	509	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
D"	Q47.	SQ47.024	510	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	SQ47.025	511	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	SQ47.026	512	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47.	SQ47.027	513	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO					CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
D"	Q47	SQ47.028	514	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47	SQ47.029	515	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D"	Q47	SQ47.030	516	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
V'	Q50	CQ50.001	NC	Barcato -via-							Portalam ada	odeguabile	buono	-	ALO	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
V'	Q50	SQ50.002	443	Barcato -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
V'	Q50	SQ50.003	444	Barcato -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	Non funzionante	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
V'	Q50	SQ50.004	NC	Barcato -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51	SQ51.001	556	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51	SQ51.002	557	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51	SQ51.003	558	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51	SQ51.004	559	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51	SQ51.005	560	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51	SQ51.006	561	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51	SQ51.007	562	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51	SQ51.008	563	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
A"	Q51.	Q51.009	564	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51.	Q51.010	565	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51.	Q51.011	566	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51.	Q51.012	567	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51.	Q51.013	568	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51.	Q51.014	569	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51.	Q51.015	570	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51.	Q51.016	571	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q51.	Q51.017	2793	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q51.	2793	2793	Padre Sergio - contrada-							Portlamp ada	adeguabile	buono	-	ALO	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
A"	Q51.	Q51.018	574	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q51.	Q51.019	573	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q51.	Q51.020	572	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51.	Q51.021	575	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q51.	Q51.022	575	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
A"	Q51	Q51.023	575	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q51	Q51.024	575	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q53	Q53.001	579	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q53	Q53.002	580	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q53	Q53.003	581	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q54	Q54.001	582	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q54	Q54.002	2917	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q54	Q54.003	2916	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
A"	Q54	Q54.004	2915	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q56	Q56.001	583	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q56	Q56.002	584	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q56	Q56.003	586	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q56	Q56.004	587	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q56	Q56.005	588	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q56	Q56.006	585	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagonale	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'					
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
A"	Q57	SQ57.001	591	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q57		591	S. Gerardo - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A"	Q57	SQ57.002	590	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A"	Q57	SQ57.003	589	S. Gerardo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Y	Q59	SQ59.001	SN	Padre Sergio - contrada-	palo stradale	quadro	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Y	Q59	SQ59.002	SN	Padre Sergio - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R.15/2005 e R.R. 13/2006	5
Y	Q59	SQ59.003	SN	Padre Sergio - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R.15/2005 e R.R. 13/2006 art.9)	Nessun intervento	-
M'	Q60	SQ60.001	684	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	12	rastremat a	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M'	Q60		684	Impalata - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M'	Q60		684	Impalata - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60		684	Impalata - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60	SQ60.002	683	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M'	Q60	SQ60.003	682	Impalata - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M'	Q60	SQ60.004	681	Impalata - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M'	Q60	SQ60.005	680	Impalata - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
M'	Q60	SQ60.006	679	Impalata - contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60	SQ60.007	678	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M'	Q60	SQ60.008	677	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60	SQ60.009	676	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60	SQ60.010	675	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60	SQ60.011	674	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60	SQ60.012	673	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60	SQ60.013	672	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M'	Q60	SQ60.014	2853	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M'	Q60	SQ60.015	672	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M'	Q60	SQ60.016	672	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
M'	Q60	SQ60.017	672	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60		672	Impalata - contrada-								proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60	SQ60.018	S.N.	Impalata - contrada-								incasso	adeguabile	buono	-	ALO	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
M'	Q60	SQ60.019	668	Impalata - contrada-		palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
N'	Q60	SQ60.020	2852	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q60	SQ60.021	667	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q60	SQ60.022	666	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N'	Q60	SQ60.023	665	Impalata - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N'	Q60	SQ60.024	664	Impalata - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q60	SQ60.025	663	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q60	SQ60.026	662	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q60	SQ60.027	661	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q60	SQ60.028	660	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q60	SQ60.029	659	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q60	SQ60.030	658	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q60	SQ60.031	657	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q60	SQ60.032	656	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R. 13/2006	5
N'	Q60	SQ60.033	655	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
I'	Q61	SQ61.001	705	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R. 13/2006	5

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
											TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE			POTENZA INSTALLATA (W)	TIPOLOGIA				
I'	Q61.	SO61.002	706	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
G'	Q62.	SO62.001	2822	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
G'	Q62.	SO62.002	2821	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G'	Q62.	SO62.003	732	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
G'	Q62.	SO62.004	731	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
G'	Q62.	SO62.005	730	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
G'	Q62.	SO62.006	729	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
G'	Q62.	SO62.007	728	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
G'	Q62.	SO62.008	727	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
G'	Q62.	SO62.009	726	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
G'	Q62.	SO62.010	2854	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
G'	Q62.	SO62.011	725	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G'	Q62.	SO62.012	724	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
G'	Q62.	SO62.013	723	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2	
G'	Q62.	SO62.014	722	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
G'	Q62.	Q62.015	721	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G'	Q62.	Q62.016	720	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G'	Q62.	Q62.017	719	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G'	Q62.	Q62.018	718	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G'	Q62.	718	718	Santa Lucia - contada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G'	Q62.	Q62.019	717	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G'	Q62.	717	717	Santa Lucia - contada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G'	Q62.	Q62.020	2834	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	rastremat a	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G'	Q62.	Q62.021	716	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G'	Q62.	Q62.022	715	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G'	Q62.	Q62.023	714	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G'	Q62.	Q62.024	713	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G'	Q62.	Q62.025	712	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G'	Q62.	Q62.026	711	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
G'	Q62.	Q62.027	710	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
H'	Q62.	SO62.028	709	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
H'	Q62.	SO62.029	708	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
H'	Q62.	SO62.030	707	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F'	Q63.	SO63.001	2823	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F'	Q63.	SO63.002	2824	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F'	Q63.	SO63.003	733	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
F'	Q63.	SO63.004	734	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
F'	Q63.	SO63.005	735	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
N'	Q64.	SO64.001	2951	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N'	Q64.	SO64.002	2952	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
N'	Q64.	SO64.003	2953	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
N'	Q64.	SO64.004	2954	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
J'	Q65.	SO65.001	S.N.	Ciminiera - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
J'	Q65.	SO65.002	S.N.	Ciminiera - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
K'	Q66.	SO66.001	2310	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
K'	Q66.	SO66.002	2309	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
K'	Q66.	SO66.003	2308	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
K'	Q66.	SO66.004	2307	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
K'	Q66.	SO66.005	2306	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
K'	Q66.	SO66.006	2305	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
K'	Q66.	SO66.007	2304	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
K'	Q66.	SO66.008	2303	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
K'	Q66.	SO66.009	2302	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
K'	Q66.	SO66.010	2301	Zingarello - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
J'	Q67.	SO67.001	701	Romanelli - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
J'	Q67.	SO67.002	702	Romanelli - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
J'	Q67.	SO67.003	703	Romanelli - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
J'	Q67.	SO67.004	704	Romanelli - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
A''	Q69.	SO69.001	madonn ina	S. Gerardo - contrada-							Portalam ada	adeguabile	buono	-	ALO	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A''	Q71.	SO71.001		Bellacchio - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONOMETRICA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
W'	Q72.	SG72.001	S.N.	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.	SG72.002	620	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.	SG72.003	621	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.	SG72.004	622	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.	SG72.005	623	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.		623	Sicario - contrada-							proiettore	adeguabile	Danneggiato	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	installazione nuovo apparecchio	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.	SG72.006	624	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.		624	Sicario - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.	SG72.007	625	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.		625	Sicario - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
W'	Q72.	SG72.008	626	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.	SG72.009	627	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.	SG72.010	628	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
W'	Q72.	SG72.011	629	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
W'	Q72.	SG72.012	630	Sicario - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
W'	Q72.	SQ72.013	631	Sicarico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
W'	Q72.	SQ72.014	632	Sicarico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X'	Q73.	SQ73.001	592	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q73.	SQ73.002	593	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R.15/2005 e R.R. 13/2006	5
X'	Q73.	SQ73.003	594	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q73.	SQ73.004	595	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q73.	SQ73.005	596	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q73.	SQ73.006	597	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q73.	SQ73.007	598	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q73.	SQ73.008	599	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Incidentato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q73.	SQ73.009	600	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q73.	SQ73.010	601	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q73.	SQ73.011	602	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso			Mancante				inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q73.	SQ73.012	603	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
X'	Q73.	SQ73.013	604	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECOSTRUTTIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
X'	Q73	SG73.014	605	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X'	Q73	SG73.015	606	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X'	Q73	SG73.016	607	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X'	Q73	SG73.017	608	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X'	Q73	SG73.018	609	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	10	conica	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X'	Q73	SG73.019	3612	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
X'	Q73	SG73.020	3613	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
X'	Q73	SG73.021	3614	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
X'	Q73	SG73.022	3615	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X'	Q74	SG74.001	613	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q74		613	Cristo Re - contrada-						proiettile	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q74	SG74.002	614	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X'	Q74	SG74.003	615	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
X'	Q74	SG74.004	616	Cristo Re - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005					STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
X	Q74	SQ74.005	617	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	Interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
X	Q74	SQ74.006	618	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q74	SQ74.007	619	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q74	SQ74.008	612	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q74	SQ74.009	611	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q74	SQ74.010	610	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q74	CQ74.011	S.N.	Cristo Re - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
U	Q78	SQ78.001	388	Tormento - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
U	Q78	SQ78.002	387	Tormento - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
U	Q78	SQ78.003	386	Tormento - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	sostituzione di sostegno, apparecchio di illuminazione e lampada	1
U	Q78	SQ78.004	385	Tormento - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
U	Q78	SQ78.005	384	Tormento - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
U	Q78	SQ78.006	383	Tormento - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
U	Q78	SQ78.007	382	Tormento - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Incidentato	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
U	Q78		382	Tormento - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
U'	Q78.		382	Tormento-contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P'	Q79.	SQ79.001	430	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P'	Q79.	SQ79.002	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P'	Q79.	SQ79.003	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P'	Q79.	SQ79.004	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P'	Q79.		431	Ciporelli-contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P'	Q79.	SQ79.005	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P'	Q79.		431	Ciporelli-contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P'	Q79.	SQ79.006	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
P'	Q79.	SQ79.007	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P'	Q79.	SQ79.008	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P'	Q79.	SQ79.009	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P'	Q79.	SQ79.010	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P'	Q79.	SQ79.011	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P'	Q79.	SQ79.012	431	Ciporelli-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2

COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITÀ		
QUADRANTE	ID QUADRO	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITÀ L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITÀ
P'	Q79.	Ciporelli - contrada-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
P'	Q79.	Ciporelli - contrada-	Mensola su palo ENEL	Mensola a su palo	acciaio verniciato	10	rastremat a	Corroso	armatura stradale	non adeguabile	Non buono	-	HG	250 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	Sostituzione apparecchio di illuminazione (compresi i casi in cui sia necessaria la manutenzione del sostegno)	2
Q'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Q'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
Q'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
S'	Q81.	Antonelli - contrada-	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
S'	Q81.	Q81.015	347	Antonelli - contrada-	Via / piazza	palo stradale	curvo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
S'	Q81.	DQ81.016	359	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
S'	Q81.	DQ81.017	360	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
S'	Q81.	DQ81.018	361	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
S'	Q81.	DQ81.019	362	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
S'	Q81.	DQ81.020	363	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.021	364	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.022	365	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.023	366	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.024	367	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.025	368	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.026	369	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.027	370	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.028	374	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.029	375	Antonelli - contrada-		palo artistico	decor ato	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	sospension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
S'	Q81.	DQ81.030	376	Antonelli - contrada-	palo artistico	decor alto	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	suspension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.031	378	Antonelli - contrada-	palo artistico	decor alto	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	suspension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	DQ81.032	379	Antonelli - contrada-	palo artistico	decor alto	acciaio verniciato	4	decorata	Da verniciare	suspension e	non adeguabile	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	SQ81.033	371	Antonelli - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	SQ81.034	372	Antonelli - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.	SQ81.035	372	Antonelli - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	SAP	400 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q81.		371	Antonelli - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	lim	400 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	Q84.	SQ84.001	396	Lammamolla - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	Q84.	SQ84.002	395	Lammamolla - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
T	Q84.	SQ84.003	394	Lammamolla - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
T	Q84.	Q84.004	393	Lamammolilla - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
T	Q84.	Q84.005	392	Lamammolilla - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
T	Q84.	Q84.006	391	Lamammolilla - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
T	Q84.	Q84.007	390	Lamammolilla - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
T	Q84.	Q84.008	389	Lamammolilla - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
Q'	Q87.	Q87.001	2840	Pagliericci - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	manutenzioni di sostegno	4	
Q'	Q87.	Q87.002	2841	Pagliericci - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
Q'	Q87.	Q87.003	649	Pagliericci - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
Q'	Q87.	Q87.004	648	Pagliericci - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
Q'	Q87.	Q87.005	647	Pagliericci - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
Q'	Q87.	Q87.006	646	Pagliericci - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
Q'	Q87.	Q87.007	645	Pagliericci - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-	
Q'	Q87.	Q87.008	644	Pagliericci - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
O'	Q88.	Q88.001	2842	Pagliericci - contrada -		palo stradale	festi palo	acciaio verniciato	8	ottagonale	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
O'	Q88.	SO88.002	2843	Pagliericci - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottogona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
O'	Q88.	SO88.003	2844	Pagliericci - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottogona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5	
O'	Q90.	SO90.001	327	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
O'	Q90.	SO90.002	328	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
O'	Q90.	SO90.003	329	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
O'	Q90.	SO90.004	330	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento in caso di deroga (L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 art. 9)	Nessun intervento	-
O'	Q90.	SO90.005	331	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O'	Q90.	SO90.006	332	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O'	Q90.	SO90.007	333	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	Danneggiat o	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O'	Q90.	SO90.008	334	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q90.	SO90.009	335	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q90.	SO90.010	336	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q90.	SO90.011	337	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q90.	SO90.012	338	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
O'	Q90.	SO90.013	339	Scarciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
O'	Q90	SO90.014	340	Scariciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q90	SO90.015	341	Scariciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q90	SO90.016	342	Scariciglia -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q91	SO91.001	343	Pagliericci -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q91	SO91.002	344	Pagliericci -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q91	SO91.003	345	Pagliericci -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q91		345	Pagliericci -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q91	SO91.004	346	Pagliericci -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q91		346	Pagliericci -contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
O'	Q91	CO91.005	S.N.	Pagliericci -contrada-							incasso	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O'	Q91	CO91.006	S.N.	Pagliericci -contrada-							incasso	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O'	Q91	CO91.007	S.N.	Pagliericci -contrada-							incasso	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
O'	Q91	CO91.008	S.N.	Pagliericci -contrada-							incasso	adeguabile	buono	-	ALO	50 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R'	Q92	SO92.001	397	Carluccio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R'	Q92	SO92.002	398	Carluccio -contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE
R'	Q92.	SO92.003	399	Carluccio- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.001	429	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.002	428	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	Non funzionante	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.003	427	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.004	426	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.		426	Gorgofreddo - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	errato	IMI	400 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.005	425	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.006	424	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.007	423	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.008	422	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.009	421	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.010	420	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.011	419	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-
R'	Q94.	SO94.012	418	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R'	Q94.	SO94.013	417	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	Nessun intervento	-

QUADRANTE		COMPLESSO ILLUMINANTE		STRADA	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE		LINEA	INTERVENTO		CODICE PRIORITA'	
ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	
R' Q94.	SO94.014	416	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R' Q94.	SO94.015	415	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R' Q94.	SO94.016	414	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R' Q94.	SO94.017	400	Gorgofreddo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R' Q95.	SO95.001	654	Pihlari-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R' Q95.	SO95.002	654	Pihlari-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R' Q95.	SO95.003	654	Pihlari-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R' Q95.	SO95.004	654	Pihlari-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
R' Q95.	SO95.005	654	Pihlari-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R' Q95.	SO95.006	654	Pihlari-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R' Q95.	SO95.007	654	Pihlari-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R' Q95.	SO95.008	654	Pihlari-contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R' Q97.	SO97.001	413	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R' Q97.	SO97.002	411	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R' Q97.	SO97.003	412	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
R'	Q97.	SQ97.004	410	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R'	Q97.	SQ97.005	409	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
R'	Q97.	SQ97.006	408	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
R'	Q97.	SQ97.007	407	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R'	Q97.	SQ97.008	406	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R'	Q97.	SQ97.009	405	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	10	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R'	Q97.		405	San Nicola - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R'	Q97.	SQ97.010	404	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R'	Q97.	SQ97.011	404	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R'	Q97.	SQ97.012	404	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
R'	Q97.	SQ97.013	404	San Nicola - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z	Q99.	SQ99.001	775	Mare e Monti - contrada	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z	Q99.	SQ99.002	774	Mare e Monti - contrada	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z	Q99.		774	Mare e Monti - contrada							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
Z	Q99.		774	Mare e Monti - contrada							proiettore	adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
												TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE							
Z	Q99.	SQ99.003	773	Mare e Monti - contrada	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
Z	Q99.	SQ99.004	772	Mare e Monti - contrada	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
Z	Q99.	SQ99.005	771	Mare e Monti - contrada	palo stradale	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
Z	Q99.	SQ99.006	770	Mare e Monti - contrada	palo stradale	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
Z	Q99.	SQ99.007	769	Mare e Monti - contrada	palo stradale	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
Z	Q99.	SQ99.008	776	Mare e Monti - contrada	palo stradale	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
Z	Q99.	SQ99.009	777	Mare e Monti - contrada	palo stradale	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
Z	Q99.	SQ99.010	768	Mare e Monti - contrada	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
Z	Q99.	SQ99.011	767	Mare e Monti - contrada	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
Z	Q10 0.	IQ100.001	766	L'Assunta - contrada	torrefero	acciaio zincato	20	conica	Da verniciare	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
	Q10 0.		766	L'Assunta - contrada						armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
	Q10 0.		766	L'Assunta - contrada						armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
	Q10 0.		766	L'Assunta - contrada						armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
	Q10 0.		766	L'Assunta - contrada						armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		
	Q10 0.		766	L'Assunta - contrada						armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	400 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1		

CENTRO ABITATO																		
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECONFORMITIVA L.R. 15/2005
A' 1.	Q10	SQ100.002	SN	L'Assunta - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ100.003	SN	L'Assunta - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ100.004	SN	L'Assunta - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	nessun intervento	Nessun intervento	-
A' 1.	Q10	SQ100.005	SN	L'Assunta - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ100.006	SN	L'Assunta - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	SAP	100 W	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.001	809	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.002	803	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.003	802	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.004	801	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.005	810	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.006	811	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.007	812	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.008	813	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.009	814	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.010	815	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.011	816	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A' 1.	Q10	SQ101.012	817	Sant'Antonio d'Ascula - via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
												TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE							
A'	Q10 1.	SQ101.013	818	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A'	Q10 1.	SQ101.014	819	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A'	Q10 1.	SQ101.015	800	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A'	Q10 1.	SQ101.016	799	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A'	Q10 1.	SQ101.017	798	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A'	Q10 1.	SQ101.018	797	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A'	Q10 1.	SQ101.019	796	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A'	Q10 1.	SQ101.020	795	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
B'	Q10 2.	SQ102.001	765	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
B'	Q10 2.	SQ102.002	764	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
B'	Q10 2.	SQ102.003	763	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
B'	Q10 2.	SQ102.004	762	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
B'	Q10 2.	SQ102.005	761	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
B'	Q10 2.	SQ102.006	760	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
B'	Q10 2.	SQ102.007	759	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'			
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)
B'	Q10 2.	SQ102.008	758	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B'	Q10 2.	SQ102.009	757	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B'	Q10 2.	SQ102.010	756	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R. 13/2006	5
B'	Q10 2.	SQ102.011	755	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
B'	Q10 2.	SQ102.012	754	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C'	Q10 2.	SQ102.013	753	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C'	Q10 2.	SQ102.014	752	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C'	Q10 2.	SQ102.015	751	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C'	Q10 2.	SQ102.016	750	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C'	Q10 2.	SQ102.017	749	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C'	Q10 2.	SQ102.018	748	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C'	Q10 2.	SQ102.019	747	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
C'	Q10 2.	SQ102.020	746	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
E'	Q10 3.	SQ103.001	744	Aralico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R. 13/2006	5
E'	Q10 3.	SQ103.002	743	Aralico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	conica	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE
E	Q10 3.	SQ103.003	741	Aralico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q10 3.	SQ103.004	740	Aralico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q10 3.	SQ103.005	739	Aralico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	inclinato e corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q10 3.	SQ103.006	736	Aralico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q10 3.	SQ103.007	737	Aralico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q10 3.	SQ103.008	738	Aralico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
E	Q10 3.	SQ103.009	745	Aralico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
L'	Q10 4.	SQ104.001	698	S. Michele - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
L'	Q10 4.	SQ104.002	697	S. Michele - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
L'	Q10 4.		697	S. Michele - contrada-							proiettore	adeguabile	buono	-	IM	400 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
L'	Q10 4.	SQ104.003	696	S. Michele - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M'	Q10 5.	SQ105.001	699	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M'	Q10 5.	SQ105.002	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M'	Q10 6.	SQ106.001	689	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
M'	Q10 6.	SQ106.002	690	Impalata - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO			APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE						TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
M'	Q10 6.	SQ106.003	691	Impalata - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
M'	Q10 6.	SQ106.004	692	Impalata - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
M'	Q10 6.	SQ106.005	S.N.	Impalata - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
M'	Q10 6.	SQ106.006	693	Impalata - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
M'	Q10 6.	SQ106.007	694	Impalata - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
M'	Q10 6.	694	694	Impalata - contrada-						proiettore	adeguabile	buono	e	SAP	400 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
N'	Q10 6.	SQ106.008	695	Impalata - contrada-	palo stradale	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
M'	Q10 7.	SQ107.001	685	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
M'	Q10 7.	SQ107.002	686	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
M'	Q10 7.	SQ107.003	687	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
M'	Q10 7.	SQ107.004	688	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
M'	Q10 7.	SQ107.005	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
M'	Q10 7.	SQ107.006	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
M'	Q10 7.	SQ107.007	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-
M'	Q10 7.	SQ107.008	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-
M'	Q10 7.	SQ107.009	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-
M'	Q10 7.	SQ107.010	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	INTERVENTO						
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARCCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO		CONFORMITA' L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO
M'	Q10	SQ107.011	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-	
M'	Q10	SQ107.012	SN	Loggia di Pilato - Contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-	
M'	Q10	SQ107.013	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-	
M'	Q10	SQ107.014	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-	
M'	Q10	SQ107.015	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-	
M'	Q10	SQ107.016	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-	
M'	Q10	SQ107.017	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-	
M'	Q10	SQ107.018	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-	
M'	Q10	SQ107.019	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-	
M'	Q10	SQ107.020	SN	Loggia di Pilato - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	Sant'Antonio d'Ascula -via-	Nessun intervento	-	
X	Q10	SQ108.001	827	Lamalunga - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	Sant'Antonio d'Ascula -via- infiltrato su asfalto	Nessun intervento	-	
X	Q10	SQ108.002	826	Lamalunga - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	Sant'Antonio d'Ascula -via- infiltrato su asfalto	Nessun intervento	-	
X	Q10	SQ108.003	825	Lamalunga - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	Sant'Antonio d'Ascula -via- infiltrato su asfalto	Nessun intervento	-	
X	Q10	SQ108.004	824	Lamalunga - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	Sant'Antonio d'Ascula -via- infiltrato su asfalto	Nessun intervento	-	
X	Q10	SQ108.005	823	Lamalunga - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	Sant'Antonio d'Ascula -via- infiltrato su asfalto	Nessun intervento	-	
X	Q10	SQ108.006	822	Lamalunga - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	Sant'Antonio d'Ascula -via- infiltrato su asfalto	Nessun intervento	-	
X	Q10	SQ108.007	821	Lamalunga - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	Sant'Antonio d'Ascula -via- infiltrato su asfalto	sostituzione apparecchio (vetusto, cattive condizioni, non conforme)	interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006	5
X	Q10	SQ108.008	820	Lamalunga - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	9	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	Sant'Antonio d'Ascula -via- infiltrato su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
											TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE							
X	Q10 9.	SQ109.001	829	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.002	830	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.003	831	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.004	832	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.005	833	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.006	834	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.007	835	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.008	836	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.009	837	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.010	838	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.011	839	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.012	840	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.013	841	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.014	843	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
X	Q10 9.	SQ109.015	844	Lamalunga- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'				
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO						CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA
X	Q10 9.	SQ109.016	845	Lamalunga- contrada-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q10 9.	SQ109.017	846	Lamalunga- contrada-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	11	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q11 0.	SQ110.001	SN	Lamalunga- contrada-	via / piazza	palo stradale	quadro	acciaio zincato	12	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q11 0.		SN	Lamalunga- contrada-	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q11 0.		SN	Lamalunga- contrada-	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q11 0.		SN	Lamalunga- contrada-	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
X	Q11 0.		SN	Lamalunga- contrada-	via / piazza							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A'	Q11 1.	SQ111.001	789	Sant'Antonio d'Ascula -via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A'	Q11 1.	SQ111.002	790	Sant'Antonio d'Ascula -via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A'	Q11 1.	SQ111.003	791	Sant'Antonio d'Ascula -via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A'	Q11 1.	SQ111.004	792	Sant'Antonio d'Ascula -via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A'	Q11 1.	SQ111.005	793	Sant'Antonio d'Ascula -via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1
A'	Q11 1.	SQ111.006	3626	Sant'Antonio d'Ascula -via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A'	Q11 1.	SQ111.007	3627	Sant'Antonio d'Ascula -via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	correzione del solo orientamento dell'apparecchio di illuminazione	interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 15/2005 e R.R. 13/2006 necessitano della correzione dell'orientamento	5
A'	Q11 1.	SQ111.008	3628	Sant'Antonio d'Ascula -via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A'	Q11 1.	SQ111.009	3629	Sant'Antonio d'Ascula -via-	via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
												CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	TIPOLOGIA APPARECCHIO	STATO DI CONSERVAZIONE							
A' 1.	Q11	SQ111.010	3630	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
A' 1.	Q11	SQ111.011	3631	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
A' 1.	Q11	SQ111.012	3632	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
A' 1.	Q11	SQ111.013	3633	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
A' 1.	Q11	SQ111.014	3634	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
A' 1.	Q11	SQ111.015	3635	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A' 1.	Q11	SQ111.016	3636	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A' 2.	Q11	SQ112.001	788	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A' 2.	Q11	SQ112.002	787	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A' 2.	Q11	SQ112.003	786	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A' 2.	Q11	SQ112.004	785	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A' 2.	Q11	SQ112.005	784	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
A' 2.	Q11	SQ112.006	783	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	sostituzione di sostegni vetusti o corrosi	1	
A' 2.	Q11	SQ112.007	782	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	
A' 2.	Q11	SQ112.008	778	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO				SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'		
						TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005						STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO
A'	Q11 2.	SQ112.009	781	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A'	Q11 2.	SQ112.010	780	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
A'	Q11 2.	SQ112.011	779	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z	Q11 3.	SQ113.001	804	L'Assunta - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z	Q11 3.	804	804	L'Assunta - contrada-							armatura stradale	conforme	buono	errato	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z	Q11 3.	SQ113.002	805	L'Assunta - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z	Q11 3.	SQ113.003	806	L'Assunta - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z	Q11 3.	SQ113.004	807	L'Assunta - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Z	Q11 3.	SQ113.005	808	L'Assunta - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G'	Q15 5.	SQ155.001	2876	Peltarolo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G'	Q15 5.	SQ155.002	2877	Peltarolo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
G'	Q15 5.	SQ155.003	2878	Peltarolo - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	manutenzioni di sostegno	4
W	Q15 7.	SQ157.001	2862	Carboneili - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	installazione nuovo apparecchio	installazione di nuovo apparecchio di illuminazione	1
W	Q15 7.	SQ157.002	2861	Carboneili - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
W	Q15 7.	SQ157.003	2860	Carboneili - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																								
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			SOSTEGNO	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	SORGENTE		TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
											TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO						TIPOLOGIA DI SBRACCIO	TIPOLOGIA				
W	Q15 7.	SQ157.004	2859	Carbonelli- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 7.	SQ157.005	2858	Carbonelli- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 7.	SQ157.006	2857	Carbonelli- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 7.	SQ157.007	SN	Carbonelli- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 7.	SQ157.008	2856	Carbonelli- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	8	ottagona le	Corroso	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 7.	SQ157.009	2855	Carbonelli- contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	70 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 8.	SQ158.001	SN	Sicarico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 8.	SQ158.002	SN	Sicarico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 8.	SQ158.003	SN	Sicarico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 8.	SQ158.004	SN	Sicarico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 8.	SQ158.005	SN	Sicarico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
W	Q15 8.	SQ158.006	SN	Sicarico - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	8	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
B'	Q15 9.	SQ159.001	1879	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
B'	Q15 9.	SQ159.002	1880	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	
B'	Q15 9.	SQ159.003	1881	Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	non adeguabile	buono	-	SAP	150 W	inerrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-	-	-	-	

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	COMPLESSO ILLUMINANTE	STRADA	UBICAZIONE Via / piazza	SOSTEGNO				APPARECCHIO			LINEA	INTERVENTO							
					TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO		CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE	STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO
C'	Q16 0.	NUOVO ID PUNTO LUCE		Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C'	Q16 0.	2827		Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C'	Q16 0.	2828		Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C'	Q16 0.	2829		Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C'	Q16 0.	2830		Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	Inclinato	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C'	Q16 0.	2831		Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono			Mancante	-			ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C'	Q16 0.	2832		Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
C'	Q16 0.	2833		Macchia di Monte - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q16 1.	2835		Tavarellino - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q16 1.	2836		Tavarellino - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q16 1.	2837		Tavarellino - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q16 1.	2838		Tavarellino - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
S'	Q16 1.	2839		Tavarellino - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	9	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D'	Q16 2.	3197		Sant'Antonio d'Ascula -vra-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D'	Q16 2.	3198		Sant'Antonio d'Ascula -vra-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
D'	Q16 2.	3199		Sant'Antonio d'Ascula -vra-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			TIPOLOGIA	SORGENTE	LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO	CODICE PRIORITA'
											TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNOMETIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE						
D'	Q16 2.	SQ162.004	3200	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D'	Q16 2.	SQ162.005	3201	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D'	Q16 2.	SQ162.006	3202	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D'	Q16 2.	SQ162.007	3203	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D'	Q16 2.	SQ162.008	3204	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D'	Q16 2.	SQ162.009	3205	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
D'	Q16 2.	SQ162.010	3206	Sant'Antonio d'Ascula -via-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	250 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H'	Q17 2.	SQ172.001	SN	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio verniciato	12	rastremat a	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H'	Q17 2.			Santa Lucia - contada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H'	Q17 2.			Santa Lucia - contada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H'	Q17 2.			Santa Lucia - contada-							armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H'	Q17 2.	SQ172.002	SN	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H'	Q17 2.	SQ172.003	SN	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H'	Q17 2.	SQ172.004	SN	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-
H'	Q17 2.	SQ172.005	SN	Santa Lucia - contada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																				
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA UBICAZIONE Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	APPARECCHIO			STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	SORGENTE POTENZA INSTALLATA (W)	LINEA TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'
											TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECNORMATIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE							
H'	Q17 2.	SQ172.006	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H'	Q17 2.	SQ172.007	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H'	Q17 2.	SQ172.008	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H'	Q17 2.	SQ172.009	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H'	Q17 2.	SQ172.010	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H'	Q17 2.	SQ172.011	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H'	Q17 2.	SQ172.012	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H'	Q17 2.	SQ172.013	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H'	Q17 2.	SQ172.014	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H'	Q17 2.	SQ172.015	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
H'	Q17 2.	SQ172.016	NS	Santa Lucia - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	10	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	150 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
D''	Q25.	SQ25.001	NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
D''	Q25.	SQ25.002	NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
D''	Q25.	SQ25.003	NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	
D''	Q25.	SQ25.004	NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	ininterrotta su asfalto	Nessun intervento	-	

CENTRO ABITATO																			
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO	CODICE PRIORITA'	
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBRACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALTECCONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE					STATO ORIENTAMENTO
D"	QZ5_ SQZ5.005		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.006		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.007		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.008		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.009		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.010		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.011		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.012		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.013		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.014		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.015		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.016		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.017		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
D"	QZ5_ SQZ5.018		NS	Cozzana - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-
Y	QI41.001		SN	Lamalinga - contrada-	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	Nessun intervento	-

CENTRO ABITATO																					
QUADRANTE	ID QUADRO	NUOVO ID PUNTO LUCE	ID ESISTENTE	STRADA		SOSTEGNO				APPARECCHIO			SORGENTE		LINEA	INTERVENTO					
				UBICAZIONE	Via / piazza	TIPOLOGIA DI SOSTEGNO	TIPOLOGIA DI SBARACCIO	MATERIALE	ALTEZZA DI INSTALLAZIONE (m)	SEZIONE PALO	STATO DI CONSERVAZIONE	TIPOLOGIA APPARECCHIO	CONFORMITA' ALL'CONFORMITIVA L.R. 15/2005	STATO DI CONSERVAZIONE		STATO ORIENTAMENTO	TIPOLOGIA	POTENZA INSTALLATA (W)	TIPO DI LINEA	TIPO DI INTERVENTO	INTERVENTO OPERATIVO
Y	Q14 1.	Q141.002	NS	Lamalunga- contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Y	Q14 1.	Q141.003	NS	Lamalunga- contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Y	Q14 1.	Q141.004	NS	Lamalunga- contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Y	Q14 1.	Q141.005	NS	Lamalunga- contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Y	Q14 1.	Q141.006	NS	Lamalunga- contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Y	Q14 1.	Q141.007	NS	Lamalunga- contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Y	Q14 1.	Q141.008	NS	Lamalunga- contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Y	Q14 1.	Q141.009	NS	Lamalunga- contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-
Y	Q14 1.	Q141.010	NS	Lamalunga- contrada-	Via / piazza	palo stradale	testa palo	acciaio zincato	7	conica	buono	armatura stradale	conforme	buono	-	SAP	100 W	infiltrata su asfalto	nessun intervento	Nessun intervento	-